


原能會對核二廠 1 號機燃料破損案之後續管制說明

有關核二廠 1 號機爐心燃料棒護套受損乙事，原能會(以下稱本會)於 105 年 7 月中旬在相關監測參數有異常時，即密切注意燃料護套完整性相關參數變化趨勢與電廠處理情形，並要求台電公司依其對爐心燃料完整性所建立之監測機制與燃料受損之因應處置程序書，執行監測評估及採取必要措施。並持續密切注意核電廠內及廠外環境監測資料。1 號機於 106 年 6 月 6 日開始抽棒起動後，本會仍持續密切注意爐水碘 131 之活度濃度及廢氣系統排放濃度，數據顯示均低於安全限值(如附圖)。

附圖



核二廠1號機廢氣系統排放活度濃度趨勢

