

九十一年五月份管制紀要

- 91年5月13日至15日辦理龍門計畫第七次定期視察，視察結果以注意改進事項要求台電公司儘速改善。
- 91年5月10日派員至核四工地執行「反應器廠房預埋駐件－電線電纜線槽品質查證」，視察發現品保與品管作業有未盡周詳之處，本會已要求台電公司儘速改善。
- 91年5月6日、7日派員至核四工地執行「核四反應器基座第一層銲道品質查證」，視察結果未發現有類似二到五層銲條誤用之情形，但發現鋼構基座之輔助支撐片有一條極細裂紋，及高強度銲條低用之情形，本會已要求台電公司檢討改善。
- 91年5月2日、3日分別派員至核四工地及高雄中船公司，執行「中船公司承製核四廠鋼結構工程工地施工品質查核」及「核四反應器基座第二至五層製造品質查證」，視察結果顯示銲接相關作業有不符品保與品管要求之情形，本會已要求台電公司儘速改善。