



公 告 ▶ Notice

- ▶ [「有遭受放射性污染之虞」之建築物清冊 -- 103-02-06](#)

新聞稿 ▶ News

- ▶ [2月12日凌晨地震，原能會已即時掌握核電機組狀況 -- 103-02-12](#)
- ▶ [原能會鄭重聲明三峰分校沒有輻射污染、校園輻射安全無虞 -- 103-02-12](#)

即時資訊 ▶ Latest News

- ▶ [放射性物質與可發生游離輻射設備銷售服務業者名單 -- 103-02-05](#)

其他訊息 ▶ Other

- ▶ [運轉中電廠績效統計圖表-我國核能電廠自動急停次數統計圖、我國核能機組異常事件平均件數統計圖、歷年違規事件統計圖 -- 103-02-14](#)
- ▶ [每月管制紀要-103年1月放射性物料管制資訊 -- 103-02-12](#)
- ▶ [視察報告-核能一廠1號機第26次大修\(EOC-26\)視察報告 -- 103-02-12](#)
- ▶ [本會性別平等專案小組會議記錄-103年第1次會議記錄 -- 103-02-11](#)
- ▶ [放射性物質排放報告-102年核一廠、核二廠、核三廠第四季放射性物質排放報告 -- 103-02-11](#)
- ▶ [異常事件報告-核二廠異常事件說明\(RER-102-21-001-2\)核二廠1號機主發電機定子接地電壓359 G動作，發電機/主汽機跳脫，引動RPS造成反應器急停 -- 103-02-10](#)
- ▶ [小產源管制動態-102年12月小產源放射性廢棄物產量表 -- 103-02-06](#)
- ▶ [「游離輻射防護法」相關證照統計表 -- 103-02-06](#)

公 告 ▶ Notice

- ▶ [「有遭受放射性污染之虞」之建築物清冊](#)

有關本會公告「有遭受放射性污染之虞」之建築物，此類建築物因屋主未能配合，至今仍未完成建築物輻射偵測，故不宜稱為輻射屋，僅列為有遭受放射性污染之虞建築物。請各建築物所有權人逕洽「合格輻射防護偵測業務業者」辦理檢測，並於檢測完畢後將偵測業者開立之「輻射偵測證明」影本郵寄或傳真至本會(台北縣永和市成功路一段80號五樓輻射防護處輻安評估科，聯絡電話：02-82317919轉2216，FAX:02-82317856)，俾便本會憑以函請該建築物所轄地政事務所辦理塗銷註記。

[\(詳文請按此\)](#)

新聞稿 ▶ News

- ▶ [2月12日凌晨地震，原能會已即時掌握核電機組狀況](#)

台北市士林區12日凌晨0時31分發生芮氏規模4的地震，行政院原子能委員會核安監管中心值班人員立即以紅色熱線電話直通核電廠控制室，確認所有核電機組均正常運轉，且經各廠確認設備系統都正常。12日凌晨原能會核安監管中心值班人員一感受到地震，立即檢視值勤室內核電機組安全運轉參數

監看畫面，確認所有核電廠的安全運轉參數均維持正常穩定；值班人員再逐一以紅色熱線電話直通各個核電廠控制室，向機組運轉員確認所有安全運轉參數是否如監看畫面所顯示的正常數值，並要求如有發現狀況立即通報。凌晨0時51分中央氣象局地震報告傳真到核安監管中心，值班人員檢視報告上的地震震央在台北市士林區，各地最大震度最大值發生在陽明山4級，隨即要求核一廠與核二廠控制室機組運轉員將廠內地震儀量測數據傳送至核安監管中心，經檢視，核一廠測得廠區地表最大值為水平方向加速度0.0047g、核二廠測得廠區地表最大值為水平方向加速度0.0354g...

[\(詳文請按此\)](#)

▶ 原能會鄭重聲明三峰分校沒有輻射污染、校園輻射安全無虞

原能會於2月12日派員與走調團成員、縣議員及教育處人員共同會勘新竹縣寶山鄉雙溪國小三峰分校，結果顯示校園環境輻射測量數值均為正常值，並未發現異常情形，該校並無輻射安全之疑慮，請民眾及師生放心。民間團體「台灣環境輻射走調團」指出該校有輻射超標之疑慮，並非事實。

原能會再次鄭重說明：一、天然輻射量測數據變動是正常現象，民眾勿需擔心。土壤中天然放射性物質的含量，以及各偵檢儀器的特性與適用範圍，而造成偵測數據的變化，均屬正常現象。二、天然與醫療輻射算在每年1

毫西弗之限值，是曲解法規管制之精神，也不符合國際間輻射管制的作法。

由於在地球誕生時就已存在天然輻射，依據國際放射防護委員會(ICRP)的建議，每年1毫西弗之限值，是原子能民生應用之輻射對民眾造成的劑量，不包括天然輻射與病患接受的醫療輻射在內。民間團體將每年1毫西弗之限值，作為天然輻射之限制標準，並不恰當...

[\(詳文請按此\)](#)

即時資訊 ▶ Latest News

▶ 放射性物質與可發生游離輻射設備銷售服務業者名單

「放射性物質與可發生游離輻射設備銷售服務業者名單」已公布於本會網站，請點選下方(相關網站)即可下載瀏覽。

[\(詳文請按此\)](#)

其他訊息 ▶ Other

▶ 運轉中電廠績效統計圖表-

我國核能電廠自動急停次數統計圖、我國核能機組異常事件平均件數統計圖、歷年違規事件統計圖

「運轉中電廠績效統計圖表-我國核能電廠自動急停次數統計圖、我國核能機組異常事件平均件數統計圖、歷年違規事件統計圖」已公布於本會網站，請點選下方(相關網站)即可下載瀏覽。

[\(詳文請按此\)](#)

▶ 每月管制紀要-103年1月放射性物料管制資訊

「每月管制紀要-103年1月放射性物料管制資訊」已公布於本會網站，請點選下方(相關網站)即可下載瀏覽。

[\(詳文請按此\)](#)

▶ 視察報告-核能一廠1號機第26次大修(EOC-26)視察報告

「視察報告-核能一廠1號機第26次大修(EOC-26)視察報告」已公布於本會網站，請點選下方(相關網站)即可下載瀏覽。

[\(詳文請按此\)](#)

▶ 本會性別平等專案小組會議記錄-103年第1次會議記錄

「本會性別平等專案小組會議記錄-103年第1次會議記錄」已公布於本會網站，請點選下方(相關網站)即可下載瀏覽。

[\(詳文請按此\)](#)

➤ [放射性物質排放報告-102年核一廠、核二廠、核三廠第四季放射性物質排放報告](#)

「放射性物質排放報告-102年核一廠、核二廠、核三廠第四季放射性物質排放報告」已公布於本會網站，請點選下方(相關網站)即可下載瀏覽。

[\(詳文請按此\)](#)

➤ [異常事件報告-核二廠異常事件說明\(RER-102-21-001-2\)核二廠1號機主發電機定子接地電驛359G動作，發電機/主汽機跳脫，引動RPS造成反應器急停](#)

「異常事件報告-核二廠異常事件說明(RER-102-21-001-2)核二廠1號機主發電機定子接地電驛359G動作，發電機/主汽機跳脫，引動RPS造成反應器急停」已公布於本會網站，請點選下方(相關網站)即可下載瀏覽。

[\(詳文請按此\)](#)

➤ [小產源管制動態-102年12月小產源放射性廢棄物產量表](#)

「小產源管制動態-102年12月小產源放射性廢棄物產量表」已公布於本會網站，請點選下方(相關網站)即可下載瀏覽。

[\(詳文請按此\)](#)

➤ [「游離輻射防護法」相關證照統計表](#)

「「游離輻射防護法」相關證照統計表」已公布於本會網站，請點選下方(相關網站)即可下載瀏覽。

[\(詳文請按此\)](#)

行政院原子能委員會

新北市永和區成功路一段80號2~8樓

TEL：(02)8231-7919

版權所有，禁止未經授權之節錄轉貼