

<b>編號</b>	FCMRO-114-1-5001	<b>日期</b>	114 年 05 月 12 日
<b>廠別</b>	核一廠		
<b>注意改進事項</b>	本會 114 年 5 月 12 日執行核一廠乾式存設施第 3 組貯存護箱運貯作業檢查，發現多項程序書文件管理缺失。		
<b>注意改進內容</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 屏蔽上蓋銲接相關品質文件之人員簽署不符合程序書規定。</li> <li>2. 查屏蔽上蓋表面銲道目視檢測報告 (TSC-07-VT-03)及底道液滲檢測報告 (TSC-07-PT-01)，核准者未簽署文件。</li> <li>3. 異常作業程序書步驟 6.1.7 銲機系統故障，台電人員見證點未簽署文件。</li> </ol>		
<b>處理狀態</b>	已結案		
<b>處理情形</b>	台電公司已完成改善，同意結案。		
<b>參考文件</b>			