

編號	FCMRO-CS-114-601	日期	114 年 9 月 24 日
單位	台灣電力股份有限公司第一核能發電廠		
注意改進事項	本會執行核一廠核子原料貯存檢查，發現供應組 3 號倉庫貯存環境不佳，請檢討改善。		
注意改進內容	經查核一廠供應組 3 號倉庫屋頂多處破洞漏水，且部分中子偵測器標示牌遭雨水浸濕，無法辨識標示內容，不符合「器材貯存及管制程序書」中「溫度與四週情況相同，倉庫結構應堅固，防火、防水並需有良好之通風及排水」有關貯存環境要求之規定，請台電公司儘速改善。		
處理狀態	結案		
處理情形	經審查確認核一廠已將原儲放於供應組 3 號倉庫之中子偵測器移至 1 號倉庫存放，該倉庫之貯存環境可符合程序書規範，並完成更新物件標示牌，本案已完成改善。本會於 114 年 11 月 3 日同意本案結案。		
參考文件			