

編號	FCMRO-CS-113-301	日期	2024 年 5 月 28 日
廠別	核一廠		
注意改進事項	核安會執行 113 年 5 月份台電公司第一核能發電廠汛期前檢查，發現一號低放貯存庫屋頂防水層出現多處裂縫，易導致滲水發生，故要求改善。		
注意改進內容	一、核安會於 113 年 5 月執行核一廠汛期前檢查時，發現一號低放貯存庫屋頂防水層已出現多處裂縫，且因設計高差常造成雨天積水，無法順利使積水流至洩水孔排出。 二、另一號低放貯存庫平面樓之廢棄物桶貯存區屋頂與橫樑處發現裂縫及滲漏之水痕，且該貯存區最南側之地面疑似有積水現象。為確保放射性廢棄物貯存設施運作安全，故要求台電公司儘速改善。		
處理狀態	114 年 5 月 2 日同意結案。		
處理情形	台電公司於 114 年 3 月 25 日完成改善。		
參考文件			