

編號	FCMRO-CS-114-302	日期	114 年 6 月 2 日
廠別	核一廠		
注意改進事項	核安會執行第一核能發電廠放射性廢棄物營運例行檢查，發現二號機廢料廠房有設備管件運作異常，以及一號低放貯存庫周圍環境維護不佳之情事，請檢討改善。		
注意改進內容	<p>一、 巡查二號機廢料廠房最下層時，發現廢海水管路出現砂孔且有洩漏情形，並造成該處地面積水，請台電公司儘速改善。</p> <p>二、 另於同次現場巡查過程中，發現清潔劑廢水系統泵浦(P-110-26-1AS)有異常滴漏情事，且有連續滴漏現象，請台電公司儘速改善。</p> <p>三、 巡查一號低放貯存庫周圍，發現貯存庫東側邊坡有樹木傾倒，請台電公司儘速清除傾倒樹木。</p>		
處理狀態	結案。		
處理情形	台電公司已完成改善。		
參考文件			