

編號	FCMRO-KS-115-301	日期	115 年 2 月 3 日
單位	核二廠		
注意改進事項	本會於 115 年 2 月執行核二廠_REOC31 放射性廢棄物處理系統定期維修檢查發現固化系統相關設備維護作業未能落實程序書之規定執行掛卡管制，請改善。		
注意改進內容	<p>一、本會執行核二廠_REOC31 放射性廢棄物處理系統定期維修檢查，發現廠方進行固化系統濃縮廢漿補給槽(OT-95)及其 AOV 相關設備維護作業時，未於固化控制室控制盤面執行掛卡管制(禁止操作卡)。</p> <p>二、上開維護作業之工作聯絡書(INO-1150044)掛卡清單，亦僅登載設備相關電路掛卡，但對部分氣體液體等管路未進行掛卡管控。</p> <p>三、為確保系統設備維護安全及符合品質保證要求，請廠方落實禁止操作卡管制規定，並加強維修人員教育訓練。</p>		
處理狀態	結案。		
處理情形	核二廠已改善完畢。		
參考文件			