

編號	FCMRO-CS-114-303	日期	114 年 6 月 16 日
廠別	核一廠		
注意改進事項	核安會執行第一核能發電廠放射性廢棄物營運例行檢查，發現一號機廢液中和槽底座有滲水情形，請檢討改善。		
注意改進內容	<p>一、 檢查核一廠廢液處理系統運轉狀況時，發現一號機廢液中和槽 A 槽(WNT-A)底部水泥基座有滲水情形，請儘速改善。</p> <p>二、 經查一號機廢液中和槽 A 槽(WNT-A)甫於 114 年 5 月 28 日執行清槽作業，且清槽紀錄表中註記桶槽內表面目視檢查為 B 類(外表面有銹斑，底材無侵入，可接受)，並有檢驗人員核章，惟仍發生前述情事，清槽作業後疑未確實執行設備查驗，請台電公司檢討改善現行之清槽作業機制。</p>		
處理狀態	結案。		
處理情形	台電公司已完成改善。		
參考文件			