

編號	FCMRO-CS-113-401	日期	113 年 8 月 1 日
廠別	核一廠		
注意改進事項	核安會執行第一核能發電廠汽機主發電機離廠偵測作業檢查，發現待離廠物件放置於無屋頂遮蔽之空地且隨行卡受潮，請儘速改善。		
注意改進內容	<p>一、 經查該暫存場為鐵皮搭建且未有遮蔽之屋頂，易受雨水侵入，請台電公司積極改善。</p> <p>二、 現場檢查發現金屬物件雖以帆布覆蓋，惟雨水仍滲透至隨行卡內部，造成隨行卡受潮，恐影響隨行卡之判讀，請台電公司儘速改善。</p>		
處理狀態	結案。		
處理情形	核一廠主發電機離廠偵測作業已完成辦理，本案 115 年 1 月 16 日同意結案。		
參考文件			