

編號	FCMA-109-1-2001	日期	2020 年 7 月 1 日
廠別	核一廠		
注意改進事項	本局執行 109 年 5 月份貴公司第一核能發電廠放射性廢棄物營運安全例行檢查，發現一號低放射性廢棄物貯存庫寒水機未正常運作，致濕度控制不佳，請改善。		
注意改進內容	一、本局於 109 年 5 月 12 日執行核一廠放射性廢棄物營運安全例行檢查時，發現一號低放射性廢棄物貯存庫空調設備之寒水機無法正常運轉，導致濕度控制不佳。另現場使用之濕度計為臨時性設備，除無法進行設備校正且貯存庫操作室人員無法即時監測與抄錶。 二、請改善前開貯存庫設備，妥善控制貯存環境濕度，如改善作業涉及安全分析報告或計畫書修訂者，請一併辦理，以確保放射性廢棄物貯存設施運轉之安全。		
處理狀態	已結案		
處理情形	台電已完成缺失改善。		
參考文件			