

編號	FCMA-111-1-2002	日期	2022 年 9 月 27 日
廠別	核一廠		
注意改進事項	本局執行 111 年 9 月份貴公司第一核能發電廠放射性廢棄物營運安全例行檢查，發現二號機雜項廢液桶槽、清潔劑廢液桶槽及相關泵浦基座受損且管路出現銹蝕狀況，請改善。		
注意改進內容	一、本局於 111 年 9 月 23 日執行核一廠放射性廢棄物營運安全例行檢查時，發現二號機雜項廢液桶槽與清潔劑廢液桶槽之底部基座有開裂現象，其相關泵浦亦發現相同現象且管路出現銹蝕狀況。 二、為確保放射性廢棄物處理設施運轉之安全，請積極檢討改善一、二號機廢液處理桶槽與泵浦之基座安全，並請台電公司核安處駐廠安全小組列入巡查項目執行稽查。		
處理狀態	結案。		
處理情形	台電完成改善。		
參考文件			