

編號	FCMA-105-1-2001	日期	105 年 5 月 16 日
廠別	核一廠		
注意改進事項	本局執行貴公司第一核能發電廠放射性廢棄物營運安全例行檢查，發現一號機廢料廠房-0.83 呎東面樓梯旁一洩水管路數處鏽蝕，請改善。		
注意改進內容	核一廠一號機廢料廠房-0.83 呎東面樓梯旁，一只洩往#11 集水池之洩水管有數處鏽蝕情形，請切實改善或更換該段洩水管，以確保安全。		
處理狀態	結案。		
處理情形	台電公司已完成鏽蝕管路更換作業，本局 105 年 8 月 22 日同意結案。		
參考文件			