

編號	FCMRO-114-1-5002	日期	114 年 05 月 22 日
廠別	核一廠		
注意改進事項	本會 114 年 5 月 22 日執行核一廠乾式存設施運貯作業檢查，發現「密封鋼筒上蓋銲道非破壞檢測程序書」第 4.3.10 節有關液滲檢測作業之顯像時間與 ASME Code 相關規範不符。		
注意改進內容	液滲檢測作業之顯像時間與程序書不符。要求台電公司依據 ASME 2004 SECTION V 規範進程序書修訂並據以執行。針對已完成的貯存護箱液滲檢測作業像時間不符合規範部份提出安全評估說明。		
處理狀態	已結案		
處理情形	台電公司已完成相關改善，同意結案。		
參考文件			