

<b>編號</b>	FCMRO-114-2-5003	<b>日期</b>	114 年 11 月 05 日
<b>廠別</b>	核二廠		
<b>注意改進事項</b>	本會 114 年 10 月份執行核二廠用過核子燃料乾式貯存設施興建工程檢查，發現混凝土基座工程施作品質缺失，請檢討改善。		
<b>注意改進內容</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 經現場目視檢查發現 Pad 區混凝土基座西側側面存在明顯孔洞及蜂窩現象。</li> <li>2. 現場檢查發現部分護箱擬定擺放位置的中心點，與基樁的中心點存在些許偏差。</li> </ol>		
<b>處理狀態</b>	已結案		
<b>處理情形</b>	台電公司已完成相關改善，同意結案。		
<b>參考文件</b>			