

109 年度商品輻射檢測資訊

<p>樣品外觀</p>	
<p>廠商名稱</p>	<p>三燁科技有限公司</p>
<p>樣品名稱</p>	<p>負離子口罩 二代加厚版</p>
<p>檢驗方法</p>	<p>依原能會 107 年 11 月 20 日核定「負離子枕頭、棉被、眼罩、面具及口罩輻射量測與劑量評估」模式，進行輻射劑量評估。</p>
<p>不合格原因</p>	<p>輻射劑量評估超過法規限值。</p>
<p>法規標準</p>	<p>天然放射性物質管理辦法第 3 條規定。</p>
<p>後續查處</p>	<p>109 年 3 月函請經濟部標準局進行調查及後續回收下架事宜，不合格商品已由原能會核研所接收及處理。</p>

樣品外觀



廠商名稱

永霆國際竹炭實業有限公司

樣品名稱

竹炭口罩 貨號 6308-B3

檢驗方法

依原能會 107 年 11 月 20 日核定「負離子枕頭、棉被、眼罩、面具及口罩輻射量測與劑量評估」模式，進行輻射劑量評估。

不合格原因

輻射劑量評估超過法規限值。

法規標準

天然放射性物質管理辦法第 3 條規定。

後續查處

109 年 3 月函請經濟部標準局進行調查及後續回收下架事宜，不合格商品已由原能會核研所接收及處理。

<p>樣品外觀</p>	
<p>廠商名稱</p>	<p>大鍊企業股份有限公司</p>
<p>樣品名稱</p>	<p>3D 負離子口罩(Free size)</p>
<p>檢驗方法</p>	<p>依原能會 107 年 11 月 20 日核定「負離子枕頭、棉被、眼罩、面具及口罩輻射量測與劑量評估」模式，進行輻射劑量評估。</p>
<p>不合格原因</p>	<p>輻射劑量評估超過法規限值。</p>
<p>法規標準</p>	<p>天然放射性物質管理辦法第 3 條規定。</p>
<p>後續查處</p>	<p>109 年 3 月函請經濟部標準局進行調查及後續回收下架事宜，不合格商品已由原能會核研所接收及處理。</p>