反應爐壁上,因內壓力所產生的應力為......

- A. 在內壁上為壓應力,外壁為張應力。
- B. 在內壁上為張應力,外壁為壓應力。
- C. 在整個槽壁上均為張應力。
- D. 在整個槽壁上均為壓應力。

答案: C.

脆性破壞意指在相對_____溫下施加____應力而導致金屬脆化。

A. 高;壓

B. 低;壓

C. 高;張

D. 低;張

答案: D.

A. 120°F · 2200 psig

B. 120°F \ \ 400 psig

C. 400°F · 2200 psig

D. 400°F \ \ 400 psig

答案:A.

下列哪項比較可能導致反應爐產生較高脆性破壞機率?

- A. 高伽傌通率而不是高中子通率。
- B. 高反應爐材料強度而不是高材料延展性。
- C. 高反應器冷卻水含氧量而不是低含氧量。
- D. 反應器在高溫中快速冷卻100°F,而不是在低溫中冷卻。

下列何者降低了反應爐發生脆性破壞的可能性?

- A. 既有瑕疵。
- B. 出現張應力。
- C. 低溫運轉。
- D. 加熱與冷卻率小。

答案:D.

下列何者增加了壓力槽壁的脆性破壞可能性?

- A. 高溫而非低溫。
- B. 張應力而非壓應力。
- C. 進行 100°F/hr 加熱而非 100°/hr 冷卻。
- D. 使用不銹鋼製材料而非碳鋼製材料。

下列哪項敘述說明了脆性破壞與無延性溫度(nil-ductility temperature)的關係?

- A. 若在無延性溫度以下的溫度運轉,將導致脆性破壞。
- B. 若在無延性溫度以上的溫度運轉,將導致脆性破壞。
- C. 若在無延性溫度以下的溫度運轉,將增加脆性破壞機率。
- D. 若在無延性溫度以上的溫度運轉,將增加脆性破壞機率。

答案:C.

下列何者增加壓力槽壁的脆性破壞機率?

- A. 製造時使用不銹鋼而非碳鋼的材料。
- B. 壓應力而非張應力。
- C. 高反應器冷卻水溫度而非低反應器冷卻水溫度。
- D. 執行100°F/hr的冷卻而非100°F/hr的加熱。

答案:D.

下列那一種敘述可能增加反應器壓力槽壁脆性破壞機率?

- A. 在1600 psia時以50°F/hr冷卻而非在1200 psia時以50°F/hr冷卻。
- B. 槽壁上為壓應力而非張應力。
- C. 反應器冷卻水高溫而非低溫。
- D. 維持槽體材料強度不變下,變更槽壁設計以增加材料韌性。

答案:A.

反應器冷卻水系統的壓力邊界,在下列哪項情況發生脆性破壞的機率最小?

A. 120°F · 2200 psig

B. 120°F \ 400 psig

C. 400°F · 2200 psig

D. 400°F \ \ 400 psig

答案: D.

反應爐槽(RV)脆性破壞最有可能發生於反應器冷卻水系統(RCS)的_____期,即是RCS溫度_____於反應爐無延性轉換參考溫度(RT_{NDT})時最容易發生。

A. 加熱;高

B. 加熱;低

C. 冷卻;高

D. 冷卻;低

答案: D.

下列何者可預防反應爐因脆性破壞而損壞?

- A. 用低碳鋼製造反應爐。
- B. 讓反應爐壓力保持在最大設計限值之下。
- C. 以高於無延性轉換參考溫度(RT_{NDT})的溫度運轉。
- D. 使反應爐加熱/冷卻循環次數維持在限值內。

答案:C.

反應爐槽(RV)最不可能在_____期間發生脆性破壞,此時的反應爐溫度_____於無延性轉換參考溫度 (RT_{NDT}) 。

A. 冷卻;高

B. 加熱;高

C. 冷卻;低

D. 加熱;低

低碳鋼較可能在鋼的溫度_____於無延性溫度(nil ductility temperature)時發生脆性破壞,而且通常於施加應力_____於鋼材的降伏(yield)強度(或降伏應力)時發生。

A. 大;大

B. 大;小

C. 小;大

D. 小;小

答案: D.

下列那一項敘述可能導致反應爐產生較高脆性破壞機率?

- A. 飼水pH值8.5而非9.0。
- B. 反應器冷卻水含氧量高而非含氧量低。
- C. 反應爐以50°F/hr冷卻而非以100°F/hr加熱。
- D. 高伽碼通率而非高中子通率。

答案: C.

下列何者將降低反應爐因脆性破壞而損壞的機率?

- A. RCS pH 值 9.0 而非 8.5。
- B. 反應器冷卻水含氧量低而非含氧量高。
- C. 以 50°F/hr 冷卻而非以 100°F/hr 加熱。
- D. 高伽傌通率而非高中子通率。

答案:D.

無延性溫度意指.....

- A. 若低於此溫度,發生脆性破壞的機率將顯著增加。
- B. 由破壞機制決定此溫度等於參考轉換溫度。
- C. 由 V 型缺口衝擊測試(Charpy V-notch)決定此溫度等於參考轉換溫度。
- D. 若低於此溫度,金屬降伏應力將與楊氏係數(Young's modulus)成反比。

答案:A.

反應爐槽(RV)的無延性轉換溫度(RT_{NDT})的意義是____。

- A. 高於該溫度時,當反應器冷卻水系統(RCS)壓力降低,反應爐金屬將產生彈性變形。
- B. 高於該溫度時,當反應器冷卻水系統(RCS)壓力增加,反應爐金屬將失去彈性變形能力。
- C. 低於該溫度時,當反應器冷卻水系統(RCS)壓力降低,反應爐金屬將產生彈性變形。
- D. 低於該溫度時,當反應器冷卻水系統(RCS)壓力增加,反應爐金屬將失去彈性變形能力。

答案: D.

無延性轉換參考溫度(RT_{NDT})意指金屬材料溫度超過該溫度時,____。

- A. 大的壓應力會導致材料產生脆性破壞。
- B. 金屬展現出較高延展性。
- C. 產生脆性破壞的機率提高。
- D. 材料損壞前,無法觀察到明顯的變形發生。

無延性轉換溫度(RT_{NDT})的意義是____。

- A. 低於該溫度時,爐槽將瀕臨損壞。
- B. 高於該溫度時,爐槽將瀕臨損壞。
- C. 低於該溫度時,產生脆性破壞的機率明顯提高。
- D. 高於該溫度時,產生脆性破壞的機率明顯提高。

答案:C.

反應爐槽因脆性破壞而損壞的可能性,可以因_____而降低。

- A. 增加爐槽壽命。
- B. 降低爐槽壓力。
- C. 降低爐槽溫度。
- D. 減少伽碼通率暴露。

下列哪項運轉條件在防止反應器冷卻水系統(RCS)發生脆性破壞上的成效最低?

- A. 在指定的加熱與冷卻率限值內運轉。
- B. 以高於無延性轉換溫度的 RCS 溫度運轉。
- C. RCS 在低温時以低壓運轉。
- D. 功率改變時,以斜率變化式(ramped)調整的 RCS 溫度運轉。

答案: D.

為什麼要建立反應器冷卻水系統的冷卻率限值?

- A. 防止加入過量反應度。
- B. 防止反應爐發生脆性破壞。
- C. 防止反應器冷卻水系統過度次冷。
- D. 防止雜質在反應爐溶液中沈澱。

反應爐槽於其冷卻水系統加熱時承受的熱應力為.....

- A. 內壁為壓應力,外壁為張應力。
- B. 內部為張應力,外壁為壓應力。
- C. 整個爐壁均為張應力。
- D. 整個爐壁均為壓應力。

答案:A.

反應爐槽產生脆性破壞的機率,可藉由將下列何者降至最低而減少?

- A. 反應器冷卻水的含氧量。
- B. 在高溫下運轉。
- C. 冷卻反應器冷卻水系統所需之時間。
- D. 反應爐槽製造材料的含銅量。

答案: D.

反應爐槽內壁總應力在冷卻時比加熱時大,此乃因為.....

- A. 在內壁上,加熱的熱應力彌補了內壓力產生的應力。
- B. 內壓力產生的應力與冷卻應力,在內壁上都是張應力。
- C. 冷卻與加熱時在內壁上產生的應力都是張應力,但是冷卻時產生的應力較大。
- D. 冷卻時在內壁產生的張應力,比同一位置的內壓力產生壓應力大。

下列何者將降低反應爐因脆性破壞而損壞的機率?

- A. 增加爐槽壽命。
- B. 降低反應爐壓力。
- C. 降低反應爐溫度。
- D. 增加伽傌通率暴露。

下列何者將增加反應爐壁外表面的壓應力?

- A. 中子照射
- B. 伽傌照射
- C. 冷卻反應器冷卻水系統
- D. 加熱反應器冷卻水系統

答案:C.

下列何者在反應器冷卻水加熱期間,於反應器壓力槽內壁施加壓應力?

- A. 脆化應力
- B. 降伏應力
- C. 內壓力產生的應力(pressure stress)
- D. 熱應力

答案:D.

下列何者在建立反應器冷卻水系統加熱/冷卻率限值上是最受限制的組件?

- A. 調壓槽
- B. 反應爐槽
- C. 燃料棒
- D. 蒸汽產生器

反應器冷卻水冷卻期間,下列哪項在反應器壓力槽外壁上的應力為壓應力?

- A. 降伏應力
- B. 熱應力
- C. 內壓力產生的應力(pressure stress)
- D. 脆化應力

下列何者會在反應爐外壁施予壓應力(compressive stress)?

- A. 降低反應器冷卻水系統(RCS)壓力。
- B. 增加RCS壓力。
- C. 進行RCS冷卻。
- D. 進行RCS加熱。

答案:C.

反應器冷卻水系統壓力-溫度限制曲線,乃是利用保守之反應爐參考無延性溫度(RT_{NDT}) 而得。

A. 大;取出在爐心中經照射的反應爐材料試片後測試

B. 大;在營運中檢測並分析反應爐壁

C. 小;取出爐心中經照射的反應爐材料試片後測試

D. 小;在營運中檢測並分析反應爐壁

答案:A.

下列哪項運轉限制設計,旨在防止反應爐槽發生脆性破壞?

- A. 制訂調壓槽安全閥的最高設定值。
- B. RCS 與蒸汽產生器之間的最高差壓。
- C. 既定加熱率時 RCS 最高壓力和 RCS 溫度的限制。
- D. RCS 與調壓槽之間的最高差壓。

答案:C.

一部核子反應器停機,從500°F開始以不控制反應器冷卻速率降溫,最後將反應器冷卻水溫度降至240°F。而後若反應器冷卻水溫度持續維持在240°F,下列何者正確描述反應爐槽(RV)內壁在接下來的數小時內張應力的變化?

- A. 降低,因為反應爐槽壁上的溫度梯度會降低。
- B. 增加,因為反應爐槽壁上的溫度梯度會降低。
- C. 降低,因為反應爐槽內壁溫度將接近無延性轉換溫度。
- D. 增加,因為反應爐槽內壁溫度將接近無延性轉換溫度。

答案:A.

反應爐的快中子照射使爐槽金屬的應力_____,進而使無延性轉換溫度____。

A. 降低;增加

B. 降低;降低

C. 增加;增加

D. 增加;降低

答案: C.

快中子照射之所以對反應器壓力槽造成不利影響,在於造成.....

- A. 金屬脆化
- B. 脆性破壞
- C. 瑕疵出現(flaw initiation)
- D. 瑕疵擴大(flaw propagation)

答案:A.

反應爐長期暴露於快中子通率下,將會導致無延展轉換參考溫度(RT_{NDT}).....

- A. 升高,因為既有瑕疵擴大。
- B. 降低,因為既有瑕疵擴大。
- C. 升高,因為槽壁材料特性改變。
- D. 降低,因為槽壁材料特性改變。

答案: C.

下列何種形式的輻射,顯著降低了反應爐壓力槽的金屬延展性?

- A. 貝他
- B. 熱中子
- C. 伽傌
- D. 快中子

答案: D.

經過幾年運轉後,反應爐壓力槽的最大容許應力,在內壁的限制較外壁大,其原因為.....

- A. 在反應爐壓力槽壁上有溫度梯度。
- B. 內壁的表面積比外壁小。
- C. 內壁承受中子照射引發之材料脆化比外壁嚴重。
- D. 內壁承受的張應力比外壁大。

答案:C.

長期暴露在____下,將導致反應爐的無延性轉換溫度____。

A. 中子射線;增加

B. 中子射線;減小

C. 硼酸;增加

D. 硼酸;減小

答案:A.

兩部相同的核子反應器於過去十年間持續運轉。反應器A平均功率容量因數為50%,共經歷了40次加熱/冷卻週期;反應器B平均功率容量因數為60%,共經歷了30次加熱/冷卻週期。

哪部反應器具有最低的反應爐無延性轉換溫度?

- A. 反應器A,因為平均功率容量因數較低。
- B. 反應器A,因為加熱/冷卻週期次數較多。
- C. 反應器B, 因為平均功率容量因數較高。
- D. 反應器B,因為加熱/冷卻週期次數較少。

答案:A.

在反應爐使用壽命期間,對反應爐的無延性轉換參考溫度(RT_{NDT})影響最大的兩項因素,分別為......

- A. 熱中子通率與爐槽含銅量。
- B. 熱中子通率與爐槽含碳量。
- C. 快中子通率與爐槽含銅量。
- D. 快中子通率與爐槽含碳量。

答案: C.

兩部相同的核子反應器於過去十年間持續運轉。反應器A平均功率容量因數為60%,共經歷了30次加熱/冷卻週期;反應器B平均功率容量因數為50%,共經歷了40次加熱/冷卻週期。

哪部反應器具有最低的反應爐槽無延性轉換溫度?

- A. 反應器A,因為加熱/冷卻週期次數較少。
- B. 反應器A,因為平均功率容量因數較高。
- C. 反應器B,因為加熱/冷卻週期次數較多。
- D. 反應器B,因為平均功率容量因數較低。

答案: D.

下列何者是反應爐材料脆化的主要原因?

- A. 高能量核分裂產物
- B. 高運轉溫度
- C. 高能量伽傌射線
- D. 高能量中子射線

答案:D.

下列何者描述了快中子照射對於反應爐壓力槽的影響?

- A. 增加疲勞裂縫成長率。
- B. 增加材料損壞前的塑性變形。
- C. 增加金屬韌性。
- D. 增加無延性轉換參考溫度。

答案:D.

兩部相同之核子反應器於過去十年間持續運轉。反應器A平均功率容量因數為60%,共經歷了30次加熱/冷卻週期;反應器B平均功率容量因數為50%,共經歷了40次加熱/冷卻週期。

哪部反應器具有最高的反應爐無延性轉換溫度?

- A. 反應器A,因為加熱/冷卻週期次數較少。
- B. 反應器A,因為平均功率容量因數較高。
- C. 反應器B,因為加熱/冷卻週期次數較多。
- D. 反應器B,因為平均功率容量因數較低。

答案:B.

兩部相同的核子反應器於過去十年間持續運轉。反應器 A 的平均功率容量因數為 50%, 共經歷 40 次加熱/冷卻週期。反應器 B 的平均功率容量因數為 60%,共經歷 30 次加熱/ 冷卻週期。

哪部反應器的反應爐無延性轉換溫度較高?

- A. 反應器 A, 因為加熱/冷卻週期次數較多。
- B. 反應器 A, 因為平均功率容量因數較低。
- C. 反應器 B, 因為加熱/冷卻週期次數較低。
- D. 反應器 B, 因為平均功率容量因數較高。

答案:D.

兩部相同的核子反應器目前停機以更換燃料。反應器A已經運轉15年,平均功率容量因數為60%;反應器B已經運轉12年,平均功率容量因數為75%。

哪部反應爐具有最低的反應爐槽無延性轉換溫度?

- A. 反應器A,因為平均功率容量因數較低。
- B. 反應器B,因為平均功率容量因數較高。
- C. 兩部反應器有大約相同之無延性轉換溫度,因為兩個爐心發生的核分裂次數大約相同。
- D. 兩部反應器有大約相同之無延性轉換溫度,因為停機時的爐心快中子照射效應並不顯著。

答案:C.

兩部相同的核子反應器目前停機以更換燃料。反應器A已經運轉15年,平均功率容量因數為60%。反應器B已經運轉12年,平均功率容量因數為60%。

哪部反應器具有最低的反應爐槽無延性轉換溫度?

- A. 反應器A,因為其發生的核分裂次數較多。
- B. 反應器B, 因為其發生的核分裂次數較少。
- C. 兩部反應器之無延性轉換溫度大約相同,因為兩者平均功率容量因數相同。
- D. 兩部反應器之無延性轉換溫度大約相同,因為停機時的爐心中核分裂速率並不顯著。 答案:B.

兩部相同的核子反應器於過去十年間持續運轉。反應器A平均功率容量因數為60%,共經歷了30次加熱/冷卻週期;反應器B平均功率容量因數為80%,共經歷了20次加熱/冷卻週期。

哪部反應器具有最高的反應爐無延性轉換溫度?理由為何?

- A. 反應器A,因為加熱/冷卻週期次數較多。
- B. 反應器A,因為平均功率容量因數較低。
- C. 反應器B,因為加熱/冷卻週期次數較少。
- D. 反應器B,因為平均功率容量因數較高。

答案: D.

一部核子反應器以平均功率85%運轉18個月後停機更換燃料。在大修期間,從反應爐取出監測金屬試片以進行測試。測試結果判定從上次停機更換燃料後,材料的無延性轉換(NDT)溫度已經從44°F降低至42°F。

下列結論何者為真?

- A. 測試結果可信,比起上次停機更換燃料,此反應爐目前較可能發生脆性破壞。
- B. 測試結果可信,比起上次停機更換燃料,此反應爐目前較不可能發生脆性破壞。
- C. 測試結果有問題,因為樣本NDT溫度不會在上述18個月的運轉期間下降。
- D. 測試結果有問題,因為樣本NDT溫度在上述18個月的運轉期間中,下降溫度應該<u>大</u>於2°F。

答案:C.

一部核子反應器以平均功率 85%運轉 18 個月後停機更換燃料。在大修期間,從反應爐取出金屬試片以進行測試。測試結果判定試片的無延性轉換(NDT)溫度,自上次停機更換燃料起,從 42°F 升高至 44°F。

下列結論何者為真?

- A. 測試結果可信,相較於上次停機更換燃料,目前的反應爐更有可能發生脆性破壞。
- B. 測試結果可信,相較於上次停機更換燃料,目前的反應爐較不可能發生脆性破壞。
- C. 測試結果有問題,因為在上述 18 個月的運轉期間,反應爐的 NDT 溫度不會增加。
- D. 測試結果有問題,因為在上述18個月的運轉期間,反應爐的NDT溫度至少增加10°F。答案: A.

一部核子反應器以平均功率85%運轉18個月後停機更換燃料。在大修期間,從反應爐取出監測金屬試片以進行測試。測試結果指出自從上次停機更換燃料後,材料的無延性轉換溫度(NDT)已經從44°F降至32°F。

下列結論何者為真?

- A. 測試結果可信,比起上次更換燃料,此反應爐目前較可能發生脆性破壞。
- B. 測試結果可信,比起上次更換燃料,此反應爐目前較不可能發生脆性破壞。
- C. 測試結果有問題,因為試片NDT溫度不會在上述18個月的運轉期間下降。
- D. 測試結果有問題,因為在上述18個月的運轉期間,試片的實際NDT溫度下降數值,應遠小於測試結果所得之數值。

答案:C.

兩部相同的核子反應器目前停機以更換燃料。反應器A已經運轉10年,平均功率容量因數為90%;反應器B已經運轉15年,平均功率容量因數為80%。

哪部反應器具有較高的反應爐無延性轉換溫度?原因為何?

- A. 反應器A,因為其具有較高的平均功率容量因數。
- B. 反應器B, 因為其具有較低的平均功率容量因數。
- C. 反應器A,因為其發生的核分裂次數明顯較少。
- D. 反應器B,因為其發生的核分裂次數明顯較多。

答案:D.

一部核子反應器以平均功率 85%運轉 18 個月後停機更換燃料。在大修期間,從反應爐取出金屬試片以進行測試。測試結果判定試片的無延性轉換(NDT)溫度,自上次停機更換燃料以來,從 42°F升高至 72°F。

下列結論何者為真?

- A. 測試結果可信,相較於上次停機更換燃料,目前的反應爐較有可能發生脆性破壞。
- B. 測試結果可信,相較於上次停機更換燃料,目前的反應爐較不可能發生脆性破壞。
- C. 測試結果有問題,因為在上述 18 個月的運轉期間,反應爐的 NDT 溫度不會增加。
- D. 測試結果有問題,因為在上述 18 個月的運轉期間,反應爐增加的 NDT 溫度應<u>少於</u>所示增溫。

答案:D.

一部核子反應器停機以更換燃料。在大修期間,從反應爐取出金屬試片以進行測試。最後測試試片的時間為六年前。反應器於往後六年間,以 85%平均功率完成數次為期 18 個月的燃料週期。

測試結果判定試片的無延性轉換(NDT)溫度,自上次停機更換燃料以來均未改變,仍然維持 44°F。則下列哪項結論為真?

- A. 測試結果可信,然而相較於六年前,目前的反應爐較有可能發生脆性破壞。
- B. 測試結果可信,然而相較於六年前,目前的反應爐較不可能發生脆性破壞。
- C. 測試結果有問題,因為從上次測試以來,反應爐的 NDT 溫度應該增加。
- D. 測試結果有問題,因為從上次測試以來,反應爐的 NDT 溫度應該降低。

答案:C.

兩部相同的核子反應器目前停機以更換燃料。反應器 A 已經運轉 12 年,平均功率容量因數達到 60%。反應器 B 已經運轉 15 年,平均功率容量因數達到 60%。

哪部反應器的反應爐無延性轉換溫度較低?

- A. 反應器 A, 因為其產生的核分裂總次數較少。
- B. 反應器 B, 因為其產生的核分裂次數較多。
- C. 兩部反應器的無延性轉換溫度約略相同,因為其平均功率容量因數相等。
- D. 兩部反應器的無延性轉換溫度約略相同,因為停機爐心的分裂率並不顯著。

答案:A.

核能電廠目前停機,此時的反應器冷卻水系統為 1,200 psia 與 350°F。下列何者最有可能造成反應爐產生壓力熱震 (Pressurized thermal shock)?

- A. 迅速加熱伴隨著迅速減壓。
- B. 迅速冷卻伴隨著迅速減壓。
- C. 迅速加壓伴隨著迅速冷卻。
- D. 迅速加壓伴隨著迅速加熱。

答案:C.

A. 降低;冷卻

B. 增加;冷卻

C. 降低;加熱

D. 增加;加熱

答案:B.

下列何者造成反應爐出現壓力熱震(Pressurized thermal shock)的機率最大?

- A. 啟動未運轉迴路的反應器冷卻水泵,此時相關的蒸汽產生器溫度低於 RCS 迴路溫度。
- B. 啟動未運轉迴路的反應器冷卻水泵,此時相關的蒸汽產生器溫度高於 RCS 迴路溫度。
- C. 在蒸汽產生器蒸汽出口噴嘴出現完全且無法隔離(unisonlable)的斷裂當時及之後,持續注入緊急冷卻水至 RCS。
- D. 在反應爐槽冷卻水出口噴嘴出現完全且無法隔離(unisonlable)的斷裂當時及之後,持續注入緊急冷卻水至 RCS。

答案:C.

運轉員在發生嚴重的過冷暫態時,首重下列哪項問題?

- A. 錯氫反應加速。
- B. 反應爐水位下降。
- C. 反應器冷卻水泵喪失淨正吸水頭。
- D. 反應爐槽脆性破壞。

答案:D.

防範脆性破壞時,首重無法控制的冷卻現象,因為此現象在反應爐的______壁造成龐大的______應力。

A. 內;張

B. 外;張

C. 內;壓

D. 外;壓

答案:A.

反應器冷卻水系統發生無法控制的冷卻現象時,最有可能承受壓力熱震(Pressurized thermal shock)的組件為......

- A. 反應爐槽
- B. 蒸汽產生器管板(tube sheet)
- C. 冷端蓄壓槽穿越管
- D. 反應器冷卻水迴路的電阻式溫度感測器穿越管

答案:A.

下列何者描述了在反應器冷卻水系統冷卻期間,施加於反應爐槽的熱應力?

- A. 內壁為壓應力、外壁為張應力。
- B. 內壁為張應力、外壁為壓應力。
- C. 整個爐壁為壓應力。
- D. 整個爐壁為張應力。

答案:B.

反應爐槽於冷卻水系統冷卻期間經歷的熱應力為.....

- A. 整個爐壁為張應力。
- B. 反應爐內壁為張應力、外壁為壓應力。
- C. 整個爐壁為壓應力。
- D. 反應爐內壁為壓應力、外壁為張應力。

答案:B.

核能電廠正使用反應器冷卻水泵進行加熱。關於施加在反應爐槽的加熱應力.....

- A. 整個爐壁為張應力。
- B. 內壁為張應力、外壁為壓應力。
- C. 整個爐壁為壓應力。
- D. 內壁為壓應力、外壁為張應力。

答案: D.

科目/題號: 193010/1 (2016新增)

知能類: K1.05 [2.9/3.0]

序號: P398 (B400)

反應爐槽產生脆性破壞的機率可藉由減少下列何者而降低?

- A.反應爐冷卻水中之氧含量
- B.在高溫下運轉
- C.冷卻反應爐冷卻水系統所需之時間
- D.反應爐槽製造時材料含銅的總量

答案: D

科目/題號: 193010/2 (2016新增)

知能類: K1.05 [2.9/3.0]

序號: P5550 (B5550)

兩座完全相同的反應器目前均因更換燃料而停機。反應器A在運轉24年後已達平均壽期容量因數90%,而反應器B運轉30年後已達平均壽期容量因數72%。下列何者反應器具有較低無延性轉換溫度(NDTT)?

- A.反應器A,因其產生較多的總分裂次數
- B.反應器B,因其產生較少的總分裂次數
- C.兩座反應器具有大約相同的 NDTT,因為快中子的照射在停機的反應器不重要
- D.兩座反應器具有大約相同的NDTT,因為每一反應器均產生大約相同的分裂 數

答案: D

科目/題號: 193010/3 (2016新增)

知能類: K1.05 [2.9/3.0]

序號: P6350 (B6350)

比較下列何者在反應器槽產生脆性斷裂的機率較高?

- A.反應器槽中較高的快中子通量而不是較高的加馬通量
- B.反應器槽材料較高延展性而不是較高材料強度
- C.反應器在高溫時快速加熱100°F而不是在低溫時
- D.反應器在高溫時快速冷卻100°F而不是在低溫時

答案: A

科目/題號: 193010/4 (2016新增)

知能類: K1.05 [2.9/3.0]

序號: P6950 (B6950)

兩座完全相同的反應器目前均因更換燃料而停機。反應器A在運轉16年後已達平均壽期容量因數90%,而反應器B運轉18年後已達平均壽期容量因數80%。下列何者反應器具有較低反應器槽無延性轉換溫度,且理由為何?

- A.反應器A,因其具有較高平均壽期容量因數
- B.反應器B,因其具有較低平均壽期容量因數
- C.兩座反應器具有大約相同的無延性轉換溫度,因為每一反應器均產生大約相同的分裂數
- D.兩座反應器具有大約相同的無延性轉換溫度,因為快中子的照射在停機的反應器是不重要的

答案: C

科目/題號: 193010/5 (2016新增)

知能類: K1.05 [2.9/3.0]

序號: P7640 (B7640)

比較下列何者在反應器槽產生脆性斷裂的機率較低?

- A.反應器槽中較高的加馬通量而不是較高的快中子通量
- B.反應器槽較高材料強度而不是較高材料延展性
- C.反應器在低溫時快速加熱100°F而不是在高溫時
- D.反應器在低溫時快速冷卻100°F而不是在高溫時

答案: A