

105 年度第 2 次核管會議紀錄

一、時間：105 年 12 月 29 日（星期四）上午 9 時 30 分至 12 時

二、地點：原能會二樓會議室

三、主席：張處長欣

四、出席單位及人員（敬稱略）：

原能會

核管處：李綺思、龔繼康、何恭旻、鄧文俊、顏志勳、張禕庭。

台電公司

核安處：張學植、康哲誠、楊國華、許懷石、李澤泉。

核發處：林志保、林貴清、楊駿偉、吳鴻明、高豪強、林琦蒼、丁瑞真、
邱鼎文。

核一廠：黃清順、黃兆禎、黃裕龍、張凱翔、李榮達、李煙全。

核二廠：楊勝勳、王春道、呂世義、黃宣翰、宋明富、黃嘉榮、林漢鵬、
鐘穎秀、柯鈞議、張評淦、吳宗。

核三廠：劉明輝、徐瑋廷、鄭牛盾、林國棟。

五、列席單位及人員：

核能研究所：康龍全。

六、記錄：施劍青。

七、會議決議事項：

(一)歷次會議決議事項追蹤報告

決議事項：

1. 10012A03(地震記錄系統記錄能力)：本項繼續追蹤。

2. 10306A03(BL 2012-01)：本項繼續追蹤。請台電公司就 NRC 於 2014 年 11 月 25 日針對 NEI 倡議文件(2013 年 10 月 9 日)提出之要求(ML14120A203)，其後 NEI 倡議文件改版(2015 年 3 月，第一版)，以及 BTP 8-9 Rev.0 等進行比對，並提出台電之相應措施。
3. 10406A04(可靠度一級設備組件維護作業檢討)：本項核管會議不再討論。核二廠 2 號機發電機避雷器箱受損事件後續改善事項及平行展開由核管案 GA-0-10501 繼續追蹤。
4. 10406A07(電池組容量加大至 24 小時)：本項同意結案。
5. 10506A01(一吋以下洩水閥維護作業)：本項繼續追蹤。請核一、二廠再清查有無類似未有標示之洩水隔離閥；由提供之貝泰公司儀器安裝註解無法看出儀器閥可以不需建置閥號，另修改後之程序書 700-I-1036A 亦不能有效防範類似事件再發生，請核三廠就清查 BB 系統隔離閥研擬可行之現場標示方式。
6. 10506A02(GL 2016-01 用過燃料池安全再確認)：本項繼續追蹤。
7. 10506A03(大修總處稽查第一分組作業檢討)：本項同意結案。

(二)本次會議討論議題

議題 1：請台電公司再檢視各核能電廠電池容量及充電機能力，檢視是否應修訂偵測試驗 3.8.4.6 要求。

決議事項：

- (1) 核三廠充電機容量加大後仍以原額定電流量進行偵測試驗及用 current limit 使最大電流量與原來的充電機相同，對機組是否有潛在影響，請補充。
- (2) 本項繼續追蹤。

議題 2：目前台電公司及各核電廠與所在地方政府互動作法(含通報)完整說明。

決議事項：

- (1) 本會後續將加強與地方政府、核電廠之三方互動。
- (2) 本項同意結案。