



114年地方政府輻射災害防救講習

輻射偵檢儀器 操作要領與實作訓練

核能安全委員會 保安應變組

簡報大綱 Outline



- 1 偵檢儀器的重要性
- 2 儀器作用原理
- 3 常用儀器介紹
- 4 操作注意事項
- 5 動手實作

簡報大綱 Outline



- 1 偵檢儀器的重要性
- 2 儀器作用原理
- 3 常用儀器介紹
- 4 操作注意事項
- 5 動手實作

為何需要輻射偵檢儀器?




輻射

無法透過<mark>五感</mark> 來感知其存在

但!可以透過

儀器

輻射偵檢 儀器




知己知彼,百戰百勝!



瞭解災害現場輻射強度後,才能...

- ✓ 劃設管制區(冷、暖、熱區) ✓ 採取適當的應變措施
- ✔ 評估應變人員可以停留時間 ✔ 災後追溯應變人員可能接受劑量



接受緊急曝露人員之劑量應符合下列規定:

任務	任一年內累積之有效劑量 盡量不要超過
搶救生命	500毫西弗(mSv) 10 ^倍
減少大量集體有效劑量 防止發生災難	100毫西弗(mSv) ^{2倍}
其他應變行動	50毫西弗(mSv)

【游離輻射防護安全標準】

簡報大綱 Outline



- 1 偵檢儀器的重要性
- 2 儀器作用原理
- 3 常用儀器介紹
- 4 操作注意事項
- 5 動手實作

偵檢器外觀與作用原理



2.電子電路

收集與分析探頭訊號

- 電(電流、電壓)
- 光 (可見光)
- 化學(顏色、價位)
- 熱量 (溫度)

3.顯示裝置


顯示偵測結果

- 計數
- 活度
- 劑量


1. 偵測探頭

與入射輻射產生游離或激發作用

輻射偵測原理




輻射類型



【https://www.ans.org/nuclear/radiation】

輻射單位



X光機/加速器

管電壓決定輻射能量大小常用單位為kV

電壓↑ 輻射能量↑

放射性物質

以其在一定時間內衰變的次數代表其活度 常用單位為**貝克(Bq)**或居里(Ci)

貝克:每秒衰變的次數

 $1Ci = 3.7 \times 10^{10} Bq$

對人體的影響

● 不同輻射對人體的影響程度不同

輻射加權因數W_R

- X-ray、γ-ray、電子:1
- α粒子:20
- 中子(不同能量範圍):5-20
- 人體不同組織對於輻射的敏感度也不同

組織加權因數W_T

- 性腺: 0.2
- 肺、胃、結腸、紅骨髓: 0.12
- 甲狀腺、食道、肝、膀胱:0.05
- 綜合考量上述因素,描述輻射對人體影響所使用的單位為西弗(Sv)

輻射劑量單位換算

符	號	Т	G	M	k	С	m	μ	n	р	f
數	字	10^{12}	10 ⁹	10^{6}	10^{3}	10^{-2}	10^{-3}	10^{-6}	10^{-9}	10^{-12}	10^{-15}

西弗(Sv):輻射劑量(dose)的單位。

毫西弗(mSv)=千分之一西弗(1/1,000Sv)

微西弗(µSv)=百萬分之一西弗(1/1,000,000Sv)

奈西弗(nSv)=十億分之一西弗(1/1,000,000,000Sv)

微西弗/小時(µSv/hr):輻射劑量率

1毫侖琴(mR)= 10微西弗(μSv)

輻射劑量率 x 時間 = 輻射劑量

• 西弗(Sv):表示人體吸收的輻射劑量。

(依照射的輻射種類、受照射的器官組織而不同)

瑞典科學家 西弗(Sievert)



挑選偵檢儀器

輻射種類

- 電磁輻射:X射線、γ射線
- 粒子輻射:α粒子、β粒子、中子(n)、質子(p)

使用目的

- 核種辨識 (天然、人工)
- 劑量率量測 (µSv/h、mSv/h、Sv/h) 、累積劑量 (µSv、mSv、Sv)
- 污染偵測 (cps、cpm、Bq、Bq/cm²)
- 環境劑量、環測樣品分析、空浮偵測、全身計測...etc.
- ※ 其他考量因素:能量範圍、反應時間...etc

偵檢儀器其他考量因子

項目	說明
	效率高低主要取決於 <mark>偵檢頭的材質與大小。</mark>
127773777	一般而言,固態偵測器效率>氣態偵測器。
	儀器讀值與標準值的比值。可藉由將儀器送往標準實驗
準確度	室校正以取得校正因子,來改善儀器準確度的問題。
	器示值 × 校正因子 = 參考值(實際值)
穩定度	每次量測結果的差異小。穩定度高的儀器通常偵測效率
总是	也較高,比較能獲得穩定的量測結果。
能量依持性	在相同輻射劑量強度,不同輻射粒子能量的情況下,儀
尼里以 讨江	器準確度間的差異表現稱為能量依持性。
角度依持性	在相同輻射劑量強度下,儀器偵測探頭方向與輻射線入
丹反似讨任	射方向角度不同造成的讀數差異。
低計數率情況	低劑量率或是使用低偵測效率儀器的情況下,因 <mark>機率統</mark>
統計差異	計效應造成儀器讀數的變動將相當顯著。

準確度

穩定度


(Accuracy)

(Precision)

- 儀器讀數與真實劑量率之比值 對固定輻射強度重複進行多次計讀
- 校正因子 = ________ 讀值

每次讀值越接近越好

越接近1越好



國立清華大學原子科學技術發展中心輕便型輻射偵檢儀校正實驗室



共1頁第1頁

新竹市光復路二段 101 號

TEL: (03)5745157

FAX:(03)5722660

Calibration Laboratory 0304

單位名稱: 國立中央大學

報告編號: 1

100-4047-001-0

單位代號: 4047

單位地址:

中壢市五權里中大路300號

儀器廠牌: SE

儀器型號:

Inspector

儀器序號: 16359

偵檢器:

蓋革管

值檢器型號: -

值檢器序號: -

溫度:

18.7 ℃

壓力:

100.5 kPa

相對溼度: 47

%RH

校正射源: 銫 137

校正日期:

100/01/24

單位:

μSv/h

射源活度: 111GBq, 18.5GBq, 1850MBq (July 1, 1996)


校正刻度	標準値 (μSv/h)	計讀値 (µSv/h)	校正因子
X1	10.00	9.37	1.06
X1	80.00	79.20	1.01
X1	200.00	203.80	0.98
X1	800.00	786.98	1.01


備註:

1. 校正因子= 標準値計讀値

能量依持性


- 相同劑量率下,偵檢儀器讀值會隨輻射能量不同而改變。
- 鈷-60輻射場會高估,符合輻射防護原則!
- 範圍越小越好(±30%內)






角度依持性


- 儀器因為幾何形狀非圓形,在不同角度會產生讀值差異。
- 開窗偵檢器,若偵測窗口未正對輻射源方向,讀數會明顯偏低。



儀器模式好多 到底要用哪一個?








計數率

污染活度






單位面積污染活度

劑量率

對儀器而言,各種不同計量單位只是因應 何測目的不同而已。 事實上都可相互轉換。

量測讀值來自?

儀器顯示的輻射讀值





環境輻射(天然、人造)



儀器本身的輻射



儀器本身的電子雜訊

簡報大綱 Outline



- 2 儀器作用原理
- 3 常用儀器介紹
- 4 操作注意事項
- 5 動手實作

手持式輻射偵檢儀器


- ●用以測量所在環境的即時輻射劑量率
- 單位: 微西弗/小時(µSv/h)、毫西弗/小時(mSv/h)
- ●台灣天然背景輻射約為0.2微西弗/小時(µSv/h) 以下
- ●部分輻射劑量計具有記錄累積劑量跟核種辨識的功能



INER-9200




identiFINDER 2



RadEye PRD

核種辨識


- ●確認造成輻射災害的放射性核種,是否與作業現場標示、 交運文件或遺失射源一致。
- 幫助應變人員控制及了解潛在危害。





污染偵檢儀器

- ◆ 大面積偵檢器 (α、β粒子為主)
- 儀器反應快速
- 可顯示污染總量 (cps) 及單位面積污染活度(Bq/cm²)
- 固定式 (手、衣) 偵檢、手提式偵檢、地板大區域<mark>除污後之偵檢</mark>
- 可設定污染警報值及記憶存取列印








電子劑量計EPD(個人警報器)


EPD: Electronic Personal Dosimeter

- 可偵測貝他、光子
- 體積小、方便攜帶



- 具劑量值與劑量率警告(alert/warning)跟警報(alarm)聲響功能
- 於緊急事件中,建議設定10-30毫西弗作為人員累積劑量警報值
- 現場作業或第一線應變人員的保障






人員劑量佩章

法定劑量計

- 熱發光劑量計(TLD)、膠片劑量計、光刺激發光劑量計 及其他經核安會公告之劑量計
- 評定機構須經實驗室認證及核安會認可

正確使用3步驟

- ① 正確佩戴
- 穿鉛衣時,應佩戴於鉛衣內(非鉛衣外口袋)。
- 佩章如有開窗處,開窗面應朝前。
- ② 妥善保存
- 不使用時,應與背景佩章放置在一起。
- ③ 定期計讀
- 每月計讀、追蹤管理。





全身(深部、淺部)




肢端

第一線應變人員 如何挑選偵檢儀器?

- ✓ 輕便好攜帶
- 手持式輻射偵檢器為主

- ✔ 操作簡單
- / 反應快
- 偵測輻射種類:加馬輻射為主
- ✔ 能量範圍:常見核種能量 60 KeV-1.3 MeV
- ╱ 有聲、光警報功能



簡報大綱 Outline



- 2 儀器作用原理
- 3 常用儀器介紹
- 4 操作注意事項
- 5 動手實作

1 輻射偵檢儀器操作要點






- 選擇未受異常輻射影響處。
- 開機後等待60秒:讓儀器穩定運作。
- 確認螢幕上顯示之單位。
- 記錄背景值。

2 輻射偵檢儀器操作要點






- 由遠至近,數值有無顯著變化?
- 各式儀器反應時間不同,計讀時應等數值穩定
- 高污染區偵檢:儀器建議包封處理
- 確認單位
- 記錄數值

第一線應變人員偵測原則

Z字形勘查

- 利用Z字形勘查確認災害現場是 否有輻射異常情形,據以劃設管 制區,執行相關應變作為。
- 原則從第1點至5點依序進行偵測。
- 偵測時應記錄包含偵檢儀器資訊、 背景值讀值及至少5個以上的偵 測點的讀值。



3

輻射偵檢儀器操作要點





現場有無異常輻射?

★ 毋須劃設管制區

→ 依量測到的數值
調整管制區範圍



結語

輻射偵測三部曲



Selection:選用適當儀器

Detection: 依程序偵測

Reading:正確判讀

課程結束敬請指教

Any questions?



動手實作

請大家到台前來 實際操作看看!



