

編號	FCMRO-KS-114-301	日期	114年7月14日
單位	核二廠		
注意改進事項	本會於114年7月執行「核二廠放射性廢棄物營運114年度定期檢查」，發現以下作業缺失，請檢討改善。		
注意改進內容	<p>一、有關114年7月2日凌晨發生廢料廠房全黑事件，經查核二廠無此異常事件之通報紀錄，請廠方檢討精進異常事件之通報機制。</p> <p>二、一號低放貯存庫屋頂在經過防水層施工後未能徹底改善滲水問題，請核二廠積極處理並說明後續改善規劃。</p> <p>三、一號低放貯存庫早期貯存之廢棄物桶，部分盛裝容器已鏽蝕且乾性廢棄物未妥善分類，經本會要求改善後，該批廢棄物桶經過檢整並運至三號低放貯存庫存放。惟本次定檢期間查證該批廢棄物桶之貯存情形，發現多桶廢棄物仍無正式桶號，請核二廠儘速處理無桶號之廢棄物桶，並說明該批廢棄物桶之後續處理、貯存規劃。</p> <p>四、巡查三號低放貯存庫地下一樓貯存區，發現作業人員在未開啟現場照明的環境下，僅依靠堆高機的大燈並使用堆高機搬運廢棄物桶，有工安疑慮，請檢討改善。</p> <p>五、經查114年1~6月期間，減容中心發生五次市電斷電之異常情事。請核二廠加強減容中心焚化爐異常事件處理之人員訓練，並與供電部門積極溝通，以確保設施供電穩定及運轉安全。</p>		
處理狀態	結案。		
處理情形	核二廠已改善完畢。		
參考文件			

