


110 年度負離子商品後市場查核之輻射檢測不合格商品資訊

<p>樣品外觀</p>	 <p>負離子天然按摩型乳膠枕 尺寸：60×40×12/10cm 材質：100%天然乳膠 表布：100%聚酯纖維</p>
<p>廠商名稱</p>	<p>慧宏事業有限公司</p>
<p>樣品名稱</p>	<p>負離子天然按摩型乳膠枕(60x40x12 cm/10 cm)</p>
<p>檢驗方法</p>	<p>依原能會 107 年 11 月 20 日核定「負離子枕頭、棉被、眼罩、面具及口罩輻射量測與劑量評估」模式，進行輻射劑量評估。</p>
<p>不合格原因</p>	<p>輻射劑量評估超過法規限值。</p>
<p>法規標準</p>	<p>天然放射性物質管理辦法第 3 條規定。</p>
<p>後續查處</p>	<p>110 年 5 月函請經濟部標準局進行調查及後續回收下架事宜，不合格商品已由原能會核研所接收及處理。</p>

<p>樣品外觀</p>	
<p>廠商名稱</p>	<p>大鍊企業股份有限公司</p>
<p>樣品名稱</p>	<p>銀纖維能量口罩(藍色)</p>
<p>檢驗方法</p>	<p>依原能會 110 年 10 月 22 日核定「負離子鹽燈、衛生棉(含衛生棉條)及口罩輻射量測與劑量評估」模式，進行輻射劑量評估。</p>
<p>不合格原因</p>	<p>輻射劑量評估超過法規限值。</p>
<p>法規標準</p>	<p>天然放射性物質管理辦法第 3 條規定。</p>
<p>後續查處</p>	<p>110 年 11 月函請經濟部標準局進行調查及後續回收下架事宜，不合格商品已由原能會核研所接收及處理。</p>