

行政院原子能委員會 委託研究計畫研究報告

核四廠結構系統組件審查技術研究 影響台灣地區地震歷史紀錄及震源確定分析

Analysis of earthquake catalog and earthquake source zoning in the
Taiwan region

計畫編號：942001INER20

受委託機關（構）：清雲科技大學

計畫主持人：葉永田

報告日期：94年12月

目 錄

中文摘要	I
英文摘要	II
一、計畫目的	1
二、計畫源起	2
三、執行方法與進度說明	3
四、結論與建議	20
參考文獻	21

影響台灣地區地震歷史紀錄及震源確定分析

中文摘要

為配合核能安全與管制的施政目標，本計畫預定對台灣地區長期的地震紀錄(earthquake data)及活動斷層 (active fault) 做地毯式之整理，並建置成一個 GIS 地震資料庫，以作為核電設施機率式地震危險度評估 (probabilistic seismic hazard assesment) 的基本輸入資料。本計畫的主要工作包括：地震規模一致性之探討、分析與確立，震源位置的再確認，餘震系列的判斷，活動斷層(active fault)及其錯動機制 (faulting mechanism) 的估判，震源區的劃分(earthquake source zoning) 等。工作進行的順序是：可能影響核四廠者為首要，再依核核一、二、核三順序進行。

本年度計畫完成工作項目：一、建立規模轉換經驗式與程序；二、針對 1959 年恆春地震與其餘震進行重定位與規模評估；三、餘震系列的判斷並建立 1900-2004 年地震目錄。

關鍵字：地震風險分析

Analysis of earthquake catalog and earthquake source zoning in the Taiwan region

Abstract

For probabilistic seismic hazard assessment of nuclear power plant and its related facilities, an unified earthquake catalog is basically important. So that, the first job of this project is to re-examine available catalogs of the earthquakes occurred in the Taiwan region and in the different observational periods. The works will be done are to analyze the magnitude scales and convert all of them to M_L , the Local magnitude scale, to check the hypocenter location(s) listed in different catalogs, and to identify the aftershock sequences. Besides, the location of active faults and their possible faulting mechanisms will be discussed. Earthquake source zoning schemes of Taiwan will be determined too. The final earthquake catalog will be established in a GIS based database.

The finish item of the first year: 1. Establishment of the formula and the procedure of magnitude transformation. 2. Relocation and re-evaluation the magnitude for the 1959 Hengchung earthquake sequence. 3. Establishment the 1900-2004 earthquake catalog without aftershock sequence.

KEYWORDS: Seismic hazard analysis

一、計畫目的

台灣位處於環太平洋地震帶上，受到歐亞大陸板塊與菲律賓海板塊間的碰撞、擠壓作用，自古以來即常發生大地震，造成嚴重災害(徐明同, 1983；鄭世楠和葉永田, 1989, 2004；鄭世楠等, 1999)。1999年921集集地震及其餘震造成了超過 2,444 人的死亡及 8,700 多人的輕重傷、超過 10,000 間房子的全倒或半倒，使得十萬多人無家可歸，並且有許多棟公共建築物損毀，再度引起社會大眾及相關單位高度重視。

雖然地震是人類所面臨的最大天然災害之一，但是迄今為止，科學家仍無法有效地預測地震發生的時間、位置和其大小，因此，依據現有的地震時空活動 (seismicity) 記載以及相關的地質資料，從事地震危險度評估 (seismic hazard assessment) ，可能是現階段最好的地震防災策略與手段。一個完整且易於使用的地震資料庫是地震危險度評估工作最基本的要件。由於地震及地質資料具有時空分佈的特性，地理資訊系統(Geographic Information Systems; GIS) 成為建置相關資料庫的最佳工具。

為配合核能安全與管制的施政目標，本計畫預定對台灣地區長期的地震紀錄(earthquake data) 及活動斷層 (active fault) 做地毯式之整理，並建置成一個 GIS 地震資料庫，以作為核電設施機率式地震危險度評估 (probabilistic seismic hazard assesment) 的基本輸入資料。

二、計畫緣起

為配合核能安全與管制的施政目標，本計畫預定對台灣地區長期的地震紀錄(earthquake data)及活動斷層 (active fault) 做地毯式之整理，並建置成一個GIS地震資料庫，以作為核電設施機率式地震危險度評估 (probabilistic seismic hazard assesment) 的基本輸入資料。

本計畫第一年度工作將著重於台灣地區歷史地震紀錄 (earthquake catalog)的重新整理，工作項目包括：

1. 台灣地區地震規模紀錄轉換為一致的規模尺度(近震規模； M_L)：各時期地震資料所採用不同地震規模之近震規模轉換經驗式已建立完成。
2. 台灣地區地震發生位置的再確認，尤其是震源深度，所得結果將建置於GIS：已建立重定位程序，尤其是針對1973年以前各測震站時間系統不一致的資料，應用S-P時間差採用蒙第卡羅數位逆推法推求震源參數，亦建立地震規模重新評估方式，採用觀測之最大振幅與震度等資料來評估地震規模。
3. 台灣地區地震餘震紀錄的識別：由1.與2.項建立的地震資料，採用Gutenberg and Richter(1936)地震次數與規模之關係，建立不同時期之a、b值，以做為餘震篩選的依據。

本計畫第二年度工作將著重於活動斷層的估判與地震區域的劃分，工作項目包括：

1. 台灣地區活動斷層的估判(包括長度、最大規模、錯動機制等)
2. 台灣地區地震區域的劃分

三、執行方法與進度說明

本計畫第一年度工作將著重於台灣地區歷史地震紀錄(earthquake catalog)的重新整理，工作項目包括：

1.台灣地區地震規模紀錄轉換為一致的規模尺度(近震規模； M_L)：

目前台灣地區的諸多地震目錄中，由於時代背景與測震儀器不同，用來描述地震大小的規模尺度也不盡相同，常造成使用者的不便(圖1)。為了使用的更方便，本計畫選定最常為區域性地震觀測網使用的近震規模(Local Magnitude； M_L)做為統一的規模尺度，選擇辛在勤(Shin, 1993)所推導的 M_L 為基準。主要考慮的原因有二：一是辛在勤(Shin, 1993)由CWBSN所收錄的資料重新建立台灣地區標準衰減函數 $\log A_0(\Delta)$ ，同時考慮了震源深度的因子，使得其推導的近震規模尺度($M_{L(S)}$)更符合台灣地區地震的特性；二是考慮連貫性，由於目前中央氣象局管理CWBSN且自1994年1月起即採用 $M_{L(S)}$ 做為描述地震大小的尺度，今後只要直接加入其結果而不必再經任何轉換即可使用。

選定 M_L 做為描述地震大小的統一尺度後，接著而來的工作是要進行各種不同規模尺度間的比對與轉換工作。我們先利用不同規模尺度同時並存的時段(如圖1所示)評估比對各種不同尺度間的關係性，以進行不同規模尺度間之比對，並將各種不同的規模尺度轉換成同一標準的近震規模(M_L)。同時收集世界各地有關台灣地區地震的研究、報告與目錄，以及近年來台灣地區完成的研究成果或地震目錄，詳加研究比對，期能建立一個較為完整的地震紀錄。

辛在勤(Shin, 1993)推導出近震規模與總振動時間規模間關係：

$$M_{L(S)} = 0.03 + 1.12 M_{D(D)} \pm 0.23 \quad (1)$$

TTSN在1987年6月12日將舊有的類比式記錄系統更改為數位式記錄系統，更新後系統評估的地震規模 $M_{D(D)}$ 與原有的 $M_{D(A)}$ 有些差異，其間的關係為：

$$M_{D(D)} = -0.346 + 0.996 M_{D(A)} \pm 0.156 \quad (1.8 \leq M_D \leq 5.5)$$

$$M_{D(A)} = 0.347 + 1.004 M_{D(D)} \pm 0.157 \quad (2)$$

台灣地區1972年以前的地震資料主要以徐明同(1980,1989)所整理的地震目錄為主，該目錄以徐氏規模 M_H 做為描述地震大小的尺度(圖1)， $M_{D(A)} - M_H$ 的關係為：

$$M_H = -0.231 + 1.128 M_{D(A)} \pm 0.360 \quad (M_H:4.0-7.2, M_{D(A)}:3.7-6.3)$$

$$M_{D(A)} = 0.205 + 0.886 M_H \pm 0.319 \quad (3)$$

全球觀測網PDE/NEIC所採用的體波地震規模資料則採用(4)經驗式轉換為近震規模

$$M_{L(S)} = 0.791 + 0.900 m_b \pm 0.270 \quad (4)$$

對於1945年以前欠缺地震規模描述的地震，或僅採用有感半徑的地震資料則採用(5)與(6)經驗式轉換為近震規模，其中(5)經驗式為震源深度小於或等於35公里的地震；(6)經驗式則針對震源深度大於35公里的地震。

$$M_{L(S)} = 2.113 \log(R) + 0.997 \pm 0.562 (0 < h \leq 35 \text{ km}) ; \quad (5)$$

$$M_{L(S)} = 1.698 \log(R) + 1.658 \pm 0.475 (h > 35 \text{ km}) \quad (6)$$

應用(1)-(6)經驗式的轉換，即可將台灣地區地震規模紀錄轉換為一致的規模尺度(近震規模； M_L)。




圖 1、1898 年至 2004 年間台灣地區主要地震目錄及其涵蓋時間示意圖

2.台灣地區地震發生位置的再確認：

1959年恆春地震重定位

1959年8月15日16時57分，恆春東南東方約70公里海底發生強烈的災害地震，台灣全島及澎湖均有感，為南台灣的屏東縣帶來了空前未有的損害，其中又以滿州鄉、恆春鎮、車城鄉、佳冬鄉造成的損害較為嚴重。因震央位於恆春東南東方海底，故陸地未發現斷層跡象，但山崩、地裂、井水異常、噴砂與噴水等現象皆有觀測。此次地震共造成17人死亡、33人重傷、35人輕傷，房屋全倒1,214棟、半倒1,375棟、大破392棟、破損739棟(包括8月18日餘震的災害，8人受傷，房屋全倒129棟、半倒63棟)。單就屏東縣的統計數字顯示：民房建築物的損害金額為24,111,920元、學校建物的損失金額為6,127,000元，即高達三千萬元(當時幣值)。

自台灣設置地震儀以來，恆春地區甚少發生重大災害地震，1959年恆春地震是恆春半島過去100年來所發生之最嚴重的災害地震，故此地震對於恆春地區有重大的意義，再加上此地震所造成的死傷人數較少(以房屋倒塌與死傷人數的比值而言)，有重新探討的必要性。

地震發生後將近一年，台灣省氣象所(中央氣象局的前身)將地震觀測資料彙整發行「恆春地方烈震調查報告」，此外，中央氣象局自1954年將台灣地區地震觀測結果彙整，每三個月發行「地震季報」，詳細列載地震儀觀測記錄資料。呂新民(1960)登錄震源參數為： $21^{\circ}45'N, 121^{\circ}20'E$ ，震源深度20公里；徐明同(1980)登錄為： $21.7^{\circ}N, 121.3^{\circ}E$ ，震源深度20公里， $M_H=6.8$ ；中央氣象局地震測報中心地震資料庫登錄為： $21.75^{\circ}N, 121.33^{\circ}E$ ，震源深度20公里， $M_L=7.1$ ；遠場觀測結果為： $22.1^{\circ}N, 120.9^{\circ}E$ ，震源深度0公里， $M_S=7.1$ (Abe, 1981, 1982, 1984)。

依據呂新民(1960)與地震季報所登錄各測站的觀測資料，先行建置成原始觀測資料庫，表1為1959年恆春地震各測站儀器觀測資料，根據建置完成的基本資料再進行震源參數的重定位與地震規模探討的工作。台灣地區地震觀測網在1959年間，有14個測候所裝設地震儀進行地震活動的監測(表1)。

由於各測站的時間系統並不一致，本研究僅利用呂新民(1960)與地震季報所登錄各測站的S-P時間，參考Cheng et al.(1996)應用蒙地卡羅法數值法重新定位的方法。定位程序中欲推求的參數為震源的經度(Lon.)、緯度(Lat.)與深度(Dep.)。根據呂新民(1960)、徐明同(1980)、鄭世楠和葉永田(1989)與地震季報登錄的震源參數與等震度圖等資料來設定參數的可能分佈範圍：

$$\begin{aligned}
 21.0^{\circ} &\leq \text{Lat.} \leq 23.0^{\circ}\text{N} \\
 120.0^{\circ} &\leq \text{Lon.} \leq 122.0^{\circ}\text{E} \\
 0.0 &\leq \text{Dep.} \leq 80.0 \text{ km}
 \end{aligned}
 \tag{7}$$

在計算程序中，水平向(經度與緯度)的單元距設定為0.025度，垂直向(深度)為1公里，則每一個地震共有531,441個單元進行測試，採用Yeh and Tsai(1981)之地殼模型計算每一個單元至各測震站的S-P時間(d_{cal})，並與觀測之S-P時間(d_{obs})進行比對。由計算與觀測之S-P時間殘差的均方根(root-mean-square error, RMS)做為蒙地卡羅逆推法的誤差函數(misfit function)，並藉由RMS的極小化推求得最佳的震源參數：

$$\text{RMS}_i = \sqrt{\frac{\sum (d_{\text{cal}(i,j)} - d_{\text{obs}(i,j)})^2}{N}}
 \tag{8}$$

上式中 $d_{cal(i,j)}$ 與 $d_{obs(i,j)}$ 分別表示第 i 個單元至第 j 個測站之計算與觀測的S-P時間； RMS_i 是第 i 單元之S-P時間殘差均方根； N 表示所使用的測震站個數。

1959年恆春地震重定位結果顯示：震央位於 $21^{\circ}51'N$, $121^{\circ}18'E$, 震源深度相當淺，收斂在0公里處，地震規模 $M_L = 7.0$ ，S-P時間殘差的均方根為1.36秒。圖2為1959年恆春地震系列重新定位的結果，涵蓋時間為1959年8月15日至11月底，共87個地震。

根據呂新民(1960)列載的地震災害資料，依照行政區建置於GIS資料庫中，圖3顯示1959年恆春地震震災資料建置於GIS資料庫的結果，震災資料包括人員傷亡、全倒與半倒、災民數與損失金額等資料。其中災情較嚴重之滿州鄉、恆春鎮的災害情形，以村里為計算單位，圖中顯示以滿州鄉港口村房屋全倒率(46.2%)最高，其次為滿州鄉滿州村(30.4%)。

1959年恆春地震主震發生在下午4時57分，時近傍晚，居民大多活動於戶外，因天色尚未入晚，老弱婦孺亦易於逃避，故死傷人數較少(以房屋倒塌與死傷人數的比值而言)。

利用呂新民(1960)與地震季報所登錄各測站的S-P時間，應用數值法重新定位1959年恆春地震系列共87個地震，主震重新定位結果：震央位於 $21^{\circ}51'N$, $121^{\circ}18'E$, 震源深度相當淺，收斂在0公里處，地震規模 $M_L = 7.0$ ，S-P時間殘差的均方根為1.36秒。由重定位的餘震分佈顯示，餘震呈圓形分佈，半徑約為85公里。

1959年恆春地震災害資料已建置成GIS資料庫，其中以滿州鄉港口村房屋全倒率(46.2%)最高，其次為滿州鄉滿州村(30.4%)。此次地震震災就人員死亡與房屋全倒的比例僅為1.4%，是相當低的數值，與台灣過去重大災害地震的統計數字比較(表2)，人員傷亡與房

屋全倒比例的數字和地震發生的時間有密切的關係。地震發生在居民清醒時，此數字的比例即大為降低在7 %以下；若是地震發生在人們熟睡時間時，人員死亡與房屋全倒的比例即提昇為7 %以上，甚至高達20 %以上。

表1、1959年恆春地震各測站儀器觀測資料一覽表

測 站	P波到時 時 分 秒	震度	初動 方向	S-P時間 (秒)	最大振幅	備註
恆春 HEN	16:57 08.8	-	-	7.5	出格(N), >24000(E)	
大武 TAW	16:57 11.3				出格	
台東 TTN	16:57 17.4		+	12.4	出格	
高雄 KAU	16:57 21.7				>2000(N), >2000(E)	
新港 HIS	16:57 22.8		+	17.2	>1600(N), >1400(E)	
台南 TAI	16:57 25.7		+	21.2	>11700(N), >26000(E)	
阿里山 ALS	16:57 28.6		+	23.5	4417(N), 12230(E)	
玉山 YUS	16:57 29.5			20.5		
花蓮 HWA	16:57 36.2		+	29.4	5819(N), 5150(E)	
澎湖 PNG	16:57 39.0			31.1	2025(N), 2200(E)	
台中 TCU	16:57 39.1		+	32.0	9250(N), 5250(E)	
宜蘭 ILA	16:57 47.5		+	38.4	3315(N), 2723(E)	
新竹 HSN	16:57 48.3			40.0	890(N), 1140(E)	
台北 TAP	16:57 51.2		+	44.2	7575(N), 3940(E)	

表2、台灣地區重大災害地震發生時間與災害損失比率一覽表

地震發生時間 (120°E)	地震名稱	地震 規模	深度 (KM)	地震災害			死/全倒 (%)	死傷/全倒 (%)	備註
				死	傷	全倒			
1736年1月30日丑時	台南地震	6.5		266	120	556	47.8	69.4	
1792年8月9日申時	嘉義地震	7.1		717	781	24190	3.0	6.2	
1839年6月27日辰時	嘉義地震	6.5		117	534	7575	1.5	8.6	
1845年3月4日?時	台中地震	6.0		381		4220	9.0		
1848年2月12日辰時	彰化地震	7.2	10	1030		22664	4.5		
1904年11月6日04:25	斗六地震	6.1	7	145	158	661	21.9	45.8	
1906年3月17日06:42	梅山地震	7.1	6	1258	2385	6772	18.6	53.8	
1916年8月28日15:27	南投地震	6.8	45	16	159	628	2.5	27.9	
1935年4月21日06:02	新竹 - 台中地震	7.1	5	3276	12053	17907	18.3	85.6	
1941年12月17日03:19	中埔地震	7.1	15	358	733	4520	7.9	24.1	
1946年12月5日06:47	新化地震	6.1	5	74	482	1954	3.8	28.5	
1959年8月15日16:57	恆春地震	7.1	20	17	68	1214	1.4	6.2	
1964年1月18日20:04	白河地震	6.1	18	106	650	10520	1.0	7.2	
1999年9月21日01:47	集集地震	7.3	8	2245	8735	11000	20.4	99.8	




圖 2、1959 年恆春地震重新定位結果

鄉鎮	村里	總戶數	全倒	半倒	大破	小破	百分比	總人口	死亡	重傷	輕傷	全倒死亡	災民	損失估計
滿洲鄉	營林村	172	41	31		18	23.8	799					564	1438500.00
滿洲鄉	滿州村	358	109	39		57	30.4	1917		2			1240	2230600.00
滿洲鄉	港口村	292	135	48		8	46.2	1722	1	5		135	1211	1880600.00
滿洲鄉	里德村	167	28	34		12	16.7	772					420	487000.00
滿洲鄉	九欄村	146	11	18		53	7.5	736					246	233400.00
滿洲鄉	長樂村	229	20	21		5	8.7	1127		1			299	533500.00
滿洲鄉	港仔村													
滿洲鄉	永靖村	373	110	60		40	29.4	2110	1	7	2	110	1271	3017600.00
恆春鎮	雷湖里	135	10	4	25	47	7.4	881			2		565	565000.00
恆春鎮	城北里	288	19	6	17	11	6.5	1576	1	5	4	19	327	698400.00
恆春鎮	山腳里	396	15	13	17	25	3.7	2059	2		5	7.5	458	824100.00
恆春鎮	城西里	233	2	2	12	9	0.8	1269			1		186	221000.00
恆春鎮	城南里	358	45	41	21	17	12.5	1805	5	3	8	9	751	1659000.00
恆春鎮	仁壽里	175	5	8	13	7	2.8	1000					183	249000.00
恆春鎮	網紗里	234	20	17	15	2	8.5	1319					293	732500.00
恆春鎮	德和里	138	2	1	5	14	1.4	891					147	43600.00
恆春鎮	頭溝里	181	3	16	27	7	1.6	1082					344	221600.00
恆春鎮	凹溝里	193			1	4		1139					34	16000.00
恆春鎮	山海里	295	5	9	5	11	1.6	2832					231	187000.00
恆春鎮	觀變里	216	18	30	14	4	8.3	1242		1			425	753200.00
恆春鎮	大光里	345	15	22	38	30	4.3	2261			2		736	467500.00
恆春鎮	龍水里	204	5	4	20	16	2.4	1210					221	188500.00
恆春鎮	兩脚里	236	24	36	13	11	10.1	1428		1	1		631	952800.00

圖 3、1959 年恆春地震震災資料建置於 GIS 資料庫

3.台灣地區地震餘震紀錄的識別：

地震次數與規模之關係可由 Gutenberg and Richter(1936)的公式表示：

$$\text{Log}(N) = a - b M \quad (9)$$

式中 N 為某一地區在觀測時間內所發生規模大於或等於 M 的地震之個數，a 值與觀測的時間與地區有關，b 值與涵蓋的空間有關，a 值與 b 值亦是評估該地區地震活動度、地震回歸週期與地震風險曲線分析的重要參考指標之一。但大地震引發的一系列餘震往往會影響該地區 a 值與 b 值，而無法反應該地區長期的平均值，有鑑於此，歷史地震紀錄餘震的識別對於日後評估該地區地震活動度、地震回歸週期與地震風險曲線分析就顯得格外重要。本計畫擬由前二項工作建立的地震資料庫中先行建立長期觀測之 a 值與 b 值，藉由 a 值與 b 值評估餘震的時段，對於餘震較少的地震系列將採用人工篩選方式進行辨識，對於餘震個數較多的地震(如 1999 年集集地震)將應用隨機取樣由計算機篩選方式進行辨識。

圖 4 顯示台灣地區 1900 年至 2004 年去除餘震後之地震紀錄震央分佈情形，同時所得結果建置於地理資訊系統(GIS)。為方便查詢，表 3 列印所得之結果。




圖 4、台灣地區 1900 年至 2004 年去除餘震後之地震紀錄震央分佈圖

表3、台灣地區 1900 年至 2004 年地震紀錄一覽表

origin time	lat.	lon.	dep.	ML	ML	ML	MH	MD	MG	mb	Ms	Ms	Mda	Mf	Ref.	origin time	lat.	lon.	dep.	ML	ML	ML	MH	MD	MG	mb	Ms	Ms	Mda	Mf	Ref.
1900 5151210	2130.0012030.00	0.7 0	6.77	06.8							7.0	4	125C0		1928 1272223	2248.00121.6.00	0.6 1	6.16	06.3						6.0	3	1257L				
1901 7 0 5	2442.0012142.00	20.0 6.2	5.26	26.4							6.0	3	D 1257CLO		1928 4241945	2430.0012124.00	0.5 8	5.86	06.0					6.0	3	1257CLO					
1901 913 029	25.0012046.00	5.8 5.8	5.6	5.6							6.0	3	125C0		1929 8181946	2401.0012042.00	0.5 0	5.0	5.2					6.0	3	125C0					
1902 3 1 014	2448.0012122.00	0.5 9.9	5.96	36.0							6.3	3	125C0		1928 8291716	3.2318.0012030.00	0.5 1	5.15	85.3					5.8	2	25C					
1902 320 159	23.0012036.00	20.0 6.0	6.06	36.2							6.3	3	125C0		1928 830 632	23.6.00121.00	0.5 4	5.45	85.6					5.8	2	25C					
19021121 7 3	2148.0012042.00	10.0 6.5	6.56	86.0							6.86.87.0	3	125ACOU		1929 2 8 741	2448.00122.6.00	0.5 6	5.66	05.8					6.0	3	125C0					
190212 52112	23.0012036.00	20.0 5.4	5.4	5.6							2	20			1929 819 243	5.2412.0012230.00	20.0 6.4	6.46	86.6			6.8	6.86.8	3	125CGLU						
1903 529 436	24.0012122.00	0.5 7.7	5.7	5.9							3	20			1929 914 015 36	2342.00122.00	0.5 4	5.45	55.6					5.5	2	25C					
1903 6 7 9 7	2448.0012142.00	20.0 6.1	6.16	06.3							6.0	3	125C0		19291024 634	2224.0012230.00	0.5 3	6.36	56.5					6.5	3	125C0					
1903 9 7 744	2242.0012124.00	0.6 1.1	6.16	06.3							6.0	3	1257CLO		19291218 659	2436.0012242.00	0.6 0	6.06	36.2					6.0	3	125C0					
1903 910 416	2330.0011930.00	0.5 3.1	5.1	5.5							2	20			1930 51915 3	2318.0012030.00	0.5 1	5.15	85.3					6.5	5	4	125C0L				
190312 11421	2412.0012042.00	20.0 5.1	5.1	5.3							2	20			1930 6201599	2412.0012136.00	0.5 0	5.05	35.2					5.5	2	25					
1904 3 5 459	2248.0012124.00	0.5 6.6	5.6	5.8							3	20			1930 8 72349	2318.0012118.00	0.5 4	5.45	95.6					5.5	2	D 1257C					
1904 424 639	2322.5012028.50	2.0 6.2	6.26	36.3							6.3	3	D 12578CLO		1930 8202054	2436.00122.00	40.0 6.3	6.36	56.5					6.5	3	1257CLO					
1904 4271832	2512.0012154.00	0.5 5.5	5.5	5.7							3	20			1930 9 919 5	2442.0012236.00	20.0 5.9	5.96	06.1					6.0	3	1257CLO					
1904 5 2 912	2248.0012122.00	0.5 7.7	5.7	5.9							3	20			19301020254	2318.0012024.00	0.5 1	5.15	35.3					2	257						
1904 6151423	24.0012136.00	0.5 1.1	5.1	5.3							6.0	3	1257CLO		1930111 945	2318.0012118.00	0.5 0	5.05	35.2					6.0	3	1257CLO					
1904 910 416	2330.0011930.00	0.5 3.1	5.1	5.5							2	20			193012 810 5	2318.0012024.00	20.0 6.2	6.36	56.5					6.56.2	4	D 1257CLO					
190312 11421	2412.0012042.00	20.0 5.1	5.1	5.3							2	20			193012141645	25.00123.00	0.5 5	5.55	35.7					2	25						
1904 3 5 459	2248.0012124.00	0.5 6.6	5.6	5.8							3	20			1931 1 12352 22	2342.00122.6.00	20.0 6.1	6.16	36.3			6.3	6.36.3	3	125C0L						
1904 424 639	2322.5012028.50	2.0 6.2	6.26	36.3							6.3	3	D 12578CLO		1931 1171538	2536.0012224.00	20.0 6.2	6.26	06.4					3	25						
1904 4271832	2512.0012154.00	0.5 5.5	5.5	5.7							3	20			1931 213 040 45	24.6.0012154.00	20.0 5.8	5.86	06.0			6.0	6.06.0	3	125C0L						
1904 5 2 912	2248.0012122.00	0.5 7.7	5.7	5.9							3	20			1931 330 726	2412.0012236.00	0.6 1	6.16	06.3					3	25						
1904 6151423	24.0012136.00	0.5 1.1	5.1	5.3							6.0	3	1257CLO		1931 9291114	2424.001216.00	0.5 0	5.05	35.2					6.0	3	1257CLO					
1904 910 416	2330.0011930.00	0.5 3.1	5.1	5.5							2	20			19321023127 46	2436.0012242.00	20.0 6.0	6.06	36.2					5.6	6.0	3	1257CLO				
190312 11421	2412.0012042.00	20.0 5.1	5.1	5.3							2	20			19311027 132 7	24.6.0012230.00	0.5 1	5.15	55.3					5.5	2	257C					
1904 3 5 459	2248.0012124.00	0.5 6.6	5.6	5.8							3	20			19311031 7 3	2242.0012124.00	0.5 0	5.05	35.2					5.3	2	257C					
1904 424 639	2322.5012028.50	2.0 6.2	6.26	36.3							6.3	3	D 12578CLO		1932 212 2 5	24.0012230.00	0.5 9	5.96	06.1					2	257						
1904 4271832	2512.0012154.00	0.5 5.5	5.5	5.7							3	20			1932 222 036	2412.0012148.00	0.5 0	5.05	35.2					2	257						
1904 5 2 912	2248.0012122.00	0.5 7.7	5.7	5.9							3	20			1932 821 415 35	24.0012212.00	20.0 6.3	6.36	56.5					6.5	6.56.3	3	257C0L				
1904 6151423	24.0012136.00	0.5 1.1	5.1	5.3							6.0	3	1257CLO		193210 91249 49	2412.0012218.00	20.0 5.8	5.86	06.0			6.0	6.06.2	3	257C0L						
1904 910 416	2330.0011930.00	0.5 3.1	5.1	5.5							2	20			193212151933 38	21.00121.00	0.5 5	5.56	0.0					6.0	6.0	3	125C0L				
190312 11421	2412.0012042.00	20.0 5.1	5.1	5.3							2	20			1933 12320 7	2248.00121.6.00	0.5 4	5.45	35.6					2	257						
1904 3 5 459	2248.0012124.00	0.5 6.6	5.6	5.8							3	20			1933 219 426 11	2430.0012248.00	20.0 5.6	5.66	05.8			5.8	6.0	3	125C0L						
1904 424 639	2322.5012028.50	2.0 6.2	6.26	36.3							6.3	3	D 12578CLO		1933 419 644 36	2418.0012130.00	20.0 6.3	6.36	56.5					6.5	6.5	3	125C0L				
1904 4271832	2512.0012154.00	0.5 5.5	5.5	5.7							3	20			1933 5301353 54	2412.0012230.00	0.5 5	5.54	85.7					4.8	2	25C					
1904 5 2 912	2248.0012122.00	0.5 7.7	5.7	5.9							3	20			1933 8141433	2424.0012054.00	40.0 5.2	5.25	35.2					2	25						
1904 6151423	24.0012136.00	0.5 1.1	5.1	5.3							6.0	3	1257CLO		1933 829 3 7	2318.0012118.00	0.5 0	5.05	35.2					6.0	3	1257CLO					
1904 910 416	2330.0011930.00	0.5 3.1	5.1	5.5							2	20			1934 42152 53	2430.001212.00	10.0 6.0	6.06	05.4					6.0	6.0	3	125C0L				
190312 11421	2412.0012042.00	20.0 5.1	5.1	5.3							2	20			1934 416 539	2148.0012112.00	0.5 8	5.8	6.0					3	2	25					
1904 3 5 459	2248.0012124.00	0.5 6.6	5.6	5.8							3	20			1934 811 818 21	2450.0012150.00	20.0 6.3	6.36	66.5			6.5	6.56.3	3	125C0L						
1904 424 639	2322.5012028.50	2.0 6.2	6.26	36.3							6.3	3	D 12578CLO		193411111317	2424.0012136.00	0.5 3	5.35	05.5					5.0	2	25C					
1904 4271832	2512.0012154.00	0.5 5.5	5.5	5.7							3	20			193412161926	24.6.0012130.00	10.0 5.4	5.45	05.6					6.0	2	25C					
1904 5 2 912	2248.0012122.00	0.5 7.7	5.7	5.9							3	20			1935 2 919 37	2454.00122.6.00	60.0 6.1	6.16	56.3			6.3	6.3	3	D 125C0L						
1904 6151423	24.0012136.00	0.5 1.1	5.1	5.3							6.0	3	1257CLO		1935 222 855 28	24.6.0012148.00	10.0 5.6	5.66	05.8					6.0	2	125C0L					
1904 910 416	2330.0011930.00	0.5 3.1	5.1	5.5							2	20			1935 2230352 39	2412.0012136.00															

origin time	lat.	lon.	dep.	ML	ML ML MH MD MG mb Ms Ms Ms Mda MF	Ref.	origin time	lat.	lon.	dep.	ML	ML ML MH MD MG mb Ms Ms Ms Mda MF	Ref.			
1961 5131919	37.8	2527.6012224	6.0246	5.5	5.56,0	6.0	3	35CL	1969 310 535	15.1	2249.00121	00 37.0 5.1	5.15.65.2	4.8	3	235N
1961 7132144	23.8	0012224	00 50.0 5.4	5.45.95.6	5.4	2	235S	1969 11 5 121	1.07233	1512159	66 26.5 5.1	5.15.65.24.3	4.8	1	235SN	
1961 813 6 1	2424.0012154	00 5.0 5.2	5.25.75.4	5.6	2	235C	1969 422 551	36.9 2418.0012230	00 30.0 5.3	5.35.85.5	5.0	1	235N			
1961 917 841 57.4	2342.0012212	00 45.0 5.7	5.76.15.9	5.3	2	235CL	1969 6 9 154	56.52339.7212111	56 1.9 5.2	5.25.75.44.6	5.0	1	2359N			
196110 52235	24	0012154	00 25.0 5.5	5.56.07.7	5.6	3	235C	1969 6121859	8.1 24	0012224.00 33.0 5.4	5.45.95.6	5.3	2	235N		
19611114 1 6	2354.0012218	00 45.0 5.1	5.15.65.2	4.9	2	235C	1969 7272226	54.2 2454.0012230	00105.0 5.5	5.56.07.7	5.4	3	235N			
19611182210	2348.0012154	00 30.0 5.6	5.66.15.8	5.5	3	235C	1969 9 51142 14.0	2242.0012142	00 33.0 5.6	5.66.15.8	5.65.1	3	235N			
196112 3 840 30.6	2455.8012257	001056.0 5.9	5.96.3	6.3	2	35CL	196912231620	35.8 2442.0012236	00 19.0 5.1	5.15.65.2	4.8	2	235N			
196112191730	2348.0012224	00 50.0 5.4	5.45.95.6	5.5	3	235C	1970 1 5 121	1.07233	1512159	66 26.5 5.1	5.15.65.24.3	4.8	1	235SN		
1962 1 4 124	2430.0012154	00 5.0 5.1	5.15.65.2	5.0	2	235C	1970 1 71534	56.8 2450.9412235	22118.0 5.0	5.0	0	0	N			
1962 1241540	2454.00122	6.00 60.0 5.3	5.35.85.5	5.5	3	235C	1970 110 317	59.3 2359.8812227	72 33.0 5.2	5.2	2	4.7	3	235N		
1962 310 844	2312.0012030	00 5.0 5.3	5.35.85.5	5.4	3	235C	1970 114 223	14.5 2424.0012242	00 60.0 5.2	5.25.75.3	4.9	2	235N			
1962 4121621	2436.0012224	00 20.0 5.1	5.15.65.2	4.9	2	235C	1970 1271820	54.0 2430.0012230	00 40.0 5.2	5.25.75.4	5.0	3	235N			
1962 6251110 26.5	2330.0012224	00 39.0 5.9	5.96.36.1	6.5	3	235CL	1970 2 81337	37.8 2418.18122	8.22107 5.0	5.0	0	0	4.7	3	235N	
1962 72317 3	24 6.0012154	00 10.0 5.1	5.15.65.2	4.9	2	235C	1970 2131215	15.9 2130.0012118	00 40.0 5.1	5.15.65.2	4.8	1	235N			
1962 821 428	24 6.0012142	00 5.0 5.2	5.25.75.3	5.0	2	235C	1970 2251020	59.4 2424.0012254	00 40.0 5.3	5.35.85.5	5.25.3	2	235N			
1962 8231529	2254.0012024	00 20.0 5.3	5.35.85.5	5.4	2	235C	1970 331 012	24.6 0012224	00 20.0 5.2	5.2	5.4	3	235			
1962 9112155	2330.0012118	00 20.0 5.1	5.15.65.2	4.9	1	235C	1970 4301610	8.7 24 6.0012154	00 50.0 5.2	5.25.75.4	5.1	2	235N			
196210 82156 23.9	24 6.0012154	00 30.0 5.9	5.96.36.1	6.0	3	235CL	1970 6191244	6.2 2512.0012212	00 45.0 5.6	5.66.15.8	5.3	3	235N			
19621127 653 1.4	25 1.2012257	00186.0 5.5	5.56.0	6.0	4	35CL	1970 630 345 37.3	2218.0012118	00 75.0 5.2	5.25.75.3	4.9	3	235N			
1963 213 850 5.1	2424.00122	6.00 47.0 7.4	**07.27.2	7.27.47.0	7.3	4	D 235ABCLNXX	1970 9 5 342	14.662357.68121	7.34 1.5 5.1	5.15.65.24.8	4.8	2	2359N		
1963 6 91734	2336.0012212	00 10.0 5.4	5.45.95.6	5.2	2	235	1970 916 3 5	5.4 2212.0012136	00 60.0 5.2	5.25.75.4	5.0	4	235N			
1963 7 4 655 16.8	24	0012224	00 6.3 5.1	5.15.65.2	4.6	2	235N	197010 917 9	59.5 2354.0012212	00 20.0 5.2	5.25.75.4	5.1	2	235N		
1963 9 91734 33.2	2454.0012224	00 30.0 5.4	5.45.95.6	4.6	5.4	2	235S	197010 917 9	59.5 2354.0012212	00 20.0 5.2	5.25.75.4	5.1	2	235N		
1963 1241132 19.5	2436.00122	00 37.0 5.4	5.45.95.6	6.2	3	35SLN	19701114 758 19	8.2254.0012142	00 20.0 6.0	6.06.46.2	5.7	6.56.1	4	235LU		
1963 8141618 18.0	24 6.0012224	00 28.0 5.4	5.45.95.6	5.3	2	235N	19701127 940 23.2	2424.0012212	00 40.0 5.9	5.96.36.1	5.9	6.0	4	235LU		
1963 914 214 41.2	22 6.0012124	00 25.0 5.2	5.25.75.3	5.0	2	235N	197012 31058 28.8	2341.8812233	06 33.0 5.1	5.1	4.8	3	235N			
196311 4 949	2354.0012154	00 5.0 5.1	5.15.65.2	2	235	1971 11119 6	50.602341.1112142	74 23.6 5.2	5.25.75.45.1	5.4	2	2359N				
196311291622	2324.0012230	00 20.0 5.4	5.45.95.6	2	235	1971 212 825	38.0 25	0012154	00 65.0 5.3	5.35.85.5	4.9	2	235N			
1964 11812 4 13.9	2316.0012036	00 18.0 6.1	6.16.56.3	6.0	4	D 12345LSUXX	1971 2181426	9.1 2348.0012212	00 45.0 5.5	5.56.05.7	5.85.4	2	235N			
1964 2 854 48.3	2412.0012236	00 28.0 5.2	5.25.75.4	5.5	4	235	1971 3201636	2.8 2359.8812248	60 49.0 5.5	5.5	3	3	235N			
1964 327 757	24 6.00122	6.00 20.0 5.1	5.15.65.2	5.2	2	235	1971 3201636	2.8 2359.8812248	60 49.0 5.5	5.5	3	3	235N			
1964 528 156 58.9	2430.00122	00 41.0 5.9	5.96.36.1	5.9	2	235N	1971 511 0 9	35.0 2218.00121	00 20.0 6.0	6.3 6.36.66.5	5.4	4	235N			
1964 6191034 33.6	2236.00121	00 33.0 5.2	5.25.75.4	5.2	3	235N	1971 7191659	9.3 24	0012244.00 35.0 5.3	5.35.85.5	5.4	2	235N			
1964 711 829 12.9	2224.0012124	00118.0 5.2	5.25.75.3	4.9	2	235N	1971 8151215	29.3 2154.0012148	00 20.0 5.2	5.25.75.3	4.8	3	235N			
1964 8 3 744 44.3	2230.0012054	00 33.0 5.5	5.56.05.7	5.4	3	235N	1971 816 526 41.5	2143.9212147	88 33.0 5.1	5.15.65.2	4.9	2	235N			
1964 8281817 3.2	2330.0012036	00 10.0 5.4	5.45.95.6	5.2	2	235N	1971 819 828 53.1	24 6.0012212	00 40.0 5.1	5.15.65.2	5.45.6	3	235N			
1964 8282134	2330.0012018	00 33.0 5.3	5.35.85.5	5.9	6.0	2	235LU	1971 8191111	40.7 2148.0012136	00 20.0 5.1	5.15.65.2	4.8	2	235N		
1964 9202043 10.9	24	0012148	00 37.0 5.3	5.35.85.5	5.1	2	235N	197110 91316 36.4	2454.0012212	00 60.0 6.3	6.36.66.5	5.7	4	235N		
196410 51020	2254.0012236	00 60.0 5.1	5.15.65.2	2	235	19711020 841 19.0	22	0012130	00 60.0 6.5	6.56.86.7	5.5	4	235N			
19641024 846 25.0	2430.00122	6.00 63.0 5.4	5.45.95.6	5.3	2	235N	197110302048	49.0623.2.8312122	10 12.8 5.6	5.66.15.85.4	5.35.56.0	3	2359LU			
196411151552 21.5	24	0012212	00 42.0 5.5	5.56.05.7	5.4	3	235N	197111 7 059 34.2	2514.2812228	92136.0 5.2	5.2	4.9	3	235N		
196411211327 34.0	2412.0012224	00 60.0 5.1	5.15.65.2	4.8	2	235N	1972 1 4 316 54.5	2230.0012218	00 55.0 6.5	6.56.86.7	6.16.19.7.26.97.6	4	235BLNU			
196411261021 4.4	2454.00122	00 11.0 5.2	5.25.75.4	5.4	6.3	4	235LU	1972 1 8 535 34.8	2118.5412013	00 55.0 5.4	5.4	5.4	4	3	235N	
196411261419 43.2	2454.00122	00 33.0 5.5	5.45.95.6	5.2	2	235N	1972 125 2 5	24 6.0012212	00 33.0 5.1	5.15.65.2	7.17.37.3	6.37.47.57.48.5	4	235ABLNU		
196412161928 50.0	2448.0012224	00 61.0 5.1	5.15.65.2	4.9	2	235N	1972 221 942 39.1	2430.0012154	00 50.0 5.2	5.25.75.4	5.2	2	235N			
1965 1 11246 43.4	2330.0012112	00 33.0 5.3	5.35.85.5	5.2	2	235N	1972 4171050 42.7	2354.0012242	00 40.0 5.2	5.25.75.3	5.5	3	235N			
1965 1151834 7.6	2336.0012142	00 33.0 5.6	5.66.15.8	5.6	2	235N	1972 424 957 20.012330	7112131.95 15.4 6.7	6.76.96.96.4	6.06.97.36.97.7	4	D 12359BLNXX				
1965 211 353	24	0012230	00 38.0 5.4	5.45.95.6	25	2	235N	1972 6 81017 43.5	21	48120102	00 33.0 5.2	5.2	4.9	3	235N	
1965 3 1 818 56.4	21 6.0012112	00 42.0 5.4	5.45.95.6	5.2	2	235N	1972 626 8 24	25.1.5.1612017	40 33.0 5.3	5.3	5.0	3	235N			
1965 3 11320 56.7	2112.0012112	00 42.0 5.5	5.56.05.7	5.5	4	235N	1972 6301857 43.4	2412.0012130	00 10.0 5.2	5.25.75.3	4.9	2	235N			
1965 415 9 51.1	2454.0012236	00190.0 5.5	5.56.05.7	5.4	3	235N	1972 73016 0	2.8 2110.3812117	28 33.0 5.2	5.2	4.9	3	235N			
1965 62525 37.4	24 6.00122	6.00 33.0 5.1	5.15.65.2	5.9	6.0	2	235LU	1972 8191111	40.7 2148.0012136	00 20.0 5.1	5.15.65.2	4.8	2	235N		
1965 5171719 31.1	2230.0012118	00 21.0 6.1	6.16.56.3	6.2	6.7	0	D 235LNUX	1972 9 2 2 7	43.8 2438.0012242	00 40.0 5.2	5.25.75.3	5.5	3	235N		
1965 528 516 36.3	21	0012054	00 38.0 5.2	5.25.75.4	5.0	2	235N	1972 9221957 27.4	2230.0012054	00 15.0 6.3	6.36.66.5	5.76.26.6	4	235LU		
1965 6 1121 17.7	2248.0012142	00 48.0 5.1	5.15.65.2	4.8	2	235N	1972 923 214 26.8	22	0012124	00 45.0 6.4	6.46.76.6	5.46.16.4	4	235LU		
1965 6271136 11.8	2348.0012130	00 24.0 5.6	5.66.15.8	5.6	6.0	2	235LU	197211 7 640 35.8	2248.0012048	00 30.0 5.2	5.25.75.3	5.4	3	235N		
1965 6281544 56.0	2354.0012136	00 33.0 5.7	5.76.15.9	5.6	2	235N	197211 81425 43.3	2348.0012130	00 2.0 5.5	5.56.05.7	5.55.2	2	235N			
1965 8131158 2.2	2348.0012212	00 74.0 5.2	5.25.75.4	5.0	2	235N	197211 81941 14.5	24	0012118	00 10.0 6.3	6.36.66.5	5.76.16.36.1	3	235LU		
1965 82022 9 25.2	2348.0012018	00 33.0 5.1	5.15.65.2	4.9	2	235N										

四、結論與建議

1. 台灣地區地震規模紀錄轉換為一致的規模尺度(近震規模； M_L)，各時期地震資料所採用不同地震規模之近震規模轉換公式已建立完成，並以一致的規模尺度(近震規模； M_L)建置1900年至2004年台灣地區地震規模紀錄。
2. 應用S-P時間差採用蒙第卡羅數位逆推法推求震源參數，完成1959年恆春地震及其餘震共87個地震的重定位與地震規模重新評估工作。
3. 已完成台灣地區地震餘震紀錄的識別工作，並將結果建置於地理資訊系統資料庫。
4. 台灣地區地震頻繁，地震資料相當豐富，整理地震資料是一項需要長期持續性且繁重的工作，由於地震對於核能安全有不可忽視的影響，此現象可從1999年921集集地震驗證，故建議將地震資料庫建置工作列入一長期性工作，隨時更新地震資料庫，以做為核能安全評估的基本資料。

參考文獻

- 林啟文、張徽正、盧詩丁、石同生、黃文正，2000，台灣活動斷層概論第二版 - 五十萬分之一台灣活動斷層分布圖說明書，中央地質調查所特刊，第 13 號，122 頁。
- 呂新民，1960，恆春地方烈震調查報告，台灣省氣象所，65 頁
- 徐明同，1983，明清時代破壞性大地震規模及震度之評估，氣象學報，第 21 卷，第 2 期，33-40。
- 鄭世楠和葉永田，1989，西元 1604 年至 1988 年台灣地區地震目錄，中央研究院地球科學研究所，IES-R-661，255 頁。
- 鄭世楠、葉永田、徐明同、辛在勤，1999，台灣十大災害地震圖集，中央氣象局與中央研究院地球科學研究所，290 頁。
- 鄭世楠和葉永田，2002，1848 年彰化地震與彰化斷層關係的初步研究，港灣報導，第 61 期，38-47。
- 鄭世楠、張建興、葉永田，2004，1954-1972 年台灣地區地震資料的建置與重定位，兩岸強地動觀測暨地震測報研討會論文集，台北，109-112。
- 鄭世楠和葉永田，2004，台灣百年來的大地震，科學發展，第 373 期，68-75。
- 鄭世楠和葉永田，2004，地震災害對台灣社會文化的衝擊，災難與重建 - 九二一震災與社會文化重建論文集，中央研究院台灣史研究所籌備處，131-162。
- 葉永田、鄭世楠、辛在勤、何美儀，1995，台灣地區數個地震目錄的地震定位與規模之評估(III)，中央氣象局地震技術報告彙編，第 12 卷，243-264。
- Cheng,S.N., Y.T.Yeh and M.S.Yu, 1996. The 1951 Taitung earthquake in Taiwan. J. Geol. Soc. China, 39, 267-285.
- Shin,T.C., 1993. The calculation of local magnitude from the simulated Wood-Anderson seismograms of the short-period seismograms in the Taiwan area. TAO, 4, 155-170.
- Well,D.L. and K.J.Coppersmith, 1994. New empirical relationships among magnitude, rupture length, rupture width, rupture area, and surface displacement. Bull. Seism. Soc. Am., 84(4), 974-1002.