


「核能二廠1號機反應爐支撐裙鈑錨定 螺栓第4次審查會議」議程

- 一. 主席致詞 (14:00~14:05)
- 二. 行政幕僚報告(14:05~14:15)
- 三. 台電公司報告-7子題(14:15~15:15)
- 四. 委員討論(15:15~16:15)
- 五. 審查意見回覆(16:15~17:00)
- 六. 散會


核二廠1號機反應爐支撐裙鈑
錨定螺栓斷裂事件
審查小組任務（第四次）

核能管制處

2012年5月14日



核二廠一號機反應爐支撐裙板錨定螺栓7支破損處置流程



第4次審查會議任務

- 核二廠一號機反應爐支撐裙板檢測合格之**113**支錨定螺栓完整性報告
- 核二廠一號機地震儀瞬間顯示**0.29g**之分析及處理報告
- 核二廠一號機反應爐支撐裙板錨定螺栓安全運轉評估報告
- 核二廠一號機反應爐支撐裙板錨定螺栓超音波檢測經過報告
- 核二廠一號機反應爐支撐裙板錨定螺栓斷裂肇因分析報告
- 核二廠**1**號機結構、周邊組件運轉安全評估報告
- 核二廠一號機反應爐支撐裙板錨定螺栓修復報告

後續規劃

- 台電應提出完整之評估報告如「核二廠1號機反應爐支撐裙鈹錨定螺栓斷裂事件暨修復後運轉安全評估報告」（參考用），並將第四次審查會之7項報告納入其章節（包括後續檢測或/及修復計畫）。
- 審查委員之審查意見煩請依新表格處理。
- 台電應針對外界(包括立法委員)質疑，準備Q&A，於聽證會前提送原能會。

報告完畢
敬請指導