

對 5 月 25 日媒體報導「核一燃料束把手鬆脫調查 原能會放水」之說明

104.5.26

針對 5 月 25 日媒體報導有關核一廠燃料束把手鬆脫事件，原能會有放水之情事及本事件相關責任歸屬問題，原能會說明如下：

原能會作為核能安全管制機關，一定本於職責對核一廠燃料水棒連接桿斷開事件嚴格進行管制監督審查作業，以確保機組運轉安全。至於本事件後續責任歸屬，則屬台電公司與燃料供應商之間商務問題，原能會並不會介入。

此次核一廠大修期間燃料水棒連接桿斷開事件，原能會在接獲台電公司通報後，除立即派員赴現場調查，確認本次事件未造成任何輻射異常外釋外，亦要求台電公司應分別從「異常燃料檢修挪移作業」、「後續燃料吊運作業」、「故障肇因分析」、「運轉期間安全評估」、「爐心安全分析」等面向提出專案報告。原能會並邀請專家學者組成審查小組，就本案涉及之機械結構、材料、熱流、爐心安全等方面進行技術性審查，審查小組已召開多次專案審查會議，俾確認台電公司已考量各項潛在原因和掌握可能因子、破壞機制及肇因及下個運轉週期之運轉安全、爐心監測計畫的可行性和有效性，原能會已於對外網站（<http://www.aec.gov.tw>）設立「核一燃料水棒連接桿」專區供關心核安的民眾閱覽。