



即時資訊 ▶ Latest News

- ▶ [原能會對EC/ENSREG專家小組發布壓力測試同行審查報告之後續追蹤表 -- 103-01-13](#)
- ▶ [醫事放射師如何取得醫療曝露品保人員資格？ -- 103-01-13](#)
- ▶ [核二廠1號機反應爐壓力槽支撐裙板錨定螺栓檢測結果說明 -- 103-01-08](#)
- ▶ [台美核能和平利用合作協定 -- 103-01-06](#)
- ▶ [放射性物質與可發生游離輻射設備銷售服務業者名單 -- 103-01-02](#)

活動報導 ▶ Event

- ▶ [蔡主任委員春鴻於1月13日赴核三廠查訪與座談，傾聽電廠員工心聲 -- 103-01-15](#)

其他訊息 ▶ Other

- ▶ [放射性廢棄物設施管制報告-102年蘭嶼貯存場十二月份運轉月報表 -- 103-01-15](#)
- ▶ [102年12月核二廠運轉中電廠每月管制紀要 -- 103-01-15](#)
- ▶ [原子能委員會會議紀錄-102年第5次原子能委員會會議紀錄 -- 103-01-14](#)
- ▶ [管制報告-102年龍門電廠人員訓練與資格鑑定視察報告 -- 103-01-13](#)
- ▶ [放射性廢棄物設施管制報告-103年低放射性廢棄物混凝土盛裝容器使用申請案審查報告 -- 103-01-09](#)
- ▶ [異常事件報告-核三廠異常事件說明RER-102-31-001\(1號機反應器因蒸汽產生器A台低-低水位引動急停事件\) -- 103-01-09](#)
- ▶ [核能電廠緊急計畫演習-102年核能一廠緊急應變計畫演習視察報告 -- 103-01-08](#)
- ▶ [視察報告-JNES協助原能會執行龍門電廠視察報告 -- 103-01-08](#)
- ▶ [核安管制紅綠燈視察指標-102年第4季核一廠緊急應變管制紅綠燈視察報告 -- 103-01-08](#)
- ▶ [每月管制紀要-102年12月放射性物料管制資訊 -- 103-01-08](#)
- ▶ [安全審查報告-核二廠經SPU後燃料元件之機械設計報告之安全審查報告 -- 103-01-08](#)
- ▶ [運轉中電廠績效統計圖表-我國核能電廠自動急停次數統計圖、我國核能機組異常事件平均件數統計圖、歷年違規事件統計圖 -- 103-01-07](#)
- ▶ [視察報告-102年核三廠人員訓練與資格鑑定視察報告 -- 103-01-06](#)
- ▶ [小產源管制動態-102年11月小產源放射性廢棄物產量表 -- 103-01-06](#)
- ▶ [「游離輻射防護法」相關證照統計表 -- 103-01-03](#)
- ▶ [視察報告-核一廠火災防護視察報告 -- 103-01-02](#)

即時資訊 ▶ Latest News

- ▶ [原能會對EC/ENSREG專家小組發布壓力測試同行審查報告之後續追蹤表](#)

「原能會對EC/ENSREG專家小組發布壓力測試同行審查報告之後續追蹤表」已公布於本會網站，請點選下方(相關網站)即可下載瀏覽。

[\(詳文請按此\)](#)

➤ 醫事放射師如何取得醫療曝露品保人員資格？

醫事放射師取得醫療曝露品保人員資格之規定依其執行品保之設備不同而不同，可分為放射治療與X光模擬定位儀、乳房X光攝影儀、電腦斷層掃描儀等三類品保人員，相關規定（輻射醫療曝露品質保證組織與專業人員設置及委託相關機構管理辦法）摘述如下：一、放射治療與X光模擬定位儀：執行相關品保工作1年以上。取得資格後，每年應接受3小時以上相關繼續教育訓練。

二、乳房X光攝影儀：依其執行品保測試項目又可分為非年度及年度品保人員。（一）非年度品保人員：參加主管機關、相關學（協、公）會或醫療院所舉辦之乳房X光攝影儀醫療曝露品保訓練課程3小時以上。取得資格後，每年應接受3小時以上相關繼續教育訓練。（二）年度品保人員：參加主管機關或相關學（協、公）會舉辦之乳房X光攝影儀醫療曝露品保實作訓練課程8小時以上，並於合格年度人員指導下，獨立執行2次年度品保作業，2次作業時間需間隔1個月以上(或通過相關學(協、...

[\(詳文請按此\)](#)

➤ 核二廠1號機反應爐壓力槽支撐裙板錨定螺栓檢測結果說明

核二廠1號機反應爐壓力槽支撐裙板錨定螺栓於前(101)年5月完成修復與檢測作業後，依原能會審查結論要求，核二廠應於每次大修停機期間執行所有120支螺栓之超音波檢測，證實其結構完整性；對於新更換之7支新螺栓，則需於下次大修執行預力查驗，確認預力符合要求。核二廠1號機於去(102)年12月中旬大修期間，對反應爐支撐裙板120支錨定螺栓執行超音波檢測，以及7支更換螺栓之預力查驗作業。所有螺栓之超音波檢測結果皆無異常，檢查報告並經台電公司委託之非破壞檢測專家進行獨立審查；新更換7支螺栓之預力查驗結果亦均符合要求。以上作業，原能會均派員進行視察，以確認相關作業確實依程序執行。原能會將持續密切追蹤核二廠未來每次大修檢測作業辦理情形，以確保維持錨定螺栓應有安全功能。

[\(詳文請按此\)](#)

➤ 台美核能和平利用合作協定

中華民國駐美國經濟文化代表處代表金溥聰博士與美國在台協會執行理事施藍旗女士於華盛頓時間2013年12月20日下午，簽署「台美核能和平利用合作協定」，該協定經行政院備查後於2014年1月6日，由主辦機關函送立法院查照。一、簽署台美核能和平利用合作協定之歷史背景 民國四十年代，為滿足國內工業發展需求與能源供給的多元性政策，盱衡當時國際間爭取使用核能發電技術先驅的必要性，政府遂向美方表達參與原子能相關研究、推廣原子能和平用途，以及使用核能發電之意願。經雙方協商後，1955年首次簽署生效台美間關於民用原子能之合作協定，該協定其後經過6次修訂，目前台美雙邊協定係以1972年版，及1974年修訂為執行依據，效期42年，將於2014年6月22日終止效力。二、台美核能123協定之功能與重要性（一）本協定是美國提供我國核能資源之基石 依據美國原子能法第123條：「自美國移轉核能相關之技術...

[\(詳文請按此\)](#)

➤ 放射性物質與可發生游離輻射設備銷售服務業者名單

「放射性物質與可發生游離輻射設備銷售服務業者名單」已公布於本會網站，請點選下方(相關網站)即可下載瀏覽。

[\(詳文請按此\)](#)

活動報導 ▶ Event

➤ 蔡主任委員春鴻於1月13日赴核三廠查訪與座談，傾聽電廠員工心聲

為瞭解核三廠102年營運績效與未來展望，聽取現場工作人員對本會管制措施之建言，蔡主任委員於103年1月13日率本會相關人員赴核三廠查訪與座談。核三廠簡報102年營運回顧、本會核管處與核技處簡報102年工作成果及今(103)年度重點工作項目。電廠員工提出核三廠管制案件數量較多、法規修訂對營運之影響、壓力容器檢查之執行方式、結案案件因新事證重新檢討、事件肇因歸類等議題與本會

做面對面的討論溝通，最後蔡主委勉勵核三廠新的一年能持續努力。

[\(詳文請按此\)](#)

其他訊息 Other

➤ 放射性廢棄物設施管制報告-102年蘭嶼貯存場十二月份運轉月報表

「放射性廢棄物設施管制報告-102年蘭嶼貯存場十二月份運轉月報表」已公布於本會網站，請點選下方(相關網站)即可下載瀏覽。

[\(詳文請按此\)](#)

➤ 102年12月核二廠運轉中電廠每月管制紀要

「102年12月核二廠運轉中電廠每月管制紀要」已公布於本會網站，請點選下方(相關網站)即可下載瀏覽。

[\(詳文請按此\)](#)

➤ 原子能委員會會議紀錄-102年第5次原子能委員會會議紀錄

「原子能委員會會議紀錄-102年第5次原子能委員會會議紀錄」已公布於本會網站，請點選下方(相關網站)即可下載瀏覽。

[\(詳文請按此\)](#)

➤ 管制報告-102年龍門電廠人員訓練與資格鑑定視察報告

「管制報告-102年龍門電廠人員訓練與資格鑑定視察報告」已公布於本會網站，請點選下方(相關網站)即可下載瀏覽。

[\(詳文請按此\)](#)

➤ 放射性廢棄物設施管制報告-103年低放射性廢棄物混凝土盛裝容器使用申請案審查報告

「放射性廢棄物設施管制報告-103年低放射性廢棄物混凝土盛裝容器使用申請案審查報告」已公布於本會網站，請點選下方(相關網站)即可下載瀏覽。

[\(詳文請按此\)](#)

➤ 異常事件報告-核三廠異常事件說明RER-102-31-001(1號機反應器因蒸汽產生器A台低-低水位引動急停事件)

「異常事件報告-核三廠異常事件說明RER-102-31-001(1號機反應器因蒸汽產生器A台低-低水位引動急停事件)」已公布於本會網站，請點選下方(相關網站)即可下載瀏覽。

[\(詳文請按此\)](#)

➤ 核能電廠緊急計畫演習-102年核能一廠緊急應變計畫演習視察報告

「核能電廠緊急計畫演習-102年核能一廠緊急應變計畫演習視察報告」已公布於本會網站，請點選下方(相關網站)即可下載瀏覽。

[\(詳文請按此\)](#)

➤ 視察報告-JNES協助原能會執行龍門電廠視察報告

「視察報告-JNES協助原能會執行龍門電廠視察報告」已公布於本會網站，請點選下方(相關網站)即可下載瀏覽。

[\(詳文請按此\)](#)

➤ 核安管制紅綠燈視察指標-102年第4季核一廠緊急應變管制紅綠燈視察報告

「核安管制紅綠燈視察指標-102年第4季核一廠緊急應變管制紅綠燈視察報告」已公布於本會網站，請點選下方(相關網站)即可下載瀏覽。

[\(詳文請按此\)](#)

➤ [每月管制紀要-102年12月放射性物料管制資訊](#)

「每月管制紀要-102年12月放射性物料管制資訊」已公布於本會網站，請點選下方(相關網站)即可下載瀏覽

[\(詳文請按此\)](#)

➤ [安全審查報告-核二廠經SPU後燃料元件之機械設計報告之安全審查報告](#)

「安全審查報告-核二廠經SPU後燃料元件之機械設計報告之安全審查報告」已公布於本會網站，請點選下方(相關網站)即可下載瀏覽。

[\(詳文請按此\)](#)

➤ [運轉中電廠績效統計圖表-](#)

[我國核能電廠自動急停次數統計圖](#)、[我國核能機組異常事件平均件數統計圖](#)、[歷年違規事件統計圖](#)

「運轉中電廠績效統計圖表-我國核能電廠自動急停次數統計圖、我國核能機組異常事件平均件數統計圖、歷年違規事件統計圖」已公布於本會網站，請點選下方(相關網站)即可下載瀏覽。

[\(詳文請按此\)](#)

➤ [視察報告-102年核三廠人員訓練與資格鑑定視察報告](#)

「視察報告-102年核三廠人員訓練與資格鑑定視察報告」已公布於本會網站，請點選下方(相關網站)即可下載瀏覽。

[\(詳文請按此\)](#)

➤ [小產源管制動態-102年11月小產源放射性廢棄物產量表](#)

「小產源管制動態-102年11月小產源放射性廢棄物產量表」已公布於本會網站，請點選下方(相關網站)即可下載瀏覽。

[\(詳文請按此\)](#)

➤ [「游離輻射防護法」相關證照統計表](#)

「「游離輻射防護法」相關證照統計表」已公布於本會網站，請點選下方(相關網站)即可下載瀏覽。

[\(詳文請按此\)](#)

➤ [視察報告-核一廠火災防護視察報告](#)

「視察報告-核一廠火災防護視察報告」已公布於本會網站，請點選下方(相關網站)即可下載瀏覽。

[\(詳文請按此\)](#)

行政院原子能委員會

新北市永和區成功路一段80號2~8樓

TEL：(02)8231-7919

版權所有，禁止未經授權之節錄轉貼