



公告 ▶ Notice

- ▶ [「有遭受放射性污染之虞」之建築物清冊 -- 104-04-24](#)
- ▶ [更新「SIEMENS MAMMOMAT Inspiration 數位式乳房X光攝影儀輻射醫療曝露品質保證作業操作程序書及校驗紀錄表」 -- 104-04-16](#)

即時資訊 ▶ Latest News

- ▶ [合格輻射防護偵測業務業者名單 -- 104-04-29](#)
- ▶ [核三廠二號機輔助變壓器失火事件通報程序之說明 -- 104-04-29](#)
- ▶ [放射性物質或可發生游離輻射設備銷售服務業者名單 -- 104-04-29](#)
- ▶ [有關104年4月26日核三廠二號機反應器急停之說明 -- 104-04-27](#)
- ▶ [國內輻射偵檢合格鋼鐵業名冊 -- 104-04-22](#)

活動報導 ▶ Event

- ▶ [104年滿州鄉聯合運動會-防災應變教育下鄉扎根 -- 104-04-22](#)
- ▶ [周副主委視導基隆市民安一號演習 -- 104-04-17](#)

其他訊息 ▶ Other

- ▶ [核能四廠安全監督委員會-104年第7屆核能四廠安全監督委員會第2次會議紀錄 -- 104-04-29](#)
- ▶ [放射性廢棄物設施管制報告-103年核二廠放射性廢棄物營運管制報告 -- 104-04-27](#)
- ▶ [104年3月核二廠運轉中電廠每月管制紀要 -- 104-04-24](#)
- ▶ [放射性廢棄物設施管制報告-104年核一廠、核二廠、核三廠、蘭嶼貯存場三月份運轉月報表 -- 104-04-23](#)
- ▶ [核電廠放射性廢棄物-104年3月核能電廠低放射性廢棄物產量表 -- 104-04-23](#)
- ▶ [核子反應器設施安全諮詢會-104年第十三屆核子反應器設施安全諮詢會第5次會議紀錄 -- 104-04-21](#)
- ▶ [放射性物質排放報告-103年核一廠、核二廠、核三廠放射性物質排放年報 -- 104-04-20](#)
- ▶ [輻射安全報告-103年核一廠、核二廠、核三廠輻射安全年報摘要 -- 104-04-17](#)
- ▶ [運轉中電廠績效統計圖表-我國核能電廠自動急停次數統計圖、我國核能機組異常事件平均件數統計圖、歷年違規事件統計圖 -- 104-04-16](#)
- ▶ [原子能委員會-104年第1次原子能委員會會議紀錄 -- 104-04-16](#)
- ▶ [104年3月核三廠運轉中電廠每月管制紀要 -- 104-04-16](#)

公告 ▶ Notice

- ▶ [「有遭受放射性污染之虞」之建築物清冊](#)

有關本會公告「有遭受放射性污染之虞」之建築物，此類建築物因屋主未能配合，至今仍未完成建築

物輻射偵測，故不宜稱為輻射屋，僅列為有遭受放射性污染之虞建築物。請各建築物所有權人逕洽「合格輻射防護偵測業務業者」辦理檢測，並於檢測完畢後將偵測業者開立之「輻射偵測證明」影本郵寄或傳真至本會(台北縣永和市成功路一段80號五樓輻射防護處輻安評估科，聯絡電話：02-82317919轉2216，FAX:02-82317856)，俾便本會憑以函請該建築物所轄地政事務所辦理塗銷註記。

[\(詳文請按此\)](#)

更新「SIEMENS MAMMOMAT Inspiration 數位式乳房X光攝影儀輻射醫療曝露品質保證作業操作程序書及校驗紀錄表」

「SIEMENS MAMMOMAT Inspiration 數位式乳房X光攝影儀輻射醫療曝露品質保證作業操作程序書及校驗紀錄表」已更新於本會網站，請點選下方(相關網站)即可下載瀏覽。

[\(詳文請按此\)](#)

即時資訊 ▶ Latest News

合格輻射防護偵測業務業者名單

「合格輻射防護偵測業務業者名單」已公布於本會網站，請點選下方(相關網站)即可下載瀏覽。

[\(詳文請按此\)](#)

核三廠二號機輔助變壓器失火事件通報程序之說明

針對核三廠於4月26日凌晨23點58分發生輔助變壓器起火，二號機組依設計自動跳機乙案，原能會核安監管中心於27日凌晨00:17接獲核三廠熱線電話通報，復於00:39接獲傳真通報。本次失火事件的嚴重程度依國際間共用的國際核能事件分級制標準，屬未達級數的零級事件，也就是最輕微的事件。依據現行的「核子反應器設施管制法」及子法「核子反應器設施異常事件報告及立即通報作業辦法」規定，台電公司核能電廠發生符合通報規定的事件時，應於1或2小時以電話向主管機關原能會報告，法規中並沒有規定要通報地方政府。但因地方政府以往曾提出要求，故原能會亦要求台電公司在電廠通報程序書中納入地方政府。本案核三廠於傳真通報本會時，一併以群組方式傳真地方政府，符合通報時限要求。唯屏東縣政府表示核三廠未立即以電話通知屏東縣消防隊，而是經由民眾報案轉到消防局才知曉發生火災。由於核三廠與屏東縣政府對於通報的形式與時限之看法有落差...

[\(詳文請按此\)](#)

放射性物質或可發生游離輻射設備銷售服務業者名單

「放射性物質或可發生游離輻射設備銷售服務業者名單」已公布於本會網站，請點選下方(相關網站)即可下載瀏覽。

[\(詳文請按此\)](#)

有關104年4月26日核三廠二號機反應器急停之說明

有關104年4月26日核三廠二號機反應器急停之說明如下：104年4月26日23:58核三廠二號機發生輔助變壓器(設備編號：MA-X05)故障，並引起火警。電路之相關保護電驛動作後，機組依安全設計陸續自動引動發電機跳脫、汽機跳脫、反應器急停。同時，輔助變壓器區域之消防水噴灑系統亦依設計自動啟動，核三廠廠內消防隊也出動完成滅火，火勢於4月27日00時15分撲滅。原能會在接獲台電公司核三廠反應器急停電話通報後，隨即查詢機組狀況，確認二號機已安全停機，安全設備動作正常，沒有輻射外洩。而上週甫完成大修之一號機則未受影響，穩定運轉中。本會已要求台電公司須確實查明故障原因，並要求駐廠視察員持續追蹤電廠後續處置措施，以確認二號機安全無虞。

[\(詳文請按此\)](#)

國內輻射偵檢合格鋼鐵業名冊

「國內輻射偵檢合格鋼鐵業名冊」已公布於本會網站，請點選下方(相關網站)即可下載瀏覽。

[\(詳文請按此\)](#)

活動報導 ▶ Event

▶ 104年滿州鄉聯合運動會-防災應變教育下鄉扎根

小朋友可愛動感的表演為活動揭開序幕，本會於今(104)年4月17日首次配合屏東縣滿州鄉聯合運動會假永港國小設攤宣傳防護資訊，強化校園防災應變能量，來自滿州鄉的四所國中小學童、教師及家長熱情參與，許多學童在師長陪同下，共同闖關答題，計約500人參加。為讓防災應變教育下鄉扎根，本會核能技術處設計有趣的防災教育趣味闖關活動，透過射飛鏢隨機選擇有獎問答题目，並由本會人員以淺顯活潑的方式向民眾說明碘片、掩蔽、疏散等民眾防護行動資訊，讓防災知識變得有趣，小朋友們更能夠牢記在心裡。滿州鄉港口村村長，同時也是屏東縣滿州鄉港口社區發展協會理事長楊秀蘭，亦共襄盛舉親身參與闖關活動，了解防災應變資訊，更邀請本會於港口村村民活動期間深入鄉里辦理宣傳活動，把防災知識帶給在地村民，透過本次活動，有助落實及深耕學校防護教育並提升村民防災觀念。

[\(詳文請按此\)](#)

▶ 周副主委視導基隆市民安一號演習

為落實「防災重於救災，離災優於防災」之指導原則，全民防衛動員暨災害防救演習(民安1號)，於4月16日假基隆市辦理，行政院動員會報特邀請本會周副主委源卿擔任指導官，視導基隆市之兵棋推演及綜合實作演練，周副主委肯定林市長右昌對於防災演練之重視，並表示防災工作需要透過中央與地方同心協力，並持續努力方能有備無患。面對氣候變遷，現行災害發生模式已非為單一災害形式，本次基隆市民安一號演習係假想地震可能伴隨核災發生之複合式災害作為情境，進行兵棋推演、災害應變、疏散撤離及收容安置等作為，透過納入消防、警政、民防團隊、國軍部隊及志工團體，有效整合地區防救災能量，展現基隆市市府團隊之行動力及效率。

[\(詳文請按此\)](#)

其他訊息 ▶ Other

▶ 核能四廠安全監督委員會-104年第7屆核能四廠安全監督委員會第2次會議紀錄

「核能四廠安全監督委員會-104年第7屆核能四廠安全監督委員會第2次會議紀錄」已公布於本會網站，請點選下方(相關網站)即可下載瀏覽。

[\(詳文請按此\)](#)

▶ 放射性廢棄物設施管制報告-103年核二廠放射性廢棄物營運管制報告

「放射性廢棄物設施管制報告-103年核二廠放射性廢棄物營運管制報告」已公布於本會網站，請點選下方(相關網站)即可下載瀏覽。

[\(詳文請按此\)](#)

▶ 104年3月核二廠運轉中電廠每月管制紀要

「104年3月核二廠運轉中電廠每月管制紀要」已公布於本會網站，請點選下方(相關網站)即可下載瀏覽。

[\(詳文請按此\)](#)

▶ 放射性廢棄物設施管制報告-104年核一廠、核二廠、核三廠、蘭嶼貯存場三月份運轉月報表

「放射性廢棄物設施管制報告-104年核一廠、核二廠、核三廠、蘭嶼貯存場三月份運轉月報表」已公布於本會網站，請點選下方(相關網站)即可下載瀏覽。

[\(詳文請按此\)](#)

▶ 核電廠放射性廢棄物-104年3月核能電廠低放射性廢棄物產量表

「核電廠放射性廢棄物-104年3月核能電廠低放射性廢棄物產量表」已公布於本會網站，請點選下方(相關網站)即可下載瀏覽。

[\(詳文請按此\)](#)

▶ 核子反應器設施安全諮詢會-104年第十三屆核子反應器設施安全諮詢會第5次會議紀錄

「核子反應器設施安全諮詢會-104年第十三屆核子反應器設施安全諮詢會第5次會議紀錄」已公布於本會網站，請點選下方(相關網站)即可下載瀏覽。

[\(詳文請按此\)](#)

➤ **放射性物質排放報告-103年核一廠、核二廠、核三廠放射性物質排放年報**

「放射性物質排放報告-103年核一廠、核二廠、核三廠放射性物質排放年報」已公布於本會網站，請點選下方(相關網站)即可下載瀏覽。

[\(詳文請按此\)](#)

➤ **輻射安全報告-103年核一廠、核二廠、核三廠輻射安全年報摘要**

「輻射安全報告-103年核一廠、核二廠、核三廠輻射安全年報摘要」已公布於本會網站，請點選下方(相關網站)即可下載瀏覽。

[\(詳文請按此\)](#)

➤ **運轉中電廠績效統計圖表-**

我國核能電廠自動急停次數統計圖、我國核能機組異常事件平均件數統計圖、歷年違規事件統計圖

「運轉中電廠績效統計圖表-我國核能電廠自動急停次數統計圖、我國核能機組異常事件平均件數統計圖、歷年違規事件統計圖」已公布於本會網站，請點選下方(相關網站)即可下載瀏覽。

[\(詳文請按此\)](#)

➤ **原子能委員會議-104年第1次原子能委員會會議紀錄**

「原子能委員會議-104年第1次原子能委員會會議紀錄」已公布於本會網站，請點選下方(相關網站)即可下載瀏覽。

[\(詳文請按此\)](#)

➤ **104年3月核三廠運轉中電廠每月管制紀要**

「104年3月核三廠運轉中電廠每月管制紀要」已公布於本會網站，請點選下方(相關網站)即可下載瀏覽。

[\(詳文請按此\)](#)

行政院原子能委員會
新北市永和區成功路一段80號2~8樓
TEL：(02)8231-7919

版權所有，禁止未經授權之節錄轉貼