



公告 ▶ Notice

- ▶ [「有遭受放射性污染之虞」之建築物清冊 -- 104-12-14](#)
- ▶ [104年第2次輻射防護專業測驗及輻射安全證書測驗及格人員名單 -- 104-12-01](#)

即時資訊 ▶ Latest News

- ▶ [2016防護月曆 -- 104-12-14](#)
- ▶ [你擔心蘭嶼貯存場會有輻射洩漏嗎？請看本會製作的「原來如此」影片! -- 104-12-14](#)
- ▶ [合格輻射防護偵測業務業者名單 -- 104-12-10](#)
- ▶ [發生核子事故時，一定要疏散嗎？請看本會製作的「原來如此」影片! -- 104-12-10](#)
- ▶ [國內輻射偵檢合格鋼鐵業名冊 -- 104-12-09](#)
- ▶ [104年12月8日媒體報導「核二廠減容中心發生設備受損情形，恐有輻射外洩」之澄清說明 -- 104-12-08](#)
- ▶ [104年12月8日媒體報導「35天破紀錄 核廠半數機組停擺」之澄清說明 -- 104-12-08](#)
- ▶ [放射性物質或可發生游離輻射設備銷售服務業者名單 -- 104-12-03](#)

活動報導 ▶ Event

- ▶ [原能會執行104年第2次核能二廠不預警視察 -- 104-12-10](#)

其他訊息 ▶ Other

- ▶ [104年11月龍門電廠每月管制紀要 -- 104-12-15](#)
- ▶ [放射性廢棄物設施管制報告-104年蘭嶼貯存場十月份運轉月報表及核一廠、核二廠、核三廠十一月份運轉月報表 -- 104-12-15](#)
- ▶ [核電廠放射性廢棄物-104年11月核能電廠低放射性廢棄物產量表 -- 104-12-15](#)
- ▶ [運轉中電廠績效統計圖表-
我國核能電廠自動急停次數統計圖、我國核能機組異常事件平均件數統計圖、歷年違規事件統計圖 -- 104-12-11](#)
- ▶ [104年11月核三廠運轉中電廠每月管制紀要 -- 104-12-10](#)
- ▶ [視察報告-龍門核能電廠第60次定期視察報告 -- 104-12-09](#)
- ▶ [環境輻射監測結果報告-104年第3季核一廠、核二廠、核三廠輻射安全季報 -- 104-12-09](#)
- ▶ [環境輻射監測結果報告-104年第3季核一廠、核二廠、核三廠放射性物質排放季報 -- 104-12-09](#)
- ▶ [小產源放射性廢棄物-104年10月小產源放射性廢棄物產量表 -- 104-12-08](#)
- ▶ [104年12月「游離輻射防護法」相關證照統計表 -- 104-12-04](#)

公告 ▶ Notice

- ▶ [「有遭受放射性污染之虞」之建築物清冊](#)

有關本會公告「有遭受放射性污染之虞」之建築物，此類建築物因屋主未能配合，至今仍未完成建築物輻射偵測，故不宜稱為輻射屋，僅列為有遭受放射性污染之虞建築物。請各建築物所有權人逕洽「合格輻射防護偵測業者」辦理檢測，並於檢測完畢後將偵測業者開立之「輻射偵測證明」影本郵寄或傳真至本會[郵寄地址：新北市永和區成功路一段80號5樓輻射防護處輻安評估科，聯絡電話：02-82317919轉2210，傳真：02-82317856]，俾便本會憑以函請該建築物所轄地政事務所辦理塗銷註記。

[\(詳文請按此\)](#)

104年第2次輻射防護專業測驗及輻射安全證書測驗及格人員名單

「104年第2次輻射防護專業測驗及輻射安全證書測驗及格人員名單」已公布於本會網站，請點選下方(相關網站)即可下載瀏覽。

[\(詳文請按此\)](#)

即時資訊 ▶ Latest News

2016防護月曆

「2016防護月曆」已公布於本會網站，請點選下方(相關網站)即可下載瀏覽。

[\(詳文請按此\)](#)

你擔心蘭嶼貯存場會有輻射洩漏嗎？請看本會製作的「原來如此」影片！

「原來如此第16集_你擔心蘭嶼貯存場會有輻射洩漏嗎？」已公布於本會網站YouTube專區，請點選下方(相關網站)即可瀏覽。第16集：<https://youtu.be/8n4soblrxa0>

[\(詳文請按此\)](#)

合格輻射防護偵測業務業者名單

「合格輻射防護偵測業務業者名單」已公布於本會網站，請點選下方(相關網站)即可下載瀏覽。

[\(詳文請按此\)](#)

發生核子事故時，一定要疏散嗎？請看本會製作的「原來如此」影片！

「原來如此第24集_發生核子事故時，一定要疏散嗎？」已公布於本會網站YouTube專區，請點選下方(相關網站)即可瀏覽。第24集：<https://youtu.be/BiOqnZGtyno>

[\(詳文請按此\)](#)

國內輻射偵檢合格鋼鐵業名冊

「國內輻射偵檢合格鋼鐵業名冊」已公布於本會網站，請點選下方(相關網站)即可下載瀏覽。

[\(詳文請按此\)](#)

104年12月8日媒體報導「核二廠減容中心發生設備受損情形，恐有輻射外洩」之澄清說明

提供單位：行政院原子能委員會放射性物料管理局 刊載日期：2015.12.08 → 相關報導請點選：<http://www.appledaily.com.tw/appledaily/article/headline/20151208/36942122/核二廠濾袋燒壞「恐輻射外洩」> 10月8日上午，減容中心焚化爐廢氣降溫用的噴槍故障，造成流經驟冷器的廢氣因噴水量減少而溫度升高，驟冷器後方的袋式過濾器因而發生部份受損情形。核二廠減容中心在驟冷器監測溫度升高後即降溫停爐，進行焚化爐設備檢修，經更換驟冷器噴槍與濾袋後，系統已恢復正常。核二廠減容中心人員主動報告此次設備故障問題，經原能會檢查人員現場檢查確認設備故障期間，其排氣流程輻射監測(PRM)之排放濃度正常，且廢氣處理廠房之區域輻射偵測器(ARM)之輻射劑量率正常，並未有異常升高或輻射外洩情形。原能會人員現場查證後，即要...

[\(詳文請按此\)](#)

104年12月8日媒體報導「35天破紀錄 核廠半數機組停擺」之澄清說明

核一廠2號機與核三廠2號機目前正依計畫進行機組大修；核一廠1號機因燃料水棒連接桿斷開議題而延長大修工期，惟原能會已於今年6月完成審查作業並上網公布。目前核電機組的狀況均依照規定進

行，其中兩部機組正執行例常性歲修，另一部則遵照立法院的指示停機，一切均屬常態，與所謂「機組老舊」完全無涉，而所稱「35天破紀錄」更屬無稽。核電安全是極嚴肅的議題，原能會期盼社會大眾切忌聽信有心人士危言聳聽、以訛傳訛的不實訊息。多一分求証，少一點被誤導。

[\(詳文請按此\)](#)

▶ 放射性物質或可發生游離輻射設備銷售服務業者名單

「放射性物質或可發生游離輻射設備銷售服務業者名單」已公布於本會網站，請點選下方(相關網站)即可下載瀏覽。

[\(詳文請按此\)](#)

活動報導 ▶ Event

▶ 原能會執行104年第2次核能二廠不預警視察

104年12月10日凌晨3時30分原能會核管處召集相關視察人員，執行不預警團隊視察，原能會物管局、輻防處亦各指派視察人員協同執行，本次萬里區公所謝區長、民政災防課林課長亦共同參與觀察本會視察作業，以充分掌握電廠第一線運轉狀態。本次視察範圍涵蓋主控制室、控制廠房、輔機廠房、氣渦輪機廠房、開關場、減容中心及輻防管制站等，查證值班人員對運轉中機組、廢料系統及輻防管制狀況之掌握、對異常系統設備狀況處置情形，以及巡視紀錄是否確實，視察作業於7時30分左右結束。綜合而言，核二廠的值班人員皆能堅守崗位執行各項工作，對機組與設備的運轉狀況、運轉參數等，亦能確實掌握。原能會未來將繼續不定期執行此項視察工作，以確保國內各核能電廠之運轉安全。

[\(詳文請按此\)](#)

其他訊息 ▶ Other

▶ 104年11月龍門電廠每月管制紀要

「104年11月龍門電廠每月管制紀要」已公布於本會網站，請點選下方(相關網站)即可下載瀏覽。

[\(詳文請按此\)](#)

▶ 放射性廢棄物設施管制報告-104年蘭嶼貯存場十月份運轉月報表及核一廠、核二廠、核三廠十一月份運轉月報表

「放射性廢棄物設施管制報告-104年蘭嶼貯存場十月份運轉月報表及核一廠、核二廠、核三廠十一月份運轉月報表」已公布於本會網站，請點選下方(相關網站)即可下載瀏覽。

[\(詳文請按此\)](#)

▶ 核電廠放射性廢棄物-104年11月核能電廠低放射性廢棄物產量表

「核電廠放射性廢棄物-104年11月核能電廠低放射性廢棄物產量表」已公布於本會網站，請點選下方(相關網站)即可下載瀏覽。

[\(詳文請按此\)](#)

▶ 運轉中電廠績效統計圖表-

我國核能電廠自動急停次數統計圖、我國核能機組異常事件平均件數統計圖、歷年違規事件統計圖

「運轉中電廠績效統計圖表-我國核能電廠自動急停次數統計圖、我國核能機組異常事件平均件數統計圖、歷年違規事件統計圖」已公布於本會網站，請點選下方(相關網站)即可下載瀏覽。

[\(詳文請按此\)](#)

▶ 104年11月核三廠運轉中電廠每月管制紀要

「104年11月核三廠運轉中電廠每月管制紀要」已公布於本會網站，請點選下方(相關網站)即可下載瀏覽。

[\(詳文請按此\)](#)

▶ [視察報告-龍門核能電廠第60次定期視察報告](#)

「視察報告-龍門核能電廠第60次定期視察報告」已公布於本會網站，請點選下方(相關網站)即可下載瀏覽。

[\(詳文請按此\)](#)

▶ [環境輻射監測結果報告-104年第3季核一廠、核二廠、核三廠輻射安全季報](#)

「環境輻射監測結果報告-104年第3季核一廠、核二廠、核三廠輻射安全季報」已公布於本會網站，請點選下方(相關網站)即可下載瀏覽。

[\(詳文請按此\)](#)

▶ [環境輻射監測結果報告-104年第3季核一廠、核二廠、核三廠放射性物質排放季報](#)

「環境輻射監測結果報告-104年第3季核一廠、核二廠、核三廠放射性物質排放季報」已公布於本會網站，請點選下方(相關網站)即可下載瀏覽。

[\(詳文請按此\)](#)

▶ [小產源放射性廢棄物-104年10月小產源放射性廢棄物產量表](#)

「小產源放射性廢棄物-104年10月小產源放射性廢棄物產量表」已公布於本會網站，請點選下方(相關網站)即可下載瀏覽。

[\(詳文請按此\)](#)

▶ [104年12月「游離輻射防護法」相關證照統計表](#)

「104年12月「游離輻射防護法」相關證照統計表」已公布於本會網站，請點選下方(相關網站)即可下載瀏覽。

[\(詳文請按此\)](#)

行政院原子能委員會
新北市永和區成功路一段80號2~8樓
TEL：(02)8231-7919

版權所有，禁止未經授權之節錄轉貼