



公告 ▶ Notice

- ▶ [行政院原子能委員會105年第1次輻射防護及操作人員測驗 -- 105-01-13](#)

即時資訊 ▶ Latest News

- ▶ [合格輻射防護偵測業務業者名單 -- 105-01-11](#)
- ▶ [核三廠2號機已完成例行性大修作業，反應爐蓋螺樁問題亦已解決，原能會於1月10日同意機組再起動 -- 105-01-11](#)
- ▶ [我國針對北韓核武試爆展開加強環境輻射監測說明 -- 105-01-08](#)
- ▶ [你知道輻射有幾種嗎？或是台灣核能電廠運轉執照期限是幾年？請看本會製作的「原來如此」影片！ -- 105-01-08](#)
- ▶ [我國環境輻射監測值目前都在正常變動範圍內 -- 105-01-06](#)
- ▶ [104年核安第21號演習紀錄片 -- 105-01-06](#)
- ▶ [放射性物質或可發生游離輻射設備銷售服務業者名單 -- 105-01-05](#)

其他訊息 ▶ Other

- ▶ [放射性廢棄物設施管制報告-104年低放射性廢棄物固化體品質驗證作業專案檢查報告 -- 105-01-15](#)
- ▶ [104年12月核一廠運轉中電廠每月管制紀要 -- 105-01-13](#)
- ▶ [原子能委員會-104/12/28第4次原子能委員會會議紀錄 -- 105-01-13](#)
- ▶ [每月管制紀要-104年12月放射性物料管制資訊 -- 105-01-12](#)
- ▶ [104年12月核二廠運轉中電廠每月管制紀要 -- 105-01-11](#)
- ▶ [104年12月龍門電廠每月管制紀要 -- 105-01-11](#)
- ▶ [104年12月核三廠運轉中電廠每月管制紀要 -- 105-01-07](#)
- ▶ [游離輻射安全諮詢會-104/12/18 第十四屆第6次游離輻射安全諮詢會會議紀錄 -- 105-01-07](#)
- ▶ [105年1月「游離輻射防護法」相關證照統計表 -- 105-01-06](#)
- ▶ [核安管制紅綠燈-104年第四季核能一、二、三廠緊急應變計畫整備管制紅綠燈視察報告 -- 105-01-06](#)
- ▶ [運轉中電廠績效統計圖表-我國核能電廠自動急停次數統計圖、我國核能機組異常事件平均件數統計圖、歷年違規事件統計圖 -- 105-01-04](#)

公告 ▶ Notice

- ▶ 行政院原子能委員會105年第1次輻射防護及操作人員測驗

報名期間：民國105年2月22日起至3月7日截止。

測驗日期：民國105年5月7日(星期六)上午9時30分起。 測驗地點：台北試區-

[\(詳文請按此\)](#)

即時資訊 ▶ Latest News

合格輻射防護偵測業務業者名單

「合格輻射防護偵測業務業者名單」已公布於本會網站，請點選下方(相關網站)即可下載瀏覽。

[\(詳文請按此\)](#)

- 核三廠2號機已完成例行性大修作業，反應爐蓋螺樁問題亦已解決，原能會於1月10日同意機組再起動
- 台電公司核能三廠2號機已完成第22次大修作業，期間反應爐蓋螺樁鬆脫不易問題亦已解決，原子能委員會依法審查相關大修作業品質報告及稽查報告，並確認螺樁修理作業完成後，於1月10日同意核三廠2號機再起動。原能會表示，核能三廠2號機第22次大修期間，發生反應爐蓋1根(總共58根)螺樁鬆脫不易狀況，該會駐廠人員除立即掌握事件情形外，並確認機組已在停機狀態，無核能安全或輻射外釋疑慮。台電公司後續結合原反應爐設計廠家及有經驗之國外顧問公司，提出該螺樁之修復計畫，在經該會邀集相關領域專家審查同意後，核能三廠將卡住之螺樁移除、安裝螺孔牙套、更換新螺樁，並執行必要之檢驗工作，於104年12月25日完成相關修理作業。原能會表示，本次螺樁鬆脫不易之肇因，台電公司研判為大修螺樁退出時，螺樁第1牙與螺孔螺牙下方斜面產生刮磨損傷，不斷產生細小磨屑，並逐漸累積至相當體積，終致發生磨擦黏結現象，使得螺樁無法退出...

[\(詳文請按此\)](#)

我國針對北韓核武試爆展開加強環境輻射監測說明

北韓於1月6日進行核試爆後，民眾關切會不會有輻射塵影響台灣，原能會已在第一時間啟動相關應變措施，加強環境輻射監測措施。目前我國環境輻射的監測值都在正常變動範圍內，請民眾安心。原能會另利用與中央氣象局合作開發的「境外輻射塵影響評估平台」，依1月6日上午北韓核試爆後的氣候條件進行評估，若真有輻射塵外釋，依據目前氣象條件推估是往東飄散，並不會對台灣造成影響。原能會將持續監測環境輻射劑量，為民眾安全把關。原能會亦密切追蹤國際之環境輻射監測結果，依日本原子力規制委員會(NRA)公布之輻射監測結果，截至1月7日下午為止，全日本監測站並未發現有異常之輻射劑量變化，同時利用飛機高空抽氣取樣分析結果，也未檢出人工放射性核種。另根據日本公布核試爆對輻射塵可能影響之範圍評估，與我國評估結果相近。而中國大陸於北韓臨近區域監測站之劑量率，至1月7日下午為止，亦均在當地背景範圍內。通常地下核爆試驗，於大氣...

[\(詳文請按此\)](#)

你知道輻射有幾種嗎?或是台灣核能電廠運轉執照期限是幾年?請看本會製作的「原來如此」影片!

「原來如此第10集_你知道輻射有幾種嗎?」及「原來如此第22集_台灣核能電廠運轉執照期限是幾年?」已公布於本會網站YouTube專區，請點選下方(相關網站)即可瀏覽。

第10集: <https://youtu.be/KEcpBWOkXP4> 第22集: <https://youtu.be/ACmZUkRXLD8>

[\(詳文請按此\)](#)

我國環境輻射監測值目前都在正常變動範圍內

北韓今日(1月6日)進行核試爆後，民眾所關切會不會有輻射塵影響台灣，原能會已在第一時間啟動相關應變措施，加強環境輻射監測措施。目前我國環境輻射的監測值都在正常變動範圍內，請民眾不用驚慌，原能會後續將密切監測環境輻射劑量，以確保環境安全。民眾如需查詢全國環境輻射監測數值，可連結網址：<http://www.aec.gov.tw/gammadetect.html>，或以手機下載「核安即時通」App，就可以查詢即時監測的結果。

[\(詳文請按此\)](#)

104年核安第21號演習紀錄片

「104年核安第21號演習紀錄片」已公布於本會網站YouTube專區，有國台英等多種語言版本，請點

選下方(相關網站)即可瀏覽。

104年核安第21號演習學校防災疏散演練(國語5分鐘版)-<https://youtu.be/5SCB93DpAhM>

104年核安第21號演習紀錄片(國語8分鐘版)-<https://youtu.be/l9BGrdxDJm4>

104年核安第21號演習紀錄片(國語20分鐘版)-https://youtu.be/Y2Gw_vYeDgA

104年核安第21號演習紀錄片(台語8分鐘版)-https://youtu.be/s_wpD7wqR34

104年核安第21號演習紀錄片(台語20分鐘版)-<https://youtu.be/OGeAODCXFhU>

104年核安第21號演習紀錄片(英語8分鐘版)-<https://youtu.be/fbUXrnfz9...>

[\(詳文請按此\)](#)

▶ 放射性物質或可發生游離輻射設備銷售服務業者名單

「放射性物質或可發生游離輻射設備銷售服務業者名單」已公布於本會網站，請點選下方(相關網站)即可下載瀏覽。

[\(詳文請按此\)](#)

其他訊息 ▶ Other

▶ 放射性廢棄物設施管制報告-104年低放射性廢棄物固化體品質驗證作業專案檢查報告

「放射性廢棄物設施管制報告-104年低放射性廢棄物固化體品質驗證作業專案檢查報告」已公布於本會網站，請點選下方(相關網站)即可下載瀏覽。

[\(詳文請按此\)](#)

▶ 104年12月核一廠運轉中電廠每月管制紀要

「104年12月核一廠運轉中電廠每月管制紀要」已公布於本會網站，請點選下方(相關網站)即可下載瀏覽。

[\(詳文請按此\)](#)

▶ 原子能委員會-104/12/28第4次原子能委員會會議紀錄

「原子能委員會-104/12/28第4次原子能委員會會議紀錄」已公布於本會網站，請點選下方(相關網站)即可下載瀏覽。

[\(詳文請按此\)](#)

▶ 每月管制紀要-104年12月放射性物料管制資訊

「每月管制紀要-104年12月放射性物料管制資訊」已公布於本會網站，請點選下方(相關網站)即可下載瀏覽。

[\(詳文請按此\)](#)

▶ 104年12月核二廠運轉中電廠每月管制紀要

「104年12月核二廠運轉中電廠每月管制紀要」已公布於本會網站，請點選下方(相關網站)即可下載瀏覽。

[\(詳文請按此\)](#)

▶ 104年12月龍門電廠每月管制紀要

「104年12月龍門電廠每月管制紀要」已公布於本會網站，請點選下方(相關網站)即可下載瀏覽。

[\(詳文請按此\)](#)

▶ 104年12月核三廠運轉中電廠每月管制紀要

「104年12月核三廠運轉中電廠每月管制紀要」已公布於本會網站，請點選下方(相關網站)即可下載瀏覽。

[\(詳文請按此\)](#)

▶ 游離輻射安全諮詢會-104/12/18 第十四屆第6次游離輻射安全諮詢會會議紀錄

「游離輻射安全諮詢會-104/12/18 第十四屆第6次游離輻射安全諮詢會會議紀錄」已公布於本會網站，請點選下方(相關網站)即可下載瀏覽。

[\(詳文請按此\)](#)

➤ 105年1月「游離輻射防護法」相關證照統計表

「105年1月「游離輻射防護法」相關證照統計表」已公布於本會網站，請點選下方(相關網站)即可下載瀏覽。

[\(詳文請按此\)](#)

➤ 核安管制紅綠燈-104年第四季核能一、二、三廠緊急應變計畫整備管制紅綠燈視察報告

「核安管制紅綠燈-104年第四季核能一、二、三廠緊急應變計畫整備管制紅綠燈視察報告」已公布於本會網站，請點選下方(相關網站)即可下載瀏覽。

[\(詳文請按此\)](#)

➤ 運轉中電廠績效統計圖表-

我國核能電廠自動急停次數統計圖、我國核能機組異常事件平均件數統計圖、歷年違規事件統計圖

「運轉中電廠績效統計圖表-我國核能電廠自動急停次數統計圖、我國核能機組異常事件平均件數統計圖、歷年違規事件統計圖」已公布於本會網站，請點選下方(相關網站)即可下載瀏覽。

[\(詳文請按此\)](#)

行政院原子能委員會
新北市永和區成功路一段80號2~8樓
TEL：(02)8231-7919

版權所有，禁止未經授權之節錄轉貼