



即時資訊 ▶ Latest News

- ▶ [合格輻射防護偵測業務業者名單 -- 105-04-21](#)

活動報導 ▶ Event

- ▶ [原能會執行105年第1次核能二廠不預警視察 -- 105-04-22](#)

其他訊息 ▶ Other

- ▶ [小產源放射性廢棄物-105年3月小產源放射性廢棄物產量表 -- 105-04-29](#)
- ▶ [視察報告-105年第1季核二廠核安管制紅綠燈視察報告-熱沉效能暨火災防護查證 -- 105-04-27](#)
- ▶ [105年03月龍門電廠每月管制紀要 -- 105-04-26](#)
- ▶ [核子反應器設施安全諮詢-105/03/25 第十四屆第1次核子反應器設施安全諮詢會會議紀錄 -- 105-04-26](#)
- ▶ [紅綠燈視察報告-105年第1季核三廠核安管制紅綠燈視察報告 -- 105-04-26](#)
- ▶ [核安管制紅綠燈-104年第四季各項視察指標核一廠、核二廠、核三廠紅綠燈視察報告 -- 105-04-25](#)
- ▶ [放射性廢棄物設施管制報告-105年核一廠、核二廠、核三廠及蘭嶼貯存場三月份運轉月報表 -- 105-04-25](#)
- ▶ [核電廠放射性廢棄物-105年3月核能電廠低放射性廢棄物產量表 -- 105-04-25](#)
- ▶ [安全評估報告-105年龍門電廠設計基準事故輻射劑量分析方法論\(大破口冷卻水流失事故\)安全評估報告 -- 105-04-22](#)
- ▶ [105年3月核二廠運轉中電廠每月管制紀要 -- 105-04-22](#)
- ▶ [異常事件報告-核一廠異常事件說明\(RER-105-12-003\)2號機4.16kV Bus-2及4失電造成緊急柴油機B非預期自動起動、\(RER-105-12-002\)2號機125V直流分電盤1A失電造成反應爐高水位急停事件說明 -- 105-04-21](#)
- ▶ [環境輻射監測結果報告-104年核一廠、核二廠、核三廠環境輻射監測年度報告 -- 105-04-20](#)
- ▶ [環境輻射監測結果報告-104年核四廠環境輻射監測年度報告 -- 105-04-20](#)

即時資訊 ▶ Latest News

- ▶ [合格輻射防護偵測業務業者名單](#)

「合格輻射防護偵測業務業者名單」已公布於本會網站，請點選下方(相關網站)即可下載瀏覽。

[\(詳文請按此\)](#)

活動報導 ▶ Event

- ▶ [原能會執行105年第1次核能二廠不預警視察](#)

原能會核管處、物管局、輻防處及核技處等單位於105年4月21日晚間18時00分左右，聯合執行105年

第1次核能二廠不預警視察。此外，本次新北市金山區民政災防課張課長及洪先生亦共同參與觀察此次視察作業，以充分掌握核能電廠第一線運轉狀態。本次視察範圍涵蓋1、2號機主控制室、2號機輔機廠房與汽機廠房、開關場控制室、氣渦輪機控制室、廢料廠房控制室、減容中心及輻防管制站等，查證值班人員對運轉與大修中機組、廢料系統及輻防管制狀況之掌握、對異常系統設備狀況處置情形，以及巡視紀錄是否確實等。視察期間適逢2號機組大修，亦對大修現場維護作業進行相關抽查工作，視察作業於當日21時30分左右結束。本次不預警視察結果，除現場有部分臨時物件置放管理待加強外(未對運轉安全造成實質影響，已於視察時當場要求改善)，核二廠的值班人員皆能堅守崗位執行各項工作，對機組與設備的運轉狀況、運轉參數等，亦能確實掌握。

[\(詳文請按此\)](#)

其他訊息 Other

➤ 小產源放射性廢棄物-105年3月小產源放射性廢棄物產量表

「小產源放射性廢棄物-105年3月小產源放射性廢棄物產量表」已公布於本會網站，請點選下方(相關網站)即可下載瀏覽。

[\(詳文請按此\)](#)

➤ 視察報告-105年第1季核二廠核安管制紅綠燈視察報告-熱沉效能暨火災防護查證

「視察報告-105年第1季核二廠核安管制紅綠燈視察報告-熱沉效能暨火災防護查證」已公布於本會網站，請點選下方(相關網站)即可下載瀏覽。

[\(詳文請按此\)](#)

➤ 105年03月龍門電廠每月管制紀要

「105年03月龍門電廠每月管制紀要」已公布於本會網站，請點選下方(相關網站)即可下載瀏覽。

[\(詳文請按此\)](#)

➤ 核子反應器設施安全諮詢-105/03/25 第十四屆第1次核子反應器設施安全諮詢會會議紀錄

「核子反應器設施安全諮詢-105/03/25 第十四屆第1次核子反應器設施安全諮詢會會議紀錄」已公布於本會網站，請點選下方(相關網站)即可下載瀏覽。

[\(詳文請按此\)](#)

➤ 紅綠燈視察報告-105年第1季核三廠核安管制紅綠燈視察報告

「紅綠燈視察報告-105年第1季核三廠核安管制紅綠燈視察報告」已公布於本會網站，請點選下方(相關網站)即可下載瀏覽。

[\(詳文請按此\)](#)

➤ 核安管制紅綠燈-104年第四季各項視察指標核一廠、核二廠、核三廠紅綠燈視察報告

「核安管制紅綠燈-104年第四季各項視察指標(肇始事件、救援系統、屏障完整)核一廠、核二廠、核三廠紅綠燈視察報告」已公布於本會網站，請點選下方(相關網站)即可下載瀏覽。

[\(詳文請按此\)](#)

➤ 放射性廢棄物設施管制報告-105年核一廠、核二廠、核三廠及蘭嶼貯存場三月份運轉月報表

「放射性廢棄物設施管制報告-105年核一廠、核二廠、核三廠及蘭嶼貯存場三月份運轉月報表」已公布於本會網站，請點選下方(相關網站)即可下載瀏覽。

[\(詳文請按此\)](#)

➤ 核電廠放射性廢棄物-105年3月核能電廠低放射性廢棄物產量表

「核電廠放射性廢棄物-105年3月核能電廠低放射性廢棄物產量表」已公布於本會網站，請點選下方(相關網站)即可下載瀏覽。

[\(詳文請按此\)](#)

➤ [安全評估報告-105年龍門電廠設計基準事故輻射劑量分析方法論\(大破口冷卻水流失事故\)安全評估報告](#)

「安全評估報告-105年龍門電廠設計基準事故輻射劑量分析方法論(大破口冷卻水流失事故)安全評估報告」已公布於本會網站，請點選下方(相關網站)即可下載瀏覽。

[\(詳文請按此\)](#)

➤ [105年3月核二廠運轉中電廠每月管制紀要](#)

「105年3月核二廠運轉中電廠每月管制紀要」已公布於本會網站，請點選下方(相關網站)即可下載瀏覽。

[\(詳文請按此\)](#)

➤ [異常事件報告-核一廠異常事件說明\(RER-105-12-003\)2號機4.16kV Bus-2及4失電造成緊急柴油機B非預期自動起動、\(RER-105-12-002\)2號機125V直流分電盤1A失電造成反應爐高水位急停事件說明](#)

「異常事件報告-核一廠異常事件說明(RER-105-12-003)2號機4.16kV Bus-2及4失電造成緊急柴油機B非預期自動起動事件說明、核一廠異常事件說明(RER-105-12-002)2號機125V直流分電盤1A失電造成反應爐高水位急停事件說明」已公布於本會網站，請點選下方(相關網站)即可下載瀏覽。

[\(詳文請按此\)](#)

➤ [環境輻射監測結果報告-104年核一廠、核二廠、核三廠環境輻射監測年度報告](#)

「環境輻射監測結果報告-104年核一廠、核二廠、核三廠環境輻射監測年度報告」已公布於本會網站，請點選下方(相關網站)即可下載瀏覽。

[\(詳文請按此\)](#)

➤ [環境輻射監測結果報告-104年核四廠環境輻射監測年度報告](#)

「環境輻射監測結果報告-104年核四廠環境輻射監測年度報告」已公布於本會網站，請點選下方(相關網站)即可下載瀏覽。

[\(詳文請按此\)](#)

行政院原子能委員會
新北市永和區成功路一段80號2~8樓
TEL：(02)8231-7919

版權所有，禁止未經授權之節錄轉貼