



即時資訊 ▶ Latest News

- ▶ [行政院原子能委員會「公眾參與平台」第三次座談會謹訂於12月20日下午1時整於屏東縣車城鄉車城消防分隊二樓會議室舉行 -- 105-12-05](#)
- ▶ [放射性物質或可發生游離輻射設備銷售服務業者名單 -- 105-12-01](#)

其他訊息 ▶ Other

- ▶ [核安管制紅綠燈-105年第2季核一廠、核二廠、核三廠緊急應變各項績效指標 -- 105-12-14](#)
- ▶ [105年12月「游離輻射防護法」相關證照統計表 -- 105-12-09](#)
- ▶ [環境輻射監測結果報告-105年第三季核一廠、核二廠、核三廠輻射安全季報 -- 105-12-08](#)
- ▶ [環境輻射監測結果報告-105年第三季核一廠、核二廠、核三廠放射性物質排放季報 -- 105-12-06](#)
- ▶ [105年11月核三廠運轉中電廠每月管制紀要 -- 105-12-06](#)
- ▶ [原子能委員會-105/11/28 第6次原子能委員會會議紀錄 -- 105-12-05](#)
- ▶ [安全審查報告-「核能電廠耐震安全再評估精進作業」之擴大地質調查工作成果原能會安全評估報告 -- 105-12-05](#)
- ▶ [105年11月運轉中電廠績效統計圖表-我國核能電廠自動急停次數統計圖、我國核能機組異常事件平均件數統計圖、歷年違規事件統計圖 -- 105-12-02](#)
- ▶ [紅綠燈視察報告-105年第3季核一廠、核二廠、核三廠核安管制紅綠燈視察報告 -- 105-12-01](#)

即時資訊 ▶ Latest News

- ▶ [行政院原子能委員會「公眾參與平台」第三次座談會謹訂於12月20日下午1時整於屏東縣車城鄉車城消防分隊二樓會議室舉行](#)

行政院原子能委員會「公眾參與平台」第三次座談會

一、討論議題：核安第22號演習之檢討與建言 二、會議時間：12月20日(星期二)下午1時整

三、會議地點：屏東縣車城鄉車城消防分隊二樓會議室

(核子事故中央災害應變中心前進協調所)、(屏東縣車城鄉福安路2之6號) 四、主持人：

施教授信民、蔡副主任委員慧敏 五、會議議程：12:30~13:00 報到 13:00~13:15 主持人致詞

13:15~13:45 核安第22號演習成效及檢討、(核技處簡報及含8分鐘演習紀錄片) 13:45~15:50

討論題綱

(1) 本次演習改善建議

&nbs...

[\(詳文請按此\)](#)

- ▶ [放射性物質或可發生游離輻射設備銷售服務業者名單](#)

「放射性物質或可發生游離輻射設備銷售服務業者名單」已公布於本會網站，請點選下方(相關網站)即可下載瀏覽。

[\(詳文請按此\)](#)

其他訊息 ▶ Other

➤ [核安管制紅綠燈-105年第2季核一廠、核二廠、核三廠緊急應變各項績效指標](#)

「核安管制紅綠燈-105年第2季核一廠、核二廠、核三廠緊急應變各項績效指標」已公布於本會網站，請點選下方(相關網站)即可下載瀏覽。

[\(詳文請按此\)](#)

➤ [105年12月「游離輻射防護法」相關證照統計表](#)

「105年12月「游離輻射防護法」相關證照統計表」已公布於本會網站，請點選下方(相關網站)即可下載瀏覽。

[\(詳文請按此\)](#)

➤ [環境輻射監測結果報告-105年第三季核一廠、核二廠、核三廠輻射安全季報](#)

「環境輻射監測結果報告-105年第三季核一廠、核二廠、核三廠輻射安全季報」已公布於本會網站，請點選下方(相關網站)即可下載瀏覽。

[\(詳文請按此\)](#)

➤ [環境輻射監測結果報告-105年第三季核一廠、核二廠、核三廠放射性物質排放季報](#)

「環境輻射監測結果報告-105年第三季核一廠、核二廠、核三廠放射性物質排放季報」已公布於本會網站，請點選下方(相關網站)即可下載瀏覽。

[\(詳文請按此\)](#)

➤ [105年11月核三廠運轉中電廠每月管制紀要](#)

「105年11月核三廠運轉中電廠每月管制紀要」已公布於本會網站，請點選下方(相關網站)即可下載瀏覽。

[\(詳文請按此\)](#)

➤ [原子能委員會-105/11/28 第6次原子能委員會會議紀錄](#)

「原子能委員會-105/11/28 第6次原子能委員會會議紀錄」已公布於本會網站，請點選下方(相關網站)即可下載瀏覽。

[\(詳文請按此\)](#)

➤ [安全審查報告-「核能電廠耐震安全再評估精進作業」之擴大地質調查工作成果原能會安全評估報告](#)

「安全審查報告-「核能電廠耐震安全再評估精進作業」之擴大地質調查工作成果原能會安全評估報告」已公布於本會網站，請點選下方(相關網站)即可下載瀏覽。

[\(詳文請按此\)](#)

➤ [105年11月運轉中電廠績效統計圖表-我國核能電廠自動急停次數統計圖、我國核能機組異常事件平均件數統計圖、歷年違規事件統計圖](#)

「105年11月運轉中電廠績效統計圖表-我國核能電廠自動急停次數統計圖、我國核能機組異常事件平均件數統計圖、歷年違規事件統計圖」已公布於本會網站，請點選下方(相關網站)即可下載瀏覽。

[\(詳文請按此\)](#)

➤ [紅綠燈視察報告-105年第3季核一廠、核二廠、核三廠核安管制紅綠燈視察報告](#)

「紅綠燈視察報告-105年第3季核一廠、核二廠、核三廠核安管制紅綠燈視察報告」已公布於本會網站，請點選下方(相關網站)即可下載瀏覽。

[\(詳文請按此\)](#)

行政院原子能委員會
新北市永和區成功路一段80號2~8樓
TEL：(02)8231-7919

版權所有，禁止未經授權之節錄轉貼

