



公告 ▶ Notice

- ▶ [「有遭受放射性污染之虞」之建築物清冊 -- 106-04-05](#)

即時資訊 ▶ Latest News

- ▶ [新書推薦-原子能XYZ繪本 -- 106-04-10](#)
- ▶ [合格輻射防護偵測業務業者名單 -- 106-04-07](#)
- ▶ [原能會審查同意台電公司核二廠護箱裝載池改為用過燃料貯存空間之申請案 -- 106-04-06](#)
- ▶ [放射性物質或可發生游離輻射設備銷售服務業者名單 -- 106-04-05](#)

活動報導 ▶ Event

- ▶ [~攜手度量 守護輻安~原能會辦理「輻射偵檢儀器操作研習」活動 -- 106-04-07](#)

其他訊息 ▶ Other

- ▶ [異常事件報告\(非急停\)-核二廠異常事件說明\(RER-105-21-002-1\)11號機第二區緊急柴油發電機自動啟動異常事件說明 -- 106-04-12](#)
- ▶ [環境輻射監測結果報告-105年核一廠、核二廠、核三廠放射性物質排放年報 -- 106-04-12](#)
- ▶ [106年3月核一廠運轉中電廠每月管制紀要 -- 106-04-11](#)
- ▶ [106年4月「游離輻射防護法」相關證照統計表 -- 106-04-11](#)
- ▶ [核安管制紅綠燈-106年第一季核一廠緊急應變計畫整備管制紅綠燈視察報告 -- 106-04-07](#)
- ▶ [視察報告-106年第1季核一廠核安管制紅綠燈視察報告\(年度火災防護\) -- 106-04-07](#)
- ▶ [106年3月運轉中電廠績效統計圖表-我國核能電廠自動急停次數統計圖、我國核能機組異常事件平均件數統計圖、歷年違規事件統計圖 -- 106-04-07](#)
- ▶ [核子事故緊急應變基金管理會-106年第1次基金管理會會議紀錄 -- 106-04-07](#)
- ▶ [原子能委員會-106/03/23第2次原子能委員會會議紀錄 -- 106-04-05](#)

公告 ▶ Notice

- ▶ [「有遭受放射性污染之虞」之建築物清冊](#)

有關本會公告「有遭受放射性污染之虞」之建築物，此類建築物因屋主未能配合，至今仍未完成建築物輻射偵測，故不宜稱為輻射屋，僅列為有遭受放射性污染之虞建築物。請各建築物所有權人逕洽「合格輻射防護偵測業者」辦理檢測，並於檢測完畢後將偵測業者開立之「輻射偵測證明」影本郵寄或傳真至本會[郵寄地址:新北市永和區成功路一段80號5樓輻射防護處輻安評估科，聯絡電話:02-82317919轉2210，傳真:02-82317856]，俾便本會憑以函請該建築物所轄地政事務所辦理塗銷註記。

[\(詳文請按此\)](#)

即時資訊 ▶ Latest News

➤ 新書推薦-原子能XYZ繪本

原能會最新編印完成的「原子能XYZ」繪本出版囉!這是繼「原子能ABC」繪本後，再次將英文單字與原子能知識連結，以簡單易懂的文字故事與插畫發想創作，透過繪本輕鬆傳達深奧的科學知識，是學習生活中的原子能知識最簡便又快速的方式，也是親子共讀最佳的書籍。本書已在新北市金山區、石門區及萬里區的7-11販售，以及大台北地區有童書之7-11門市亦同步上架，此外也可以利用網路書局購買，歡迎大家前往選購。 ·五南文化廣場網路書店

<http://www.wunanbooks.com.tw/product/9789860519129> ·讀冊生活網路書店

<https://www.taaze.tw/sing.html?pid=11100812033> ·金石堂網路書店

http://www.kingstone.com.tw/book/book_page.asp?kmcode=20201...

[\(詳文請按此\)](#)

➤ 合格輻射防護偵測業務業者名單

「合格輻射防護偵測業務業者名單」已公布於本會網站，請點選下方(相關網站)即可下載瀏覽。

[\(詳文請按此\)](#)

➤ 原能會審查同意台電公司核二廠護箱裝載池改為用過燃料貯存空間之申請案

原能會於去年8月18日接獲台電公司提出核二廠護箱裝載池改為440束用過燃料貯存空間之申請案，經聘請核工、結構、材料、熱流、輻防等相關領域學者專家11人與原能會相關局處同仁組成專案審查小組，就台電公司所提安全分析報告與台電公司對審查意見所提出之補充說明及報告修訂內容進行嚴格審查，認為台電公司已就核二廠護箱裝載池改為用過燃料貯存空間所涉及之臨界安全、燃料池冷卻能力、結構材料與耐震、輻射安全與放射性廢棄物處理、異常事故之評估、吊運施工作業安全與未來復原作業，以及中子吸收板能力監測作業、終期安全分析報告與運轉技術規範配合修訂內容、日本福島事故後改善案之適用性評估等項，提出適當評估與說明，審查結果可以接受，原能會並已就審查情形與結論撰寫安全評估報告，經審查委員審閱同意，於4月6日正式核定同意本申請案。原能會對本申請案之審查狀況及安全評估報告等相關資訊已於原能會對外網站公開(連結→核二燃料裝...

[\(詳文請按此\)](#)

➤ 放射性物質或可發生游離輻射設備銷售服務業者名單

「放射性物質或可發生游離輻射設備銷售服務業者名單」已公布於本會網站，請點選下方(相關網站)即可下載瀏覽。

[\(詳文請按此\)](#)

活動報導 ▶ Event

➤ ~攜手度量 守護輻安~原能會辦理「輻射偵檢儀器操作研習」活動

長久以來民間團體基於關懷鄉土的理念，自發性進行環境輻射量測，原能會表達感佩。為使更多有興趣的民眾參與學習輻射量測技術，原能會特於106年4月7日與公民團體、區里長、地方民眾、基隆市與新北市消防局及對輻射偵測有興趣者，共同進行輻射偵測儀器操作研習活動，以達經驗交流之目的。研習活動是以環境輻射監測、常見輻射偵檢儀器、輻射偵檢儀器之偵測數據解讀及輻射偵檢儀器實務操作等內容作為主軸，透過「清楚講」、「動手量」、「現場問」的互動模式，使參與者瞭解輻射偵測儀器之特性與量測技術。這是全民的原能會第一次以輻射偵檢儀器實務操作之活動模式，與公民團體、地方民眾共同研習相互交流，與會者均對這種互動模式表達高度肯定，也對未來共同守護輻安，奠定良好基礎。

[\(詳文請按此\)](#)

其他訊息 ▶ Other

➤ 異常事件報告(非急停)-核二廠異常事件說明(RER-105-21-002-1)11號機第二區緊急柴油發電機自動啟動異常事件說明

「異常事件報告(非急停)-核二廠異常事件說明(RER-105-21-002-1)11號機第二區緊急柴油發電機自

動啟動異常事件說明」已公布於本會網站，請點選下方(相關網站)即可下載瀏覽。

[\(詳文請按此\)](#)

➤ [環境輻射監測結果報告-105年核一廠、核二廠、核三廠放射性物質排放年報](#)

「環境輻射監測結果報告-105年核一廠、核二廠、核三廠放射性物質排放年報」已公布於本會網站，請點選下方(相關網站)即可下載瀏覽。

[\(詳文請按此\)](#)

➤ [106年3月核一廠運轉中電廠每月管制紀要](#)

「106年3月核一廠運轉中電廠每月管制紀要」已公布於本會網站，請點選下方(相關網站)即可下載瀏覽。

[\(詳文請按此\)](#)

➤ [106年4月「游離輻射防護法」相關證照統計表](#)

「106年4月「游離輻射防護法」相關證照統計表」已公布於本會網站，請點選下方(相關網站)即可下載瀏覽。

[\(詳文請按此\)](#)

➤ [核安管制紅綠燈-106年第一季核一廠緊急應變計畫整備管制紅綠燈視察報告](#)

「核安管制紅綠燈-106年第一季核一廠緊急應變計畫整備管制紅綠燈視察報告」已公布於本會網站，請點選下方(相關網站)即可下載瀏覽。

[\(詳文請按此\)](#)

➤ [視察報告-106年第1季核一廠核安管制紅綠燈視察報告\(年度火災防護\)](#)

「視察報告-106年第1季核一廠核安管制紅綠燈視察報告(年度火災防護)」已公布於本會網站，請點選下方(相關網站)即可下載瀏覽。

[\(詳文請按此\)](#)

➤ [106年3月運轉中電廠績效統計圖表-](#)

[我國核能電廠自動急停次數統計圖、我國核能機組異常事件平均件數統計圖、歷年違規事件統計圖](#)

「106年3月運轉中電廠績效統計圖表-我國核能電廠自動急停次數統計圖、我國核能機組異常事件平均件數統計圖、歷年違規事件統計圖」已公布於本會網站，請點選下方(相關網站)即可下載瀏覽。

[\(詳文請按此\)](#)

➤ [核子事故緊急應變基金管理會-106年第1次基金管理會會議紀錄](#)

「核子事故緊急應變基金管理會-106年第1次基金管理會會議紀錄」已公布於本會網站，請點選下方(相關網站)即可下載瀏覽。

[\(詳文請按此\)](#)

➤ [原子能委員會-106/03/23第2次原子能委員會會議紀錄](#)

「原子能委員會-106/03/23第2次原子能委員會會議紀錄」已公布於本會網站，請點選下方(相關網站)即可下載瀏覽。

[\(詳文請按此\)](#)

行政院原子能委員會
新北市永和區成功路一段80號2~8樓
TEL：(02)8231-7919

版權所有，禁止未經授權之節錄轉貼