



即時資訊 ▶ Latest News

- ▶ [106年10月27日有關媒體刊載「輻射屋發現二十五周年祭-輻射受害者健康照護的挑戰」之回應說明 -- 106-10-27](#)
- ▶ [核三廠2號機預定於10月29日降載例行測試，原能會持續監控電廠運轉安全 -- 106-10-27](#)
- ▶ [國內輻射偵檢合格鋼鐵業名冊 -- 106-10-26](#)
- ▶ [106年10月25日外界報導「離譜！鐵棒泡水詆治百病 業者認『嚴重涉及療效』」之回應說明 -- 106-10-25](#)
- ▶ [10月23日核二廠2號機發生1名工作人員受傷就醫工安事件 -- 106-10-24](#)
- ▶ [新增：GE Senographe Pristina數位乳房X光攝影儀輻射醫療曝露品質保證作業操作程序書及校驗紀錄表 -- 106-10-24](#)
- ▶ [106年10月23日有關媒體刊載「蘭嶼的核廢料桶都鏽蝕，還要拖多久才處理？快學學荷蘭做法吧！這才是安全措施」之回應說明 -- 106-10-23](#)
- ▶ [106年10月23日媒體報導「核二2號機若需供電 原能會：至少一個月」之回應說明 -- 106-10-23](#)
- ▶ [106年10月23日中央社新聞網報導「核四報告遭疑複製貼上」之回應說明 -- 106-10-23](#)
- ▶ [106年10月23日外界報導「15年跳機13次 核三廠成供電穩定『不定時炸彈』」之回應說明 -- 106-10-23](#)
- ▶ [有關媒體刊載「核安演習送贈品 立委批像演戲」及「核安演習像演戲 原能會主委：不到70分」之回應說明 -- 106-10-23](#)
- ▶ [106年10月21日媒體報導「恆春半島地質嘉年華現地「熱議」核三廠與斷層」之回應說明 -- 106-10-22](#)
- ▶ [新增：GE數位乳房X光攝影儀選配Barco monitors輻射醫療曝露品質保證作業操作程序書及校驗紀錄表 -- 106-10-20](#)
- ▶ [合格輻射防護偵測業務業者名單 -- 106-10-20](#)
- ▶ [106年10月18日媒體報導「核四封存員工沒事做 週刊爆台電年花7億養冗員」之回應說明 -- 106-10-18](#)
- ▶ [106年10月13日有關媒體刊載「諾貝爾和平獎與龍潭核廢料」之回應說明 -- 106-10-18](#)
- ▶ [106年10月16日蘭嶼地區發現模擬低放射性廢棄物桶隨意棄置之說明 -- 106-10-16](#)
- ▶ [原能會對蘭嶼地區發現模擬低放射性廢棄物桶隨意棄置之處理說明 -- 106-10-16](#)

活動報導 ▶ Event

- ▶ [106年10月27日核子保安風險管理與危機處置研習會 -- 106-10-30](#)
- ▶ [2017年10月24日德國在台協會施碧娜\(Sabrina Schmidt-Koschella\)副代表訪會 -- 106-10-25](#)
- ▶ [106年10月14日輻射健康照顧年度關懷活動 -- 106-10-16](#)

其他訊息 ▶ Other

- ▶ [核一廠乾式貯存設施興建檢查106年下半年專案檢查報告 -- 106-10-30](#)

- [106年核一廠人員訓練與資格鑑定視察報告 -- 106-10-30](#)
- [106年第5屆第2次放射性物料安全諮詢會會議紀錄 -- 106-10-27](#)
- [放射性廢棄物設施管制報告-106年核二廠定期檢查報告 -- 106-10-26](#)
- [放射性廢棄物設施管制報告-106年核一廠、核二廠、核三廠、蘭嶼貯存場九月份運轉月報表 -- 106-10-24](#)
- [106年9月核能電廠低放射性廢棄物產量表 -- 106-10-24](#)
- [106年9月核一廠運轉中電廠每月管制紀要 -- 106-10-24](#)
- [106年6月核一廠除役計畫技術與管理能力及財務基礎評估報告、106年6月核一廠除役計畫技術與管理能力及財務基礎評估報告審查報告 -- 106-10-18](#)
- [環境輻射監測結果報告-106年第二季核一廠、核二廠、核三廠、蘭嶼貯存場、核能研究所、清華大學環境輻射監測季報 -- 106-10-18](#)
- [環境輻射監測結果報告-106年核四廠第二季環境輻射監測季報 -- 106-10-18](#)
- [每月管制紀要-106年9月放射性物料管制資訊 -- 106-10-17](#)
- [106年9月核二廠運轉中電廠每月管制紀要 -- 106-10-16](#)

即時資訊 Latest News

- 106年10月27日有關媒體刊載「輻射屋發現二十五周年祭-輻射受害者健康照護的挑戰」之回應說明
提供單位：行政院原子能委員會輻射防護處 刊載日期：2017.10.27 → 前往相關報導 有關媒體刊載「輻射屋發現二十五周年祭-輻射受害者健康照顧的挑戰」，原能會感謝作者對於輻射屋居民健康照護的關心，謹就與原能會相關部分回應如下：1. 原能會依據「放射性污染建築物事件防範及處理辦法」第9條規定，對於居住期間任一年接受年劑量達5毫西弗以上的輻射屋居民，每年提供一次免費健康檢查。自88年起，原能會委託臺大醫院與彰化基督教醫院成立「污染建築物居民特別門診與諮詢中心」協助辦理檢查事宜。自90年起，原能會請臺大醫院另成立「污染建築物居民醫療服務諮詢窗口」，以提供居民長期醫療追蹤與服務，及解答各項健康上的疑問。迄今，已累計完成14,643人次之居民健康...

[\(詳文請按此\)](#)

- 核三廠2號機預定於10月29日降載例行測試，原能會持續監控電廠運轉安全

核三廠2號機預定於10月29日(星期日)降載進行定期主汽機控制閥測試，測試完成後即恢復滿載運轉。原能會持續監控電廠運轉安全。

[\(詳文請按此\)](#)

- 國內輻射偵檢合格鋼鐵業名冊

「國內輻射偵檢合格鋼鐵業名冊」已公布於本會網站，請點選下方(相關網站)即可下載瀏覽。

[\(詳文請按此\)](#)

- 106年10月25日外界報導「離譜！鐵棒泡水誑治百病 業者認『嚴重涉及療效』」之回應說明

提供單位：行政院原子能委員會核能研究所 刊載日期：2017.10.25 → 前往相關報導

有關蘋果日報於106年10月25日所刊載『離譜！鐵棒泡水誑治百病

業者認「嚴重涉及療效』」乙文，原子能委員會核能研究所謹就水質檢驗部分說明如下：1. 核能研究所為國內輻射檢驗專業機構，所設置實驗室依據規費法接受國內機關團體及一般民眾委託進行樣品之輻射檢驗。2. 核能研究所接受委託之樣品輻射檢驗所開立之報告，均依規定僅提供客戶所要求檢測項目之檢測結果，實驗室並不針對樣品做任何相關評論，且均於報告封面特別聲明“本報告共x頁，分離使用無效，報告僅說明此樣品之測試結果...

[\(詳文請按此\)](#)

➤ 10月23日核二廠2號機發生1名工作人員受傷就醫工安事件

原能會23日約21:02收到台電公司通報核二廠台電包商許君，於核二廠2號機汽機廠房進行擋牆吊掛作業時，不慎壓傷，已送外就醫。本事件雖為工安事件，並不影響機組安全，但原能會身為全民的原能會，故仍要求台電公司應營造良好工作環境，加強人員工業安全意識及防護，以確保人員施工安全。

[\(詳文請按此\)](#)

➤ 新增：GE Senographe

Pristina數位乳房X光攝影儀輻射醫療曝露品質保證作業操作程序書及校驗紀錄表

新增「GE Senographe Pristina數位乳房X光攝影儀輻射醫療曝露品質保證作業操作程序書及校驗紀錄表」於本會網站，請點選下方(相關網站)即可下載瀏覽。

[\(詳文請按此\)](#)

➤ 106年10月23日有關媒體刊載「蘭嶼的核廢料桶都鏽蝕，還要拖多久才處理？快學學荷蘭做法吧！這才是安全措施」之回應說明

提供單位：行政院原子能委員會放射性物料管理局 刊載日期：2017.10.23 → 前往相關報導 有關媒體刊載「蘭嶼的核廢料桶都鏽蝕，還要拖多久才處理？快學學荷蘭做法吧！這才是安全措施」，還要拖多久才處理相關內容報導，原能會(以下簡稱本會)做為全民的原能會，感謝作者長期對於核廢料安全議題的關心，並謹就相關議題回應如下： 1. 本會作為全民的原能會，責無旁貸貫徹政府2025非核家園的政策，在守護安全的職責下，以「如期廢核」及「核廢處理」的安全監督做為施政主軸，積極面對核電廠除役及核廢料的問題，監督台電公司如期執行核電廠除役作業。 2. 為儘早遷移蘭嶼核廢料，本會已於106年2月審定台...

[\(詳文請按此\)](#)

➤ 106年10月23日媒體報導「核二2號機若需供電 原能會：至少一個月」之回應說明

提供單位：行政院原子能委員會核能管制處 刊載日期：2017.10.23 → 前往相關報導 針對媒體刊載「核二2號機若需供電

原能會：至少一個月」乙文，原能會本於核安管制權責，謹就安全管制相關作為說明如下：核二廠2號機於105年5月16日發生電氣短路故障導致發電機避雷器箱等設備受損事件，原能會已於105年11月完成事件調查報告並公布於本會網站，確認核二廠2號機已完成受損設備之復原及防範措施之改善，同時也辦理相關安全管制說明會，讓當地居民及公民團體能更進一步了解。現階段台電公司依「核子反應器設施停止運轉後再起動管制辦法」執行核二廠2號機第25次大修作業，已於106年10月2日開始依排程進行相關之大修工作，本次大修工期預計約60天。大修期間原能會亦將執行現場視...

[\(詳文請按此\)](#)

➤ 106年10月23日中央社新聞網報導「核四報告遭疑複製貼上」之回應說明

提供單位：行政院原子能委員會核能管制處 刊載日期：2017.10.23 → 前往相關報導

有關106年10月23日中央社新聞網報導「核四報告遭疑複製貼上」，原能會對立法委員之鞭策，除由衷表達感謝之意外，並劍及履及將立法委員指正之定期視察報告修正後上網，俾收立竿見影之效。針對本會視察報告之處理說明如下：由於龍門電廠進入封存/資產維護後，為確保仍暫存於龍門電廠之新核子燃料安全及封存設備之品質，本會仍維持既有之監督管制機制，除每日派員駐廠視察各項封存維護/測試作業外，每季亦仍組成視察團隊赴龍門電廠進行專案視察，每次視察後，本會均本於專業及視察發現提出完整視察報告，將相關視察作業執行及結果，詳實於報告本文中說明，而於「結論」乙章，僅就本會對於視察發現後續之處理管制立場進行說明，並...

[\(詳文請按此\)](#)

➤ 106年10月23日外界報導「15年跳機13次 核三廠成供電穩定『不定時炸彈』」之回應說明

提供單位：行政院原子能委員會核能管制處 刊載日期：2017.10.23 → 前往相關報導

有關蘋果日報於106年10月23日所刊載「15年跳機13次

核三廠成供電穩定『不定時炸彈』」乙文，原能會謹就核能安全管制部分說明如下：一、核能電廠機組急停(俗稱跳機)為運轉偏離設定範圍時，確保機組安全的第一道防線，反應器急停不一定意謂已發生危害反應器安全的事件。106年1月24日核三廠1號機冷卻水泵馬達比流器接線斷股以及106年7月2

3日核三廠2號機冷卻水泵馬達電纜接地引動所導致之反應器急停，相關安全系統均正常動作，無安全顧慮且未造成任何輻射外釋，原能會已完成相關事件之調查並將相關資訊公布於對外網站。

二、由於核三廠於今(106)年已發生2次跳機事件，為強化監督管制，原能會亦階段性加派每日駐...

[\(詳文請按此\)](#)

➤ [有關媒體刊載「核安演習送贈品 立委批像演戲」及「核安演習像演戲 原能會主委：不到70分」之回應說明](#)

提供單位：行政院原子能委員會核能技術處 刊載日期：2017.10.23 → 前往相關報導1 → 前往相關報導2 有關106年10月23日媒體刊載「核安演習送贈品 立委批像演戲」及「核安演習像演戲 原能會主委：不到70分」，原能會對立法委員之鞭策，由衷表達感謝之意，謹回應說明如下：一、為利民眾瞭解核子事故發生如何做好相關防護作業，原能會已有製作文宣品(如防護月曆及多國語言宣導單等)提供民眾及相關手冊予應變人員知悉，至於部分內容較艱澀難懂，原能會將立即改善，並以淺顯易懂方式製作民眾防護相關手冊。二、有關演習發送品主要係提供作為觀摩人員資料背包，其內容物包含演習秩序冊、帽子、雨傘、飲用水等，與避難包不同，其中資料背包本身之費用有限。三、另原能會主...

[\(詳文請按此\)](#)

➤ [106年10月21日媒體報導「恆春半島地質嘉年華現地「熱議」核三廠與斷層」之回應說明](#)

提供單位：行政院原子能委員會核能管制處 刊載日期：2017.10.22 → 前往相關報導 針對自由時報於106年10月21日所刊載「恆春半島地質嘉年華 現地「熱議」核三廠與斷層」乙文，原能會本於核安管制權責，謹將核三廠耐震安全管制相關作為說明如下：台灣位處環太平洋地震帶上，地震發生頻繁，這是台灣地體構造上無可改變的天性，是以我國核能電廠建廠之初均依照核能法規慎選廠址，並經由嚴謹的地質調查與研究，分析廠址附近的地震歷史紀錄，推估出核電廠址上可能發生之最大地震，作為設計核電廠安全停機地震之依據。核電廠在正式商轉期間，仍須隨著國內、外對地質調查與分析評估技術之不斷精進與新事證的出現，適時檢視核電廠之耐震能力。自民國98年經濟部中央地質調查所公告將恆春斷層暫列為第二...

[\(詳文請按此\)](#)

➤ [新增：GE數位乳房X光攝影儀選配Barco monitors輻射醫療曝露品質保證作業操作程序書及校驗紀錄表](#)

新增「GE數位乳房X光攝影儀選配Barco monitors輻射醫療曝露品質保證作業操作程序書及校驗紀錄表」於本會網站，請點選下方(相關網站)即可下載瀏覽。

[\(詳文請按此\)](#)

➤ [合格輻射防護偵測業務業者名單](#)

「合格輻射防護偵測業務業者名單」已公布於本會網站，請點選下方(相關網站)即可下載瀏覽。

[\(詳文請按此\)](#)

➤ [106年10月18日媒體報導「核四封存員工沒事做 週刊爆台電年花7億養冗員」之回應說明](#)

提供單位：行政院原子能委員會核能管制處 刊載日期：2017.10.18 → 前往相關報導 針對自由時報於106年10月18日所刊載「核四封存員工沒事做 週刊爆台電年花7億養冗員」乙文，其中有關台電公司龍門電廠資產維護期間所需人力配置及經費規劃等細節，在能滿足相關安全、品質的前提下，係屬台電公司之經營管理權責，原能會僅就文內與龍門電廠安全管制相關內容說明如下：現階段龍門電廠屬資產維護階段，雖無運轉安全性議題，但廠內仍有核子燃料及包含反應爐等重要設備、組件，因此台電公司必須審慎規劃後續處理措施並維持適當人力以執行核子保安、保防及設備定期維護、測試等作業，而原能會於此期間，亦持續派員駐廠並定期執行專案視察，持續監督龍門電廠相關作業能符合安全、品質要求，以保障民眾及環境之安全。

[\(詳文請按此\)](#)

➤ [106年10月13日有關媒體刊載「諾貝爾和平獎與龍潭核廢料」之回應說明](#)

提供單位：行政院原子能委員會核能研究所 刊載日期：2017.10.18 → 前往相關報導 有關媒體刊載

核武與核廢料議題，核研所感謝作者對於核武與核廢料議題的關心，謹就相關議題回應如下： 1. 國際原子能總署(IAEA)已明確宣告我國為原子能和平用途國家 具備核子保防與保安之國際公信力的國際原子能總署(IAEA)，經過多年深入多方查證，在2007年5月11日發行之年度核子保防執行報告明確指出：核研所已可完全澄清“無未宣告之核物料與核子活動，且核物料均用於和平用途”上述狀態持續至今。由此可以證明，有關核武的傳聞，應屬臆測。 2. 原能會主任委員重視...

[\(詳文請按此\)](#)

➤ 106年10月16日蘭嶼地區發現模擬低放射性廢棄物桶隨意棄置之說明

本會106年10月16日接到台電公司蘭嶼貯存場通報，不明人士於蘭嶼地區龍頭岩及朗島，隨意棄置模擬低放射性廢棄物桶。經查為一般汽油桶噴上輻射標誌，模擬成核廢料桶，但未盛裝放射性廢棄物，初步量測確認無放射性，並無放射性污染。據蘭嶼貯存場人員初步查證，可能為拍攝微電影之道具，但亦不排除有人故意隨意棄置，並已通報警方及蘭嶼鄉公所處理。原能會為全民的原能會，會持續密切注意事件後續發展，並已派員前往蘭嶼進行查證，請民眾安心、放心。本會亦將持續嚴密管制蘭嶼貯存場的安全貯存，並加強執行環境輻射監測作業，以保障蘭嶼民眾安全及環境品質。

[\(詳文請按此\)](#)

➤ 原能會對蘭嶼地區發現模擬低放射性廢棄物桶隨意棄置之處理說明

為避免模擬低放射性廢棄物桶造成民眾誤解與恐慌，本會已函請台東縣蘭嶼鄉公所，並副知行政院原住民族委員會、台東縣政府及台灣電力股份有限公司，請其參照「公眾場所使用輻射示警標示注意事項」第5點規定，轉知蘭嶼地區相關民眾，於公眾場所置放具有輻射示警標示之容器，應將容器之輻射示警標示移除或銷毀，或明確標示該容器不含有放射性物質或廢料，以免影響蘭嶼觀光產業發展。本會106年10月16日接到台電公司蘭嶼貯存場通報，不明人士於蘭嶼龍頭岩、朗島村及東清村，隨意棄置模擬低放射性廢棄物桶。經查為一般汽油桶噴上輻射標誌，模擬成核廢料桶，但未盛裝放射性廢棄物，初步量測確認無放射性，並無放射性污染。本會隨時上網說明，讓民眾安心、放心：

(網址：<http://www.aec.gov.tw/newsdetail/headline/3829.html>)

本會訂有「公眾場所使用輻射示警標示注意事項」(網址：[htt...](#))

[\(詳文請按此\)](#)

活動報導 ▶ Event

➤ 106年10月27日核子保安風險管理與危機處置研習會

原能會針對核子保安相關議題舉辦本研習會進行深入探討，課程包括：1.核能電廠從運轉至除役過程之核子保安與緊急應變管制程序(美國經驗)、2.智慧型行動裝置在核能電廠資通安全中之威脅及影響、3.核能電廠內部威脅及強化適職方案之作為、4.無人機威脅及關鍵基礎設施防護介紹，並進行綜合座談交流互動。

[\(詳文請按此\)](#)

➤ 2017年10月24日德國在台協會施碧娜(Sabrina Schmidt-Koschella)副代表訪會

德國在台協會施碧娜(Sabrina Schmidt-Koschella)副代表於10月24日來會，與本會同仁就與德國核安管制單位BMUB技術交流之細節，以及未來台德雙方就核安管制合作方向等節交換意見。會中雙方討論熱絡，並希望雙方未來就核安管制能更深入交流。

[\(詳文請按此\)](#)

➤ 106年10月14日輻射健康照顧年度關懷活動

為提供輻射屋居民身心健康照護資訊，由本會、台北市政府衛生局、台灣輻射安全促進會、國立台灣大學附設醫院及台北市立仁愛醫院等單位共同舉辦年度關懷活動。活動當天雖然雨勢滂沱，但民眾仍熱情踴躍參與。主辦單位精心安排豐富的摸獎活動、舞蹈及音樂欣賞，並邀請營養師主講「輕鬆搭配一起吃出好血糖」及「均衡飲食自然排毒好健康」。本會除提供摸彩獎品及宣導品外，輻防處同仁也就現場民眾提問做詳細說明，讓民眾瞭解更多輻射安全訊息。另台北市議員周柏雅亦蒞臨現場表達關懷慰問，並對主辦單位辦理此次活動予以感謝與肯定。

其他訊息 ▶ Other

➤ 核一廠乾式貯存設施興建檢查106年下半年專案檢查報告

「核一廠乾式貯存設施興建檢查106年下半年專案檢查報告」已公布於本會網站，請點選下方(相關網站)即可下載瀏覽。

[\(詳文請按此\)](#)

➤ 106年核一廠人員訓練與資格鑑定視察報告

「106年核一廠人員訓練與資格鑑定視察報告」已公布於本會網站，請點選下方(相關網站)即可下載瀏覽。

[\(詳文請按此\)](#)

➤ 106年第5屆第2次放射性物料安全諮詢會會議紀錄

「106年第5屆第2次放射性物料安全諮詢會會議紀錄」已公布於本會網站，請點選下方(相關網站)即可下載瀏覽。

[\(詳文請按此\)](#)

➤ 放射性廢棄物設施管制報告-106年核二廠定期檢查報告

「放射性廢棄物設施管制報告-106年核二廠定期檢查報告」已公布於本會網站，請點選下方(相關網站)即可下載瀏覽。

[\(詳文請按此\)](#)

➤ 放射性廢棄物設施管制報告-106年核一廠、核二廠、核三廠、蘭嶼貯存場九月份運轉月報表

「放射性廢棄物設施管制報告-106年核一廠、核二廠、核三廠、蘭嶼貯存場九月份運轉月報表」已公布於本會網站，請點選下方(相關網站)即可下載瀏覽。

[\(詳文請按此\)](#)

➤ 106年9月核能電廠低放射性廢棄物產量表

「106年9月核能電廠低放射性廢棄物產量表」已公布於本會網站，請點選下方(相關網站)即可下載瀏覽。

[\(詳文請按此\)](#)

➤ 106年9月核一廠運轉中電廠每月管制紀要

「106年9月核一廠運轉中電廠每月管制紀要」已公布於本會網站，請點選下方(相關網站)即可下載瀏覽。

[\(詳文請按此\)](#)

➤ 106年6月核一廠除役計畫技術與管理能力及財務基礎評估報告、106年6月核一廠除役計畫技術與管理能力及財務基礎評估報告審查報告

「106年6月核一廠除役計畫技術與管理能力及財務基礎評估報告、106年6月核一廠除役計畫技術與管理能力及財務基礎評估報告審查報告」已公布於本會網站，請點選下方(相關網站)即可下載瀏覽。

[\(詳文請按此\)](#)

➤ 環境輻射監測結果報告-106年第二季核一廠、核二廠、核三廠、蘭嶼貯存場、核能研究所、清華大學環境輻射監測季報

「環境輻射監測結果報告-106年第二季核一廠、核二廠、核三廠、蘭嶼貯存場、核能研究所、清華大學環境輻射監測季報」已公布於本會網站，請點選下方(相關網站)即可下載瀏覽。

[\(詳文請按此\)](#)

➤ [環境輻射監測結果報告-106年核四廠第二季環境輻射監測季報](#)

「環境輻射監測結果報告-106年核四廠第二季環境輻射監測季報」已公布於本會網站，請點選下方(相關網站)即可下載瀏覽。

[\(詳文請按此\)](#)

➤ [每月管制紀要-106年9月放射性物料管制資訊](#)

「每月管制紀要-106年9月放射性物料管制資訊」已公布於本會網站，請點選下方(相關網站)即可下載瀏覽。

[\(詳文請按此\)](#)

➤ [106年9月核二廠運轉中電廠每月管制紀要](#)

「106年9月核二廠運轉中電廠每月管制紀要」已公布於本會網站，請點選下方(相關網站)即可下載瀏覽。

[\(詳文請按此\)](#)

行政院原子能委員會
新北市永和區成功路一段80號2~8樓
TEL：(02)8231-7919

版權所有，禁止未經授權之節錄轉貼