



即時資訊 ▶ Latest News

- ▶ [核三廠2號機預定於10月14日降載例行測試，原能會持續監控電廠運轉安全 -- 107-10-11](#)
- ▶ [總統出席「中華民國中樞暨各界慶祝107年國慶大會」，發表演說強調非核家園也不能走回頭路，原能會配合政府政策就核安管制機關立場說明 -- 107-10-10](#)
- ▶ [核二廠1號機預計於11日開始進行第26次大修作業，原能會持續監督電廠作業 -- 107-10-10](#)
- ▶ [中央氣象局08:20對北海岸發佈豪雨警報，原能會要求核一廠及核二廠確實做好防汛準備作業 -- 107-10-09](#)
- ▶ [國內輻射偵檢合格鋼鐵業名冊 -- 107-10-08](#)
- ▶ [合格輻射防護偵測業務業者名單 -- 107-10-08](#)
- ▶ [新增：SIEMENS MAMMOMAT Inspiration Tomosynthesis數位式乳房X光攝影儀輻射醫療曝露品質保證作業操作程序書及校驗紀錄表 -- 107-10-08](#)
- ▶ [核二廠1號機預計於今\(5\)日17時降載執行海水進水口垃圾雜物清理作業，原能會持續監控電廠運轉安全 -- 107-10-05](#)
- ▶ [因應康芮颱風外圍環流影響，原能會要求核一廠及核二廠確實做好防汛準備作業 -- 107-10-04](#)
- ▶ [放射性物質或可發生游離輻射設備銷售服務業者名單 -- 107-10-01](#)

活動報導 ▶ Event

- ▶ [107年輻射健康照顧年度關懷活動 -- 107-10-15](#)
- ▶ [樹人醫護管理專科學校師生參訪輻射偵測中心 -- 107-10-08](#)

其他訊息 ▶ Other

- ▶ [乾式儲存管制-核二廠乾貯護箱系統廠外運送作業專案評估報告\(台電公司報告\) -- 107-10-15](#)
- ▶ [107年9月運轉中電廠績效統計圖表-我國核能電廠自動急停次數統計圖、我國核能機組異常事件平均件數統計圖、歷年違規事件統計圖 -- 107-10-15](#)
- ▶ [放射性廢棄物設施管制報告-107年>核三廠廢料廠房監測器RT-401警報案檢查報告 -- 107-10-15](#)
- ▶ [放射性廢棄物設施管制報告-107年低放射性廢棄物固化體品質驗證作業專案檢查報告 -- 107-10-12](#)
- ▶ [107年9月核三廠運轉中電廠每月管制紀要 -- 107-10-04](#)
- ▶ [視察報告-107年核能三廠核安總體檢現場查證專案視察報告\(107.10.04\) -- 107-10-04](#)
- ▶ [原子能委員會-107/09/20第6次委員會議紀錄 -- 107-10-03](#)
- ▶ [放射性物料安全諮詢會-107/08/23第5屆第5次會議紀錄 -- 107-10-03](#)
- ▶ [107年8月小產源放射性廢棄物產量表 -- 107-10-02](#)
- ▶ [107年10月「游離輻射防護法」相關證照統計表 -- 107-10-02](#)
- ▶ [環境輻射監測結果報告-107年第二季核一廠、核二廠、核三廠環境輻射監季報摘要 -- 107-10-01](#)

即時資訊 Latest News

➤ 核三廠2號機預定於10月14日降載例行測試，原能會持續監控電廠運轉安全

核三廠2號機預定於10月14日(星期日)降載進行定期主汽機控制閥測試，完成後即恢復滿載運轉。原能會持續監控電廠運轉安全。

[\(詳文請按此\)](#)

➤ 總統出席「中華民國中樞暨各界慶祝107年國慶大會」，發表演說強調非核家園也不能走回頭路，原能會配合政府政策就核安管制機關立場說明

總統出席「中華民國中樞暨各界慶祝107年國慶大會」，就「民主臺灣 照亮世界」發表國慶演說，強調非核家園也不能走回頭路。這不只是為了核電廠所在的新北和屏東，更是為了世世代代的臺灣人，能免於核災的威脅。原能會配合政府政策就核安管制機關立場說明如下：一、蔡政府在2016年5月20日上台後，原能會配合政府政策提出了「如期廢核」及「核廢處理」作為原能會未來的重點業務，這兩年多來，原能會為落實2025非核家園，具體作為如下：1.要求台電公司依法於107年12月、110年7月，如期提報核二廠、核三廠除役計畫送審，以積極落實2025非核家園政策。並成立「核電廠除役安全管制專案小組」，督促台電公司如質如期執行除役計畫，以確保除役作業安全。2.現有電廠運轉至期限屆滿為止，不再延役，105年7月把核一廠的延役申請案退回。3.106年6月28日完成核一廠除役計畫審查作業，審查結論要求台電公司核一廠二期乾...

[\(詳文請按此\)](#)

➤ 核二廠1號機預計於11日開始進行第26次大修作業，原能會持續監督電廠作業

今(10)日核二廠1號機將逐步降載停機，並於10月11日起開始進行機組大修作業，本次大修工期預估42天。此期間原能會將執行相關視察，以確認核二廠確實依相關程序執行大修作業。

[\(詳文請按此\)](#)

➤ 中央氣象局08:20對北海岸發佈豪雨警報，原能會要求核一廠及核二廠確實做好防汛準備作業

中央氣象局於今(9日)8時20分對北海岸發佈豪雨警報，原能會要求核一廠及核二廠放射性物料設施及機組確實做好防汛準備作業，並加強防災因應措施，以確保設施安全。原能會於豪雨警報期間將持續嚴密監控各放射性物料設施及機組安全狀況，並要求各設施確實依照異常事件與天然災害通報處理相關作業程序，執行通報與應變作業。

[\(詳文請按此\)](#)

➤ 國內輻射偵檢合格鋼鐵業名冊

「國內輻射偵檢合格鋼鐵業名冊」已公布於本會網站，請點選下方(相關網站)即可下載瀏覽。

[\(詳文請按此\)](#)

➤ 合格輻射防護偵測業務業者名單

「合格輻射防護偵測業務業者名單」已公布於本會網站，請點選下方(相關網站)即可下載瀏覽。

[\(詳文請按此\)](#)

➤ 新增：SIEMENS MAMMOMAT Inspiration

Tomosynthesis數位式乳房X光攝影儀輻射醫療曝露品質保證作業操作程序書及校驗紀錄表

新增「SIEMENS MAMMOMAT Inspiration Tomosynthesis數位式乳房X光攝影儀輻射醫療曝露品質保證作業操作程序書及校驗紀錄表」於本會網站，請點選下方(相關網站)即可下載瀏覽。

[\(詳文請按此\)](#)

➤ 核二廠1號機預計於今(5)日17時降載執行海水進水口垃圾雜物清理作業，原能會持續監控電廠運轉安全

核二廠1號機因近日海象影響，海水進水口持續湧入垃圾雜物，預計於今(5)日17時降載進行垃圾雜物清理作業，相關作業完成後即恢復滿載運轉，本會仍將持續監控電廠各項作業，以確保機組運轉安全，減少民眾疑慮。

[\(詳文請按此\)](#)

因應康芮颱風外圍環流影響，原能會要求核一廠及核二廠確實做好防汛準備作業

因應康芮颱風外圍環流影響，北部及東北部地區有局部大雨或豪雨發生機率，原能會已要求核一廠及核二廠依據防汛標準作業程序，確實做好防汛準備作業，並加強防災因應措施，以確保設施安全。原能會於颱風期間將持續監控安全狀況，並要求核一廠及核二廠確實依照異常事件與天然災害通報處理相關作業程序，執行通報與應變作業。

[\(詳文請按此\)](#)

放射性物質或可發生游離輻射設備銷售服務業者名單

「放射性物質或可發生游離輻射設備銷售服務業者名單」已公布於本會網站，請點選下方(相關網站)即可下載瀏覽。

[\(詳文請按此\)](#)

活動報導 ▶ Event

107年輻射健康照顧年度關懷活動

為提供輻射屋居民身心健康照護資訊，由本會、台北市政府衛生局、台灣輻射安全促進會、國立台灣大學附設醫院及台北市立仁愛醫院等單位共同舉辦年度關懷活動。此次關懷活動民眾熱情踴躍參與。主辦單位精心安排豐富的摸獎活動、健康操及音樂欣賞，並邀請營養師主講「均衡飲食-輕鬆防癌好簡單」及物理治療師主講「脊椎健康與酸痛預防」。本會除提供摸彩獎品及宣導品外，輻防處同仁也就現場民眾提問做詳細說明，提醒民眾繼續參加長期健康照護，做好定期健檢及追蹤，為健康幸福把關。另台北市議員周柏雅亦蒞臨現場表達關懷慰問，並對主辦單位辦理此次活動予以感謝與肯定。

[\(詳文請按此\)](#)

樹人醫護管理專科學校師生參訪輻射偵測中心

樹人醫護管理專科學校師生約41人於10月3日至輻射偵測中心參訪，參觀加馬分析室、貝他計測室、輻安預警監測系統監控室、緊急應變整備室等，中心同仁向學生解說如何應用各種精密儀器進行環境輻射偵測及放射性核種檢測，學生也親自體驗輻射偵檢器量測的操作，對輻射有更多的認識。

[\(詳文請按此\)](#)

其他訊息 ▶ Other

乾式儲存管制-核二廠乾貯護箱系統廠外運送作業專案評估報告(台電公司報告)

「乾式儲存管制-核二廠乾貯護箱系統廠外運送作業專案評估報告(台電公司報告)」已公布於本會網站，請點選下方(相關網站)即可下載瀏覽。

[\(詳文請按此\)](#)

107年9月運轉中電廠績效統計圖表-

我國核能電廠自動急停次數統計圖、我國核能機組異常事件平均件數統計圖、歷年違規事件統計圖

「107年9月運轉中電廠績效統計圖表-我國核能電廠自動急停次數統計圖、我國核能機組異常事件平均件數統計圖、歷年違規事件統計圖」已公布於本會網站，請點選下方(相關網站)即可下載瀏覽。

[\(詳文請按此\)](#)

放射性廢棄物設施管制報告-107年>核三廠廢料廠房監測器RT-401警報案檢查報告

「放射性廢棄物設施管制報告-107年>核三廠廢料廠房監測器RT-401警報案檢查報告」已公布於本會網站，請點選下方(相關網站)即可下載瀏覽。

[\(詳文請按此\)](#)

➤ [放射性廢棄物設施管制報告-107年低放射性廢棄物固化體品質驗證作業專案檢查報告](#)

「放射性廢棄物設施管制報告-107年低放射性廢棄物固化體品質驗證作業專案檢查報告」已公布於本會網站，請點選下方(相關網站)即可下載瀏覽。

[\(詳文請按此\)](#)

➤ [107年9月核三廠運轉中電廠每月管制紀要](#)

「107年9月核三廠運轉中電廠每月管制紀要」已公布於本會網站，請點選下方(相關網站)即可下載瀏覽。

[\(詳文請按此\)](#)

➤ [視察報告-107年核能三廠核安總體檢現場查證專案視察報告\(107.10.04\)](#)

「視察報告-107年核能三廠核安總體檢現場查證專案視察報告(107.10.04)」已公布於本會網站，請點選下方(相關網站)即可下載瀏覽。

[\(詳文請按此\)](#)

➤ [原子能委員會-107/09/20第6次委員會議紀錄](#)

「原子能委員會-107/09/20第6次委員會議紀錄」已公布於本會網站，請點選下方(相關網站)即可下載瀏覽。

[\(詳文請按此\)](#)

➤ [放射性物料安全諮詢會-107/08/23第5屆第5次會議紀錄](#)

「放射性物料安全諮詢會-107/08/23第5屆第5次會議紀錄」已公布於本會網站，請點選下方(相關網站)即可下載瀏覽。

[\(詳文請按此\)](#)

➤ [107年8月小產源放射性廢棄物產量表](#)

「107年8月小產源放射性廢棄物產量表」已公布於本會網站，請點選下方(相關網站)即可下載瀏覽。

[\(詳文請按此\)](#)

➤ [107年10月「游離輻射防護法」相關證照統計表](#)

107年10月「游離輻射防護法相關證照統計表」已公布於本會網站，請點選下方(相關網站)即可下載瀏覽。

[\(詳文請按此\)](#)

➤ [環境輻射監測結果報告-107年第二季核一廠、核二廠、核三廠環境輻射監季報摘要](#)

「環境輻射監測結果報告-107年第二季核一廠、核二廠、核三廠環境輻射監季報摘要」已公布於本會網站，請點選下方(相關網站)即可下載瀏覽。

[\(詳文請按此\)](#)

➤ [運轉前環境輻射監測-107年第二季核四廠環境輻射監測季報摘要](#)

「運轉前環境輻射監測-107年第二季核四廠環境輻射監測季報摘要」已公布於本會網站，請點選下方(相關網站)即可下載瀏覽。

[\(詳文請按此\)](#)

行政院原子能委員會
新北市永和區成功路一段80號2~8樓
TEL：(02)8231-7919

版權所有，禁止未經授權之節錄轉貼