



新聞稿 ▶ News

- ▶ [有關108年4月15日洪慈庸委員召開記者會「游離輻射不設防，別人小孩死不完？」之回應說明 -- 108-04-15](#)

即時資訊 ▶ Latest News

- ▶ [合格輻射防護偵測業務業者名單 -- 108-04-15](#)
- ▶ [有關媒體報導「台電未選定核廢料存放場址挨罰千萬，打官司勝訴」及「核廢最終處置場未定遭罰，台電撤罰」之回應說明 -- 108-04-12](#)
- ▶ [核三廠2號機預定於4月14日降載例行測試，原能會持續監控電廠運轉安全 -- 108-04-11](#)
- ▶ [核二廠2號機預計於4月11日開始進行大修作業，原能會持續監督電廠安全 -- 108-04-10](#)
- ▶ [放射性物質或可發生游離輻射設備銷售服務業者名單 -- 108-04-09](#)
- ▶ [今\(04\)日09時56分臺東縣海端鄉深10km規模5.2有感地震，各核能電廠皆正常運作，原能會持續監控電廠運轉安全 -- 108-04-04](#)
- ▶ [今\(3\)日09時52分臺東縣政府西偏北方37.5公里\(位於臺東縣延平鄉\)規模5.6有感地震，各核能電廠皆正常運作，原能會持續監控電廠運轉安全 -- 108-04-03](#)

活動報導 ▶ Event

- ▶ [原能會執行108年第1次核能一廠不預警視察 -- 108-04-13](#)
- ▶ [原能會執行108年第1次核能三廠不預警視察 -- 108-04-12](#)
- ▶ [台南市政府108年全民防衛動員暨災害防救\(民安5號\)演習-輻射災害應變演練 -- 108-04-12](#)
- ▶ [原能會召開核二廠除役計畫第一回合綜合審查聯席會議 -- 108-04-10](#)

其他訊息 ▶ Other

- ▶ [環境輻射監測-低放貯存場107年環境輻射監測年度報告摘要 -- 108-04-15](#)
- ▶ [核安管制紅綠燈-108年第1季核二廠管制紅綠燈緊急應變視察報告 -- 108-04-12](#)
- ▶ [放射性廢棄物設施管制報告-108年三月份蘭嶼貯存場運轉月報表 -- 108-04-12](#)
- ▶ [108年4月「游離輻射防護法」相關證照統計表 -- 108-04-08](#)
- ▶ [108年3月運轉中電廠績效統計圖表-我國核能電廠自動急停次數統計圖、我國核能機組異常事件平均件數統計圖、歷年違規事件統計圖 -- 108-04-08](#)
- ▶ [原子能委員會-108/3/25第2次原子能委員會會議紀錄 -- 108-04-08](#)
- ▶ [108年3月核三廠運轉中電廠每月管制紀要 -- 108-04-03](#)
- ▶ [環境輻射監測結果報告-低放貯存場107年第四季環境輻射監測季報 -- 108-04-01](#)

新聞稿 ▶ News

- ▶ [有關108年4月15日洪慈庸委員召開記者會「游離輻射不設防，別人小孩死不完？」之回應說明](#)

提供單位：行政院原子能委員會輻射防護處 刊載日期：2019.04.15 針對今（15）日洪慈庸委員召開記者會，重視與關切放射線照相檢驗業輻射工作人員安全的議題，原能會敬表感謝。謹就委員所提出討論事項，包括：非破壞檢測公司防護配備不足，導致員工罹患癌症、第一線輻射工作人員輻射風險長期被忽略、對違規情事無法確實掌握，推動修法以保障從業人員等情事，簡要回應說明如下：一、針對本案發生勞工罹癌原因，原能會和勞動部職安署正積極合作調查中。就日前對本案進行調查與訪談初步結果，該公司員工表示，作業時公司均提供防護裝備及劑量佩章，且未要求不要配戴劑量佩章，也都依規定每年接受健康檢查、輻射劑量紀錄也符合法規規定。未來如發現違法新事證，將依法嚴辦。二、原能會每年均會針對高風險輻射作業，進行專案檢查與不定期抽查，檢查業者是否依照法規及原核定輻防計畫內容落實執行輻安管制，...

[\(詳文請按此\)](#)

即時資訊 ▶ Latest News

▶ 合格輻射防護偵測業務業者名單

「合格輻射防護偵測業務業者名單」已公布於本會網站，請點選下方(相關網站)即可下載瀏覽。

[\(詳文請按此\)](#)

▶ 有關媒體報導「台電未選定核廢料存放場址挨罰千萬，打官司勝訴」及「核廢最終處置場未定遭罰，台電撤罰」之回應說明

有關媒體刊載「台電未選定核廢料存放場址挨罰千萬，打官司勝訴」及「核廢最終處置場未定遭罰，台電撤罰」報導，原能會謹就相關報導內容回應說明如下：一、有關臺北高等行政法院判決原能會對台電公司未依處置計畫時程選定場址裁罰1千萬元案敗訴乙事，原能會對於臺北高等行政法院判決結果深表遺憾，將於收到判決書研析判決理由後再行上訴。二、低放射性廢棄物最終處置為民眾高度關切議題，依放射性物料管理法，台電公司則負有切實執行低放處置計畫之義務。原能會為全民的原能會，秉持安全監督職責，依物管法嚴格執行相關審查及檢查作業，督促台電公司依處置計畫切實執行，以儘早解決國內核廢料困境。三、...

[\(詳文請按此\)](#)

▶ 核三廠2號機預定於4月14日降載例行測試，原能會持續監控電廠運轉安全

核三廠2號機預定於4月14日(星期日)降載進行定期主汽機控制閥測試，測試完成後即恢復滿載運轉。原能會持續監控電廠運轉安全。

[\(詳文請按此\)](#)

▶ 核二廠2號機預計於4月11日開始進行大修作業，原能會持續監督電廠安全

核二廠2號機將於4月10日逐步降載停機，隨即於4月11日開始進行機組第25次週期末(EOC-25)大修作業，本次大修工期預估45天。此期間原能會將執行相關視察，以確認核二廠確實依相關程序執行大修作業。

[\(詳文請按此\)](#)

▶ 放射性物質或可發生游離輻射設備銷售服務業者名單

「放射性物質或可發生游離輻射設備銷售服務業者名單」已公布於本會網站，請點選下方(相關網站)即可下載瀏覽。

[\(詳文請按此\)](#)

▶ 今(04)日09時56分臺東縣海端鄉深10km規模5.2有感地震，各核能電廠皆正常運作，原能會持續監控電廠運轉安全

今(04)日09時56分臺東縣海端鄉深10km發生芮氏規模5.2有感地震，觸發核3廠地震儀動作，圍阻體廠房底層地震儀測得最大加速度值分別為0.0036g；核1、核2、核4廠未達地震儀動作設定點，機組均正常運作。原能會將持續關注後續地震之狀況，以監控電廠運轉安全。

[\(詳文請按此\)](#)

- 今(3)日09時52分臺東縣政府西偏北方37.5公里(位於臺東縣延平鄉)規模5.6有感地震，各核能電廠皆正常運作，原能會持續監控電廠運轉安全

今(3)日09時52分臺東縣政府西偏北方37.5公里(位於臺東縣延平鄉)規模5.6有感地震，觸發核三廠地震儀動作，圍阻體廠房底層地震儀測得最大加速度值為0.0044g；其他核電廠未達地震儀動作設定點，機組均正常運作。原能會將持續關注後續地震之狀況，以監控電廠運轉安全。

[\(詳文請按此\)](#)

活動報導 ▶ Event

- 原能會執行108年第1次核能一廠不預警視察

原能會核管處、核技處及物管局等單位組成專案視察團隊，於108年04月13日(六)早晨5時左右赴核能一廠執行108年第1次不預警視察，查證現場值班人員的抄表與記錄的正確性、執勤精神狀況、系統與設備的掌握情況，視察範圍涵蓋核能一廠2部機組之主控制室、反應器廠房、聯合廠房及汽機廠房、開關場及氣渦輪機控制室、保安監控中心與廢料廠房控制室等。本次視察作業約於當日8時30分結束。經視察團隊現場查證結果，核能一廠現場值班人員夜間值勤精神狀況良好，能有效掌握機組狀況，確實執行各項工作，對於故障或異常設備亦均依規定處理。

[\(詳文請按此\)](#)

- 原能會執行108年第1次核能三廠不預警視察

108年4月12日凌晨1時整，原能會由核管處核三廠專案小組鄧文俊科長召集相關視察員，執行108年第1次核三廠不預警團隊視察，原能會輻防處、核技處亦指派視察員協同執行。視察於凌晨3時整結束。本次視察範圍涵蓋兩部機組主控制室、一號機輔助廠房、二部機汽機廠房、輻防管制站及保安監控中心。經視察團隊現場查證結果，核三廠的運轉值班人員皆能保持良好精神狀態並堅守崗位，確實掌握機組的運轉參數以及設備異常情形等，輻防管制、保安管制值勤狀況亦良好。原能會未來也將持續不定期執行此項現場視察工作，以增進國內各核能機組之運轉安全。

[\(詳文請按此\)](#)

- 台南市政府108年全民防衛動員暨災害防救(民安5號)演習-輻射災害應變演練

原能會協助台南市政府辦理108年全民防衛動員暨災害防救(民安5號)演習，進行輻射災害應變演練，以強化中央與地方之輻射災害聯合應變體系。本次演練項目為放射性物質運送意外事故，模擬運送核醫藥物車輛發生車禍之應變處置。演練單位以台南市政府救災單位為核心，本會及輻射偵測中心提供專業技術支援，並由輻射應變技術隊成員至參演，進行包含災害通報、聯繫動員、現場應變及災後復原等項目之演練。透過本次演練，讓台南市消防局、警察局等參與單位的第一線應變人員更加熟稔輻射災害應變處理機制與流程，有助強化我國輻射災害應變量能。

[\(詳文請按此\)](#)

- 原能會召開核二廠除役計畫第一回合綜合審查聯席會議

原能會於今(108)年4月10日召開「核二廠除役計畫第一回合綜合審查聯席會議」，由外部審查委員與本會審查同仁就核二廠除役計畫第一回合審查情形進行討論。本次會議先由原能會就第一回合審查結果以及公眾參與辦理概況，包括各章重要審查發現及將公眾意見參採納入審查意見之處理情形，進行整體性說明，再由台電公司說明核二廠除役計畫於整體除役過程之定位，並由審查委員就審查相關議題進行討論。原能會作為全民的原能會，後續除將依規劃嚴格執行審查作業，也會依審查進程於對外網頁「核能電廠除役」專區陸續公布審查作業等相關資訊，供各界參閱。

[\(詳文請按此\)](#)

其他訊息 ▶ Other

- 環境輻射監測-低放貯存場107年環境輻射監測年度報告摘要

「環境輻射監測-低放貯存場107年環境輻射監測年度報告摘要」已公布於本會網站，請點選下方(相關網站)即可下載瀏覽。

[\(詳文請按此\)](#)

➤ **核安管制紅綠燈-108年第1季核二廠管制紅綠燈緊急應變視察報告**

「核安管制紅綠燈-108年第1季核二廠管制紅綠燈緊急應變視察報告」已公布於本會網站，請點選下方(相關網站)即可下載瀏覽。

[\(詳文請按此\)](#)

➤ **放射性廢棄物設施管制報告-108年三月份蘭嶼貯存場運轉月報表**

「放射性廢棄物設施管制報告-108年三月份蘭嶼貯存場運轉月報表」已公布於本會網站，請點選下方(相關網站)即可下載瀏覽。

[\(詳文請按此\)](#)

➤ **108年4月「游離輻射防護法」相關證照統計表**

108年4月「游離輻射防護法相關證照統計表」已公布於本會網站，請點選下方(相關網站)即可下載瀏覽。

[\(詳文請按此\)](#)

➤ **108年3月運轉中電廠績效統計圖表-**

我國核能電廠自動急停次數統計圖、我國核能機組異常事件平均件數統計圖、歷年違規事件統計圖

「108年3月運轉中電廠績效統計圖表-我國核能電廠自動急停次數統計圖、我國核能機組異常事件平均件數統計圖、歷年違規事件統計圖」已公布於本會網站，請點選下方(相關網站)即可下載瀏覽。

[\(詳文請按此\)](#)

➤ **原子能委員會-108/3/25第2次原子能委員會會議紀錄**

「原子能委員會-108/3/25第2次原子能委員會會議紀錄」已公布於本會網站，請點選下方(相關網站)即可下載瀏覽。

[\(詳文請按此\)](#)

➤ **108年3月核三廠運轉中電廠每月管制紀要**

「108年3月核三廠運轉中電廠每月管制紀要」已公布於本會網站，請點選下方(相關網站)即可下載瀏覽。

[\(詳文請按此\)](#)

➤ **環境輻射監測結果報告-低放貯存場107年第四季環境輻射監測季報**

「環境輻射監測結果報告-低放貯存場107年第四季環境輻射監測季報」已公布於本會網站，請點選下方(相關網站)即可下載瀏覽。

[\(詳文請按此\)](#)

行政院原子能委員會

新北市永和區成功路一段80號2~8樓

TEL：(02)8231-7919

版權所有，禁止未經授權之節錄轉貼