



即時資訊 ▶ Latest News

- [今\(11\)日0時44分台東縣政府南偏東方270.8公里\(臺灣南部海域\)規模6.4有感地震，各核能電廠皆正常運作，原能會持續監控電廠運轉安全 -- 109-04-11](#)
- [核二廠2號機預定於4月11日降載例行測試，原能會持續監控電廠運轉安全 -- 109-04-10](#)
- [核二廠預定於4月12日至19日執行廠內345kV連結外電汐止四路保護電驛更換等作業，原能會持續監控電廠運轉安全 -- 109-04-10](#)
- [109年第1次「輻射防護專業測驗」及「操作人員輻射安全證書測驗」北區考場變更通知 -- 109-04-07](#)
- [核三廠2號機預計於4月7日開始進行第25次大修作業，原能會持續監督電廠作業 -- 109-04-06](#)
- [核三廠今\(1\)日將執行大修前準備工作，可能產生聲響與水霧，屬正常現象，原能會持續監督核三廠運轉安全 -- 109-04-01](#)
- [防疫期間，雇主辦理109年度「輻射工作人員在職教育訓練」應加強防疫措施或可採遠距教學方式辦理 -- 109-04-01](#)
- [核二廠減容中心煙道排風口流程輻射監測器發生警報之補充說明 -- 109-04-01](#)

輿情回應 ▶ Public Opinion

- [109年4月14日媒體報導「車諾比管制區發生森林大火」有關輻射影響之回應說明 -- 109-04-14](#)
- [4月10日媒體報導有關「核研所爆採購弊案！廠商未履約卻驗收過關 助理研究員涉貪起訴」回應說明 -- 109-04-10](#)

其他訊息 ▶ Other

- [臺灣地區核設施108 年環境輻射監測年報 -- 109-04-14](#)
- [核二廠異常事件說明\(RER-109-20-001\)八堵一次變電所69kV雙匯流排跳脫致使核二廠69kV失電事件說明\(109.4.13\) -- 109-04-13](#)
- [109年3月核二廠運轉中電廠每月管制紀要 -- 109-04-13](#)
- [109年第一季緊急應變計畫整備管制紅綠燈視察報告\(核一廠\) -- 109-04-09](#)
- [109年3月輻安預警自動監測月報 -- 109-04-09](#)
- [108年第四季輻射安全報告\(核一廠、核二廠、核三廠\) -- 109-04-08](#)
- [108年環境輻射監測年度報告\(核研所、清華大學\) -- 109-04-08](#)
- [109年3月核三廠運轉中電廠每月管制紀要 -- 109-04-07](#)
- [放射性物質與可發生游離輻射設備銷售服務業者名單 -- 109-04-01](#)
- [109年2月放射性廢棄物設施管制報告運轉月報表\(蘭嶼貯存場\) -- 109-04-01](#)

即時資訊 ▶ Latest News

- [今\(11\)日0時44分台東縣政府南偏東方270.8公里\(臺灣南部海域\)規模6.4有感地震，各核能電廠皆正常](#)

運作，原能會持續監控電廠運轉安全

今(11)日0時44分台東縣政府南偏東方270.8公里(臺灣南部海域)發生芮氏規模6.4有感地震，觸發核3廠地震儀動作，圍阻體廠房底層地震儀測得最大加速度值為0.0053g；核1、核2、核4廠未達地震儀動作設定點，機組均正常運作。原能會將持續關注後續地震之狀況，以監控電廠運轉安全。

[\(詳文請按此\)](#)

核二廠2號機預定於4月11日降載例行測試，原能會持續監控電廠運轉安全

核二廠2號機預定於4月11日(星期六)降載進行非全出控制棒可用性測試及主汽機控制閥定期測試等作業，相關作業完成後即恢復滿載運轉。原能會持續監控電廠運轉安全。

[\(詳文請按此\)](#)

核二廠預定於4月12日至19日執行廠內345kV連結外電汐止四路保護電驛更換等作業，原能會持續監控電廠運轉安全

台電公司核二廠預計於4月12日至19日執行廠內345kV連結外電汐止四路保護電驛更換等作業，屆時1號機主發電機僅能由345kV兩個輸出匯流排中的BUS 1匯流排進行供電輸出，機組仍維持滿載穩定運轉。本項屬輸配電系統維護作業，核二廠已擬訂作業管制計畫，避免影響機組運轉，本會將持續監控電廠各項作業，以確保機組運轉安全，減少民眾疑慮。

[\(詳文請按此\)](#)

109年第1次「輻射防護專業測驗」及「操作人員輻射安全證書測驗」北區考場變更通知

109年第1次輻射防護專業測驗及操作人員輻射安全證書測驗，因疫情影響原北區考場排程，故北區考場變更至「台北市立大安高級工業職業學校」(地址：台北市大安區復興南路二段52號)，本測驗准考證預計於4月中旬寄送，請考生注意考場資訊。另有關本測驗之防疫作為，本會將持續關注國內外疫情發展並遵循中央疫情指揮中心之指示，訂定試場防疫規劃及應考人配合事項，若測驗延期或取消，將另行通知，請應考人隨時注意本測驗相關訊息。對於本測驗如有其他問題，可洽游離輻射防護測驗中心，聯絡電話：(03) 5303-405，或本會(02)2232-2189。

[\(詳文請按此\)](#)

核三廠2號機預計於4月7日開始進行第25次大修作業，原能會持續監督電廠作業

核三廠2號機將於4月6日逐步降載停機，隨即於4月7日開始進行機組第25次週期末(EOC-25)大修作業，本次大修工期預估50天。此期間原能會將執行相關視察，以確認核三廠確實依相關程序執行大修作業。本次核三廠2號機停機期間，執行機組降溫過程將會排放清潔白色水蒸汽，並請民眾放心。另外，為避免因COVID-19(武漢肺炎)疫情影響核能電廠運轉穩定與安全，本會除已要求台電公司督促其所屬各核能電廠妥為因應外，針對核三廠2號機之大修，要求電廠更應加強大修期間之防疫管控措施。本會除駐廠視察持續查核各核電廠防疫措施執行情形外，亦將加強核三廠2號機大修期間防疫措施之查核，以確認防疫工作均能落實執行。

[\(詳文請按此\)](#)

核三廠今(1)日將執行大修前準備工作，可能產生聲響與水霧，屬正常現象，原能會持續監督核三廠運轉安全

核三廠2號機預定於4月7日開始第25次大修，本次大修將執行圍阻體整體性洩漏率測試(ILRT)。因應ILRT之事前工作準備，核三廠預定於今(1)日以高壓空氣清潔管路，作業過程中可能會產生尖銳聲響與少許水霧，屬正常現象，且不涉及核安與輻安，原能會持續監督核三廠運轉安全。

[\(詳文請按此\)](#)

防疫期間，雇主辦理109年度「輻射工作人員在職教育訓練」應加強防疫措施或可採遠距教學方式辦理

我國現因「COVID-19(武漢肺炎)疫情」影響，中央流行疫情指揮中心於109年3月25日宣布，室內超過100人以上、室外超過500人以上的公眾集會活動建議停辦，以減低社區感染的風險，並說明可依「『COVID-19(武漢肺炎)』因應指引：公眾集會」(附件)提供之「能否事先掌握參加者資訊」、「活動空間之通風換氣情況」、「活動參加者之間的距離」、「活動期間參加者為固定位置或不固定位

置」、「活動持續時間」及「活動期間可否落實手部衛生及配戴口罩」等6項指標進行風險評估，若經評估活動性質具有較高風險，建議應延期或取消，或改以其他方式辦理。據此，請雇主或設施經營者於辦理輻射工作人員之年度在職教育訓練時，應加強防疫防護措施，亦可採遠距教學方式辦理，或視疫情情況延後辦理（於109年12月31日前完訓即可）。惟採遠距教學方式辦理訓練，雇主或設施經營者仍應保留課...

[\(詳文請按此\)](#)

核二廠減容中心煙道排風口流程輻射監測器發生警報之補充說明

一、有關核二廠於昨(3/31)日通報減容中心煙道排風口之流程輻射監測器發生警報訊號事件，經原能會派員至核二廠進行調查，核二廠於輻射監測器發生警報後，即依程序書規定立即停止投料作業外，並執行廠區環境輻射監測、空氣取樣分析，結果均在正常變動範圍，周圍環境輻射即時監測均無異常變化，且經排氣線上取樣分析結果，放射性廢氣核種濃度小於儀器最小可測值，對廠外民眾並未造成影響。二、有關本次警報肇因的初步研判，核二廠表示減容中心煙道排風口之流程輻射監測器經拆解後，發現內部受潮積水，研判水氣來自排氣路徑上游洗滌塔為降低排放廢氣溫度、懸浮物質等而大量灑水造成排氣之濕度增加，因流程輻射監測器取樣管路持續抽氣導致水氣冷凝累積，致使設備短路產生誤信號。三、原能會已要求台電公司進一步釐清詳細肇因，並於1週內提出調查檢討報告，避免類似事件再次發生。

[\(詳文請按此\)](#)

輿情回應 ▶ Public Opinion

109年4月14日媒體報導「車諾比管制區發生森林大火」有關輻射影響之回應說明

有關媒體報導烏克蘭車諾比核電廠附近的管制區4月4日發生森林大火，恐造成輻射塵擴散，原能會持續關切事件發展，相關作為及掌握資訊說明如下：一、本事件發生後，原能會已加強監控全國57處即時環境輻射監測站數據變化，目前國內環境輻射監測值均為正常。另依歐盟環境輻射監測網(REMON)、大陸核監管部門(NSC)及鄰近國家日本原子力規制委員會(NRA)及南韓核能安全與保安委員會(NSSC)之環境輻射監測數據，其數值均在背景變動範圍，故初步研判，尚無輻射塵擴散至其他國家之情形，本會將持續掌握相關國際資訊。二、全民的原能會以國人的輻安守護者為己任，自事件發生起便高度關注後續發展與全時監控國內環境輻射變化。未來如有輻射外釋之情形，原能會...

[\(詳文請按此\)](#)

4月10日媒體報導有關「核研所爆採購弊案！廠商未履約卻驗收過關 助理研究員涉貪起訴」回應說明

2020年4月10日電子媒體刊載「核研所爆採購弊案！廠商未履約卻驗收過關 助理研究員涉貪起訴」，本會之回應說明如下：一、本案係本會所屬核能研究所(下稱核研所)主動發掘陳報，於108年7月24日由本會移送法務部廉政署偵辦，全案經臺灣桃園地方檢察署偵查後，於109年4月10日偵查終結予以起訴。二、為預防類此弊端再發生，本會已採行之策進作為包括：在採購案件專案稽核方面，為杜絕採購弊失，本會已於108年辦理本會暨所屬機關採購案件專案稽核，藉以提升採購流程品質及適法性，並於109年持續推動辦理；在加強教育訓練方面，由本會及所屬核研所辦理廉政法令及案例宣導，同時責由採購單位辦理採購法令及實例講習，強化同仁採購法學素養；在強化採購...

[\(詳文請按此\)](#)

其他訊息 ▶ Other

臺灣地區核設施108 年環境輻射監測年報

「臺灣地區核設施108年環境輻射監測年報」已公布於本會網站，請點選[\(詳文請按此\)](#)即可下載瀏覽。

[\(詳文請按此\)](#)

核二廠異常事件說明(RER-109-20-001)八堵一次變電所69kV雙匯流排跳脫致使核二廠69kV失電事件說明(109.4.13)

「核二廠異常事件說明(RER-109-20-001)八堵一次變電所69kV雙匯流排跳脫致使核二廠69kV失電事件說明(109.4.13)」已公布於本會網站，請點選(詳文請按此)即可下載瀏覽。

[\(詳文請按此\)](#)

➤ 109年3月核二廠運轉中電廠每月管制紀要

「109年3月核二廠運轉中電廠每月管制紀要」已公布於本會網站，請點選(詳文請按此)即可下載瀏覽。

[\(詳文請按此\)](#)

➤ 109年第一季緊急應變計畫整備管制紅綠燈視察報告(核一廠)

「109年第一季緊急應變計畫整備管制紅綠燈視察報告(核一廠)」已公布於本會網站，請點選(詳文請按此)即可下載瀏覽。

[\(詳文請按此\)](#)

➤ 109年3月輻安預警自動監測月報

「109年3月輻安預警自動監測月報」已公布於本會網站，請點選(詳文請按此)即可下載瀏覽。

[\(詳文請按此\)](#)

➤ 108年第四季輻射安全報告(核一廠、核二廠、核三廠)

「108年第四季輻射安全報告(核一廠、核二廠、核三廠)」已公布於本會網站，請點選(詳文請按此)即可下載瀏覽。

[\(詳文請按此\)](#)

➤ 108年環境輻射監測年度報告(核研所、清華大學)

「108年環境輻射監測年度報告(核研所、清華大學)」已公布於本會網站，請點選(詳文請按此)即可下載瀏覽。

[\(詳文請按此\)](#)

➤ 109年3月核三廠運轉中電廠每月管制紀要

「109年3月核三廠運轉中電廠每月管制紀要」已公布於本會網站，請點選(詳文請按此)即可下載瀏覽。

[\(詳文請按此\)](#)

➤ 放射性物質與可發生游離輻射設備銷售服務業者名單

「放射性物質與可發生游離輻射設備銷售服務業者名單」已公布於本會網站，請點選(詳文請按此)即可下載瀏覽。

[\(詳文請按此\)](#)

➤ 109年2月放射性廢棄物設施管制報告運轉月報表(蘭嶼貯存場)

「109年2月放射性廢棄物設施管制報告運轉月報表(蘭嶼貯存場)」已公布於本會網站，請點選(詳文請按此)即可下載瀏覽。

[\(詳文請按此\)](#)

行政院原子能委員會
新北市永和區成功路一段80號2~8樓
TEL：(02)8231-7919

版權所有，禁止未經授權之節錄轉貼