



即時資訊

- ▶ 2月28日核一廠外圍區域發生1名工作人員受傷就醫工安事件 -- 111-02-28
- ▶ 核三廠1號機預定於2月27日降載例行測試，原能會持續監控電廠運轉安全 -- 111-02-25
- ▶ 核二廠2號機預計於2月26日開始進行大修作業，原能會持續監督電廠安全 -- 111-02-23
- ▶ 原能會針對國際原子能總署專家調查團第一次赴日結果說明 -- 111-02-18
- ▶ 核二廠2號機預定於2月19日降載調整控制棒棒位，原能會持續監控電廠運轉安全 -- 111-02-17
- ▶ 核三廠廢液處理系統內部流程輻射監測器於今(16)日7時56分發生警報訊號，原能會持續監控系統運轉安全 -- 111-02-16

輿情回應

- ▶ 有關媒體報導「俄羅斯佔領車諾比核電廠，輻射值增加29倍飆升至93000微西弗」，經查證國際原子能總署資料電廠周圍附近輻射最高為9.46微西弗，目前台灣環境輻射監測一切正常 -- 111-02-27
- ▶ 有關媒體報導「俄軍拿下車諾比核災廠址，傳核廢料儲存設施遭砲擊，輻射值上升」，國內環境輻射一切正常 -- 111-02-25
- ▶ 有關111年2月23日媒體報導陳椒華委員規劃3月1日親赴台北港進行日本食品取樣之澄清說明 -- 111-02-23

其他訊息

- ▶ 111年1月小產源放射性廢棄物產量表 -- 111-02-25
- ▶ 111年1月放射性廢棄物設施管制報告運轉月報表(核一廠、核二廠、核三廠) -- 111-02-24
- ▶ 111年1月放射性廢棄物設施管制報告運轉月報表(蘭嶼貯存場) -- 111-02-24
- ▶ 111年1月核一廠除役安全管制資訊 -- 111-02-23
- ▶ 游離輻射設備製造業個人資料檔案安全維護計畫範本 -- 111-02-21