



核安會官網



YouTube頻道



FB輻務小站

訂閱/退訂 電子報意見信箱

14

113年05月02日

核能安全委員會

Nuclear Safety Commission

公告

113-04-26 113年度第1次輻射防護專業測驗及操作人員輻射安全證書測驗將於4月27日(六)辦理

動態訊息

- 113-04-29 醫療曝露有標籤 民眾健康上上籤：核安會核發「心導管或血管攝影用X光機輻射醫療曝露品保標籤」，國人就醫更安心
- 113-04-27 今(27)日02時21分花蓮縣近海規模6.1有感地震，各核能電廠皆正常運作，依程序書執行現場巡視結果亦無異常，核安會持續監控電廠安全(更新)
- 113-04-27 今(27)日2時21分花蓮縣近海規模6.1有感地震，清華大學水池式反應器及其核子燃料貯存場所未受影響，核安會持續監控設施安全
- 113-04-24 我國因應日本含氬廢水排放配套措施進度說明(第17報)
- 113-04-23 今(23)日08時04分花蓮縣政府南方19.0公里 位於花蓮縣近海規模5.8有感地震，各核能電廠皆正常運作，核安會持續監控電廠安全
- 113-04-23 今(23)日2時32分花蓮縣政府南南西方17.2公里 位於花蓮縣壽豐鄉規模6.3有感地震，各核能電廠皆正常運作，核安會持續監控電廠安全
- 113-04-23 今(23)日02時32分花蓮縣政府南南西方17.2公里規模6.3有感地震，清華大學水池式反應器及其核子原(燃)料貯存場所未受影響，核安會持續監控設施安全
- 113-04-23 今(23)日02時26分花蓮縣政府南方29.9公里 位於臺灣東部海域規模6.0有感地震，各核能電廠皆正常運作，核安會持續監控電廠安全
- 113-04-19 我國因應日本含氬廢水排放配套措施進度說明(第16報)
- 113-04-19 核三廠1號機預定於4月20日降載例行測試及冷凝器水箱清洗，核安會持續監督電廠運轉安全
- 113-04-18 日本時間2024年4月17日晚間23時14分(台灣時間22時14分)，四國愛媛縣、高知縣發生 規模6.4、最大震度6弱地震，核安會持續關注後續進展
- 113-04-17 核安會輻射偵測中心辦理輕便型輻射偵檢器校驗服務 開跑了！

活動報導

- 113-04-27 113年度第1次「輻射防護專業測驗」及「操作人員輻射安全證書測驗」順利舉行完成
- 113-04-25 表揚核安會113年模範公務人員及績優工友
- 113-04-25 核安會辦理廉政法紀講習 形塑廉能反貪意識
- 113-04-19 2024年4月19日菲律賓德拉薩大學Alvin B. Culaba教授率團訪會
- 113-04-19 2024年4月18日核安會和比利時核安管制技術支援機構Bel V進行視訊技術交流

其他訊息

- 113-04-24 113年3月放射性廢棄物設施管制報告運轉月報表(蘭嶼貯存場)
- 113-04-24 113年3月放射性廢棄物設施管制報告運轉月報表(核一廠、核二廠、核三廠)
- 113-04-18 112年第4季臺灣地區核設施環境輻射監測