# 有遭受放射性污染之虞建築物清冊(台北市)

113/10/1

| 序號 | 地區 | 建築物地址 |
|---|---|---|
| 1 | 台北市大安區 | 忠孝東路四段205巷37號六樓 |
| 2 | 台北市大安區 | 忠孝東路四段205巷37號七樓 |
| 3 | 台北市內湖區 | 麗山街348巷23號2樓 |
| 4 | 台北市北投區 | 中央北路四段360號三樓 |

備註：1. 此處所指「有遭受放射性污染之虞建築物」，係指此類建築物尚未獲屋主同意完成建築物輻射偵測，非屬輻射屋，僅列為有遭受放射性污染之虞建築物。

2. 依游離輻射防護法第25條第1項規定，其移轉應出示輻射偵測證明。

3. 本表依游離輻射防護法第25條第2項公告之。

# 有遭受放射性污染之虞建築物清冊(新北市)

113/10/1

| 序號 | 地區 | 建築物地址 |
|---|---|---|
| 1 | 新北市三重區 | 自強路一段61號三樓 |
| 2 | 新北市永和區 | 林森路114號二樓 |
| 3 | 新北市板橋區 | 莊敬路134之3號 |
| 4 | 新北市新莊區 | 中和街9號三樓 |
| 5 | 新北市新莊區 | 中和街9號五樓 |
| 6 | 新北市新莊區 | 中和街9號四樓 |
| 7 | 新北市新莊區 | 民安西路75巷8號四樓 |
| 8 | 新北市新莊區 | 民安西路75巷19號五樓 |
| 9 | 新北市樹林區 | 中正路213號 |
| 10 | 新北市蘆洲區 | 民族路153巷3號四樓 |
| 11 | 新北市蘆洲區 | 民族路153巷8號五樓 |
| 12 | 新北市蘆洲區 | 民族路420號三樓 |
| 13 | 新北市蘆洲區 | 民權路68巷7號四樓 |
| 14 | 新北市蘆洲區 | 民權路68巷9號三樓 |

備註：1. 此處所指「有遭受放射性污染之虞建築物」，係指此類建築物尚未獲屋主同意完成建築物輻射偵測，非屬輻射屋，僅列為有遭受放射性污染之虞建築

2. 依游離輻射防護法第25條第1項規定，其移轉應出示輻射偵測證明。

3. 本表依游離輻射防護法第25條第2項公告之。

# 有遭受放射性污染之虞建築物清冊(桃園市)

113/10/1

| 序號 | 地區 | 建築物地址 |
|---|---|---|
| 1 | 桃園市大溪區 | 民權東路31巷9弄1號四樓 |
| 2 | 桃園市中壢區 | 中明路126號三樓 |
| 3 | 桃園市中壢區 | 元化路2之16號 |
| 4 | 桃園市桃園區 | 三民路三段176之5號 |
| 5 | 桃園市桃園區 | 龍壽街54號三樓 |
| 6 | 桃園市龜山區 | 幸福二十九街 9號二樓 |
| 7 | 桃園市龜山區 | 華美街150號 |

備註：1. 此處所指「有遭受放射性污染之虞建築物」，係指此類建築物尚未獲屋主同意完成建築物輻射偵測，非屬輻射屋，僅列為有遭受放射性污染之虞建築

2. 依游離輻射防護法第25條第1項規定，其移轉應出示輻射偵測證明。

3. 本表依游離輻射防護法第25條第2項公告之。