

有遭受放射性污染之虞建築物清冊(台北市)

113/4/2

序號	地區	建築物地址
1	台北市大安區	忠孝東路四段205巷37號六樓
2	台北市大安區	忠孝東路四段205巷37號七樓
3	台北市內湖區	麗山街348巷23號2樓
4	台北市北投區	中央北路四段360號三樓

備註：此處所指「有遭受放射性污染之虞建築物」，係指此類建築物尚未獲屋主同意完成建築物輻射偵測，非屬輻射屋，僅列為有遭受放射性污染之虞建築物。

有遭受放射性污染之虞建築物清冊(新北市)

113/4/2

序號	地區	建築物地址
1	新北市三重區	自強路一段61號二樓
2	新北市三重區	自強路一段61號三樓
3	新北市永和區	林森路114號二樓
4	新北市板橋區	莊敬路134之3號
5	新北市新莊區	中和街9號三樓
6	新北市新莊區	中和街9號五樓
7	新北市新莊區	中和街9號四樓
8	新北市新莊區	民安西路75巷8號四樓
9	新北市新莊區	民安西路75巷19號五樓
10	新北市樹林區	中正路213號
11	新北市蘆洲區	民族路153巷3號四樓
12	新北市蘆洲區	民族路153巷8號五樓
13	新北市蘆洲區	民族路420號三樓
14	新北市蘆洲區	民權路68巷7號四樓
15	新北市蘆洲區	民權路68巷9號三樓

備註：此處所指「有遭受放射性污染之虞建築物」，係指此類建築物尚未獲屋主同意完成建築物輻射偵測，非屬輻射屋，僅列為有遭受放射性污染之虞建築物。

有遭受放射性污染之虞建築物清冊(桃園市)

113/4/2

序號	地區	建築物地址
1	桃園市大溪區	民權東路31巷9弄1號四樓
2	桃園市中壢區	中明路126號三樓
3	桃園市中壢區	元化路2之16號
4	桃園市桃園區	三民路三段176之5號
5	桃園市桃園區	北華街51號
6	桃園市桃園區	龍壽街46巷1弄7號五樓
7	桃園市桃園區	龍壽街54號三樓
8	桃園市龜山區	幸福二十九街9號二樓
9	桃園市龜山區	華美街150號

備註：此處所指「有遭受放射性污染之虞建築物」，係指此類建築物尚未獲屋主同意完成建築物輻射偵測，非屬輻射屋，僅列為有遭受放射性污染之虞建築物。