

編號	FCMRO-MS-113-401	日期	113 年 11 月 28 日
廠別	核三廠		
注意改進事項	本會執行 113 年核三廠放射性廢棄物營運年度定期檢查，發現放射性廢棄物焚化爐爐體受損，請改善。		
注意改進內容	一、經現場檢查發現，核三廠放射性廢棄物焚化爐一次爐爐門耐火泥損壞、爐膛門框變形，以及爐體內部耐火泥存在多處裂縫，對設施營運安全有不利影響。請台電公司就焚化爐爐體安全進行完整調查，並提出改善方案。 二、請台電公司針對說明一有關核三廠放射性廢棄物焚化爐爐體受損之肇因，切實進行改善，以避免再次發生類似情事。		
處理狀態	結案。		
處理情形	核三廠已改善完畢。		
參考文件			