

<b>編號</b>	FCMA-109-6-2003	<b>日期</b>	109年5月20日
<b>廠別</b>	蘭嶼貯存場		
<b>注意改進事項</b>	<p>本局執行貴公司蘭嶼貯存場重裝作業駐場安全檢查，發現數項現場作業未落實程序書規定，有工安及輻安之疑慮，請貴公司積極改善蘭嶼貯存場三級品保作業。</p>		
<b>注意改進內容</b>	<p>一、查閱 109 年 3 月 19 日取桶組件 1 號機相關作業紀錄，發現當日現場工作人員尚在進行取桶作業，卻已完成填寫作業後檢查表並核章，顯示場方未落實每日作業後檢查工作，有違程序書規定。</p> <p>二、查閱 109 年 3、4 月份「3×4 重裝容器使用前檢查表」，發現有新舊版本混合使用之狀況，顯示文件紀錄品質有待改善。</p> <p>三、查閱 109 年 4 月份「開始作業前作業區輻射及空浮監測系統檢查表」，發現其紀錄內容與實際現場狀況不相符，顯示場方未落實每日作業前的輻射監測設備檢查工作，有違程序書規定。</p> <p>四、109 年 4 月 29 日現場查證取桶組件 2 號機作業情形，發現貨車一次運送 2 櫃裝滿廢棄物桶之 3×4 重裝容器，有違程序書一次運送 1 櫃 3×4 重裝容器之作業規定，併有工安疑慮。</p>		
<b>處理狀態</b>	結案		
<b>處理情形</b>	台電公司已完成檢討改善，本局於 109 年 7 月 15 日同意結案。		
<b>參考文件</b>			