

<b>編號</b>	FCMRO-CS-114-301	<b>日期</b>	114年5月29日
<b>廠別</b>	核一廠		
<b>注意改進事項</b>	本會執行114年5月份貴公司第一核能發電廠放射性廢棄物營運例行檢查，發現一號低放貯存庫廢棄物桶有未標示桶號之情事，請檢討改善。		
<b>注意改進內容</b>	<p>一、本會檢查核一廠一號低放貯存庫廢樹脂桶吊運作業時，於平面樓貯存區發現數桶廢棄物桶表面未標示桶號，爰請台電公司全面清查核一廠未標示桶號之廢棄物桶數量，並說明原因。</p> <p>二、再查同一貯存區有數桶廢棄物桶表面出現鏽蝕情形，有發生污染擴散之疑慮，爰請台電公司一併清查核一廠桶身鏽蝕之廢棄物桶數量、種類、產生日期、鏽蝕程度、核種活度濃度及表面劑量率，並提出有效之改善作業規劃。</p>		
<b>處理狀態</b>	持續追蹤。		
<b>處理情形</b>	台電公司正依規劃辦理改善作業中。		
<b>參考文件</b>			