

編號	FCMA-105-1-3005	日期	105 年 05 月 25 日
廠別	核一廠		
注意改進事項	乾貯設施邊坡穩定監測系統功能檢查表未經權責單位北部施工處簽核確認，不符合程序書之品保文件審核要求。		
注意改進內容	說明: 1. 依據台電公司「核一廠用過核子燃料乾式貯存設施邊坡穩定自動化監測系統維護計畫」，為維持監測系統正常運作，各項監測儀器、資料管理系統、附屬測站相關設備應委由專業廠商定期（2 個月）維修保養，並將檢查紀錄提送北部施工處專卷保存供備查。 2. 經查核 104 年 12 月至 105 年 3 月之檢查紀錄表發現，紀錄表僅由維護廠商（崧澔科技有限公司）負責人簽章，並未經北部施工處複查確認，不符合程序書之品保文件審核要求。 3. 請台電公司加強自主品保作業要求，嚴格執行品保文件管理。		
處理狀態	已結案		
處理情形	核一廠已改善完畢。		
參考文件			