

編號	FCMA-108-1-2001	日期	108 年 9 月 11 日
廠別	核一廠		
注意改進事項	本局執行 108 年 8 月份貴公司第一核能發電廠放射性廢棄物營運安全例行檢查，發現一號機廢液調節槽出口泵浦(P-110-P-22-1A)於近三年內異常檢修相當頻繁，請改善。		
注意改進內容	本局於 108 年 8 月 16 日執行核一廠放射性廢棄物營運安全例行檢查時，發現一號機廢料控制室之值班日誌於 8 月 2 日紀錄廢液調節槽出口泵浦(P-110-P-22-1A)運轉的異音過大。雖電廠已開立請修單辦理檢修，惟本局查證該設備於近三年內發生異常檢修次數相當頻繁。請台電公司切實改善設備檢修維護之品質，以確保放射性廢棄物處理設備運轉之安全。		
處理狀態	處理中		
處理情形	台電辦理缺失改善中。		
參考文件			