

2019 年 8 月歐洲原子能新聞翦影

德國|聯邦輻射防護辦公室緊急應變措施取得品質認證

BfS 新聞稿 108 年 8 月 29 日 (資料來源: [BfS Press Releases 2019-8-29](#))

德國聯邦輻射防護辦公室 (BfS) 處理輻射意外事故緊急應變任務之措施符合品質保證標準。

BfS 是聯邦政府輻射意外事故處理中心 (RLZ) 的成員之一，在跨區域之緊急意外事故下，例如德國或鄰國發生核子事故，需提供輻射異常狀況分佈圖供 RLZ 研判。BfS 的輻射異常狀況分佈圖會顯示放射性物質外釋事故地點附近與周圍環境之當前和預期情況，包含那些區域可能會受到影響。RLZ 內負責處理緊急情況的有關當局，將在此基礎上決定採取適當措施保護民眾。

BfS 緊急應變部門主管 Dr. Matthias Zähringer 強調輻射異常狀況分佈圖必須是可靠的，為了在輻射意外事故緊急情況下確保此要求，BfS 已經建立流程導向的品質管理系統，並於 2019 年 8 月 27 日取得 DIN ISO EN 9001:2015 認證，成功地證明落實相關品保要求，確保可提供高品質的評估資訊。



BfS 編製之輻射異常狀況分佈圖

德國|Philippsburg 核電廠 2 號機最後一次上線運轉

Energate 新聞 108 年 8 月 15 日 (資料來源: [Energate 2019-8-15](#))

經過最後一次的定期大修維護作業後，Philippsburg 核電廠 2 號機已重新連接至電網。最近幾週，經營者 EnBW 公司在電廠進行系統測試與維護作業，由於德國計劃逐步淘汰核電廠，2 號機將於今年底停機，因此在大修期間沒有填入新的燃料組件。EnBW 表示，該機組未來將不再發電，在取得除役和拆除許可證後，將迅速進行核電廠除役工作。該電廠於 1984 年開始連上電網。