

核二廠反應爐基座七根螺栓 毀損圖




圖1 反應爐支撐裙鈑錨定螺栓相關位置圖




圖2 反應爐支撐裙板錨定螺栓斷裂相關位置圖





圖3 錨定螺栓結構尺寸(右側代表內圈)



(圖4為A2螺栓斷面照片，(A)為原始形貌，(B)為清理後形貌；I為破斷起裂源，A為龜裂成長區，F為最終拉斷區)

