核二廠核安管制紅綠燈視察報告 (110年第2季)

行政院原子能委員會 核能管制處

中華民國 110 年 7 月

目 錄

																				負	次	
視	察	結	果	摘	要	• • • •	• • •	• • •		• •		• •		• •	 		 	• •	• •		• •	1
壹	、電	廠	本季	運	轉狀	汎氰	育述	- • •		• •		• •			 • •		 		• •			3
貮	、反	應	器安	全:	基石	視夠	茶.	• • •		• •					 		 	• •	• •			5
	_	• R	04	設備	排	列配	置			• •					 		 		• •			5
	二	• R	:05Q	火	災防	護		• • •		• •					 		 		• •			6
	三	• R	:06	水災	防	蒦		• • •					• •		 		 		• •			7
	四	• R	11	運轉	人	員年	度言	訓練	ķ.	• •					 		 		• •			8
	五	• R	12 :	維護	を 有を かんしょう かいしょう かいしょう かいしん かんしん かんしん かんしん かんしん しゅうしん かいしゅう しんしん しゅうしん しゅうしん しゅうしゅう しゅうしゃ しゃり しゃ	改性		• • •							 		 		• •			8
	六	• R	13 :	維護	[風]	僉評	估	及舅	そ 急	;工	作	控令	管.		 		 		• •			9
	セ	• R	22	偵測	訓試	儉作	業			• •					 		 		• •		•	10
	八	• R	23	暫眠	性	多改		• • •		• •					 		 		• •		•	11
參	、其	他	基磷	き視	察.	• • • •									 		 	•	• •		•	13
	OA	1 緯	效	指標	全主	登 .		• • •							 		 		• •		•	13
	問	題多	 發現	、 石	隺認	與解	} 决	機能	制化	乍業	視	察			 		 		• •		•	13
肆	、結	論	與廷	送議		• • • •									 		 		• •		•	14
伍	、參	考	文件	<u>-</u>		• • • •		• • •							 		 		• •		•	16
						核_																
114	•		·	書		1/2-	•								•	•	-			•		17

視察結果摘要

本視察報告係於 110 年第 2 季,依本會核安管制紅綠燈視察作業規劃之視察項目,由本會視察員於駐廠期間就所排定核二廠反應器安全基石視察項目(附件一),以及「110 年第 2 季核二廠核安管制紅綠燈視察-問題發現、確認與解決機制作業視察」所執行視察之結果。

本季駐廠期間例行視察項目包括設備排列配置、火災防護、水災防護、人員訓練、維護有效性、維護風險評估及緊急工作控管、偵測試驗作業、暫時性修改、績效指標查證等9項,視察結果有4項視察發現,電廠已立即改善完成,判定屬無安全顧應之綠色燈號。另本季於110年5月3日至110年5月7日執行110年第2季核二廠核安管制紅綠燈-問題發現、確認與解決機制作業視察,其視察項目包括(一)改正行動方案(Corrective Action Program,CAP)執行情形查核;(二)肇因分析與改正行動作業機制查核;(三)自我評估作業機制與執行情況查證;(五)異常事件、違規、注意改進事項、備忘錄改善措施之執行確實度查核;(六)電廠對長期存在問題之處理及解決機制查核;(七)注意改進事項後續改善查證等項目。視察結果共有16項發現,已開立注意改進事項 AN-KS-110-004-0 要求電廠檢討改善,視察結果詳參視察報告(NRD-NPP-110-10)。

初步評估本季駐廠期間及執行專案視察之各項視察發現,並未明顯影響電 廠安全運轉能力,故判定屬無安全顧慮之綠色燈號。

本季就視察發現之評估結果,在3項基石之燈號判定如下表:

	肇始事件	救援系統	屏障完整
1 號機	綠燈	綠燈	綠燈
2 號機	緑燈	綠燈	綠燈

報告本文

壹、電廠本季運轉狀況簡述

1號機

本季機組除下列原因降載外,其餘皆維持滿載運轉。

- 1. 4月11日07:00機組負載由960MWe 降載至799MWe 運轉,進行主汽機各閥 定期測試及控制棒急停測試,11:19工作完成,開始負載回升,機組於12:56 開始進行功率遞減運轉。
- 2. 5月8日08:54機組負載由884MWe 降載至794MWe 運轉,進行主汽機各閥 定期測試,10:09工作完成,開始負載回升,機組於11:15開始進行功率遞減 運轉。
- 3. 6月6日07:30機組負載由864MWe 降載至792MWe 運轉,進行主汽機各閥 定期測試,10:00工作完成,開始負載回升,機組於10:24開始進行功率遞減 運轉。
- 4. 6月13日00:22機組負載由845MWe 降載至480MWe 運轉,進行水箱A查漏、MSIV定期測試、控制棒急停時間測試及控制棒停妥時間量測,12:02工作完成,開始緩慢負載回升,機組於6月14日09:17開始進行功率遞減運轉。

2 號機

本季機組除下列原因降載和停機外,其餘皆維持滿載運轉。

- 1. 4月30日06:30機組負載由1019MWe 降載至897MWe 運轉,進行控制棒定期測試,08:45續降載至789MWe 運轉,進行主汽機各閥定期測試,10:10工作完成,開始負載回升,機組於17:42達滿載運轉。
- 2. 5月15日11:16機組負載由1013MWe 降載至807MWe 運轉,檢修GV1之 SERVO VALVE微渗漏高壓油,14:27工作完成,開始負載回升,機組於16:17 達滿載運轉。
- 3. 5月30日06:30機組負載由1010MWe 降載至880MWe 運轉,進行控制棒定期測試,08:32續降載至776MWe 運轉,進行主汽機各閥定期測試,11:40工作完成,開始負載回升,機組於13:40達滿載運轉。
- 4. 6月1日08:50機組負載由1008MWe 降載至964MWe 運轉,檢查主汽機 GV1, 19:32 續降載至797MWe 運轉,檢查 LVDT 控制迴路及快速接頭,23:31 工作 完成,開始緩慢回升負載,機組於6月4日10:29 達滿載運轉。
- 5. 6月 26日 04:00 機組負載由 1007MWe 降載至 905MWe 運轉,進行控制棒定期測試,05:10 續降載至 794MWe 運轉,進行主汽機各閥定期測試,06:54 續降載至 490MWe 運轉,進行清洗水箱、MSIV 定期測試、控制棒佈局更換、控制棒急停測試等工作,12:12 工作完成,開始緩慢回升負載,6月 28日 04:12機組負載由 927MWe 降載至 854MWe 運轉,進行控制棒棒位調整 08:46 工作完成,開始回升負載,機組於 15:20 達滿載運轉。

貳、反應器安全基石視察

一、R04 設備排列配置

(一) 視察範圍

本項視察係參考本會視察程序書 NRD-IP-111.04「核能電廠設備排列配置」之內容,選定核二廠風險顯著之系統設備排列配置現況進行查核,本次視察範圍參考核二廠程序書程序書 324.1「RHR 系統低壓注水模式」、程序書 615.2.1「低壓噴灑系統每月定期可用性測試」、程序書 325「反應爐爐心隔離冷卻系統」與相關 P&ID 圖面,查證 1 號機低壓噴灑系統及 2 號機 RHR A 系統低壓注水模式、2 號機 RCIC 系統在正常狀態下之設備排列配置。視察重點為 (1) 查閱相關系統 P&ID 圖與程序書閱位查對表之一致性;(2)查證系統閥牌及懸掛正確性;(3)查證減震器、吊架及支架等使用狀況;(4)儀表指示狀態;(5) 現場閥門開關位置正確性及設備是否有洩漏等,查證內容涵蓋「救援系統」1 項基石。

(二) 視察發現

1. 簡介

本項有1項視察發現,初步評估視察發現未影響安全系統功能,評估結果 屬無安全顯著性之綠色燈號。

2.說明

6月3日執行視察時,發現發現2號機 RCIC 注水管路洩水閥現場閥位列

置狀態顯示為 LC (關閉並鎖上) 與 P&ID 圖 M-20 SH1 顯示為 NC (關閉) 不一致。

3.分析

上述視察發現為電廠現場閥位是否鎖定與圖面標示符合性之問題,電廠系統能力未受影響,故判定為無安全顧慮之綠色燈號。

4.處置

本項視察發現已當場要求電廠改善,電廠並已改善完成。

二、R05Q火災防護

(一) 視察範圍

本項視察係參考本會視察程序書 NRD-IP-111.05AQ「核能電廠火災防護」之每季查證內容進行查核。查核重點為現場標示之消防設備佈置圖與實際設備佈置狀況一致性、各手持/移動式滅火器系統可用性、電纜穿越器防火屏蔽密封性、消防管路與火災偵測設備狀況、現場防火設備查證。查核方式包括現場實地查證及文件核對。本季查證區域包括1號機輔機廠房及2號輔機廠房、汽機廠房,查證內容涵蓋「救援系統」及「屏障完整」2項基石。

(二) 視察發現

1. 簡介

本項有1項視察發現,初步評估視察發現未影響消防系統功能,評估結果 屬無安全顯著性之綠色燈號。

2.說明

4月13日執行視察時,發現2號機輔機廠房1樓工具間有移動排梯,其 位置有妨礙消防水噴灑設備之疑慮。

3.分析

上述視察發現為電廠廠務管理之問題,電廠消防能力未受顯著影響,故判定為無安全顧慮之綠色燈號。

4.處 置

本項視察發現已當場要求電廠改善,電廠並已改善完成。

三、R06 水災防護

(一) 視察範圍

本項視察係參照本會視察程序書 NRD-IP-111.06「核能電廠水災防護」 之內容進行查核。本季查核重點為確認程序書 577「豪大雨或洪水緊急操作 程序」、577.1「廠房緊急排水作業程序」、576.1「防颱作業程序書」與 576.2 「防汛作業程序書」等相關因應水災之程序書內容適切性,現場查證控制廠 房水密門使用及密封情形、防洪渠道之現場視察,以及福島事故後核二廠水 災防護加強措施。查證內容涵蓋「肇始事件」及「救援系統」等 2 項基石。

(二) 視察發現

1. 簡介

本項有1項視察發現,初步評估視察發現未影響安全系統功能,評估結果

屬無安全顯著性之綠色燈號。

2.說明

5月13日執行視察時,抽查B渠道排水情形發現部分渠道段的角落有雜草及野蕉樹叢孳生。

3.分析

上述視察發現為電廠渠道有少量雜物之問題,電廠排洪能力未受顯著影響,故判定為無安全顧慮之綠色燈號。

4.處置

本項視察發現已當場要求電廠改善,電廠並已改善完成。

四、R11 運轉人員年度訓練

(一) 視察範圍

本項視察係參考本會視察程序書 NRD-IP-111.11「核能電廠運轉人員年度訓練暨測驗計畫視察程序書」之內容,查核電廠在職訓練課程執行情形,查核重點為講師之電廠訓練安排與教材內容、上課狀況等。本季抽查年度訓練課程之上課情形與課程內容安排,抽查課程包括「燃料池冷卻與淨化系統/燃料之裝換與儲運」及「運轉人員考照訓練班」,並查核運轉人員年度訓練計畫,查證內容涵蓋「肇始事件」、「救援系統」及「屏障完整」3項基石。(二)視察發現:無安全顯著性之視察發現,屬無安全顧慮之綠色燈號。

五、R12 維護有效性

(一) 視察範圍

本項視察係參考本會視察程序書 NRD-IP-111.12「核能電廠維護有效性」 之每季查證內容,查核電廠在現有建立之維護法規(Maintenance Rule, MR) 管理系統下,對於安全相關結構、系統及組件(SSC)功能績效或狀況是否能 經由適當的預防保養而被有效地掌控,並能合理地偵測性能劣化。查核重點 為(1)確認電廠能妥善地處理 SSC 績效降低或狀況;(2)電廠在維護法規範圍內 對於 SSC 問題的處理情況;(3)根據 SSC 功能績效或狀況的審查,決定被影 響之 SSC 是否已經歸類在 50.65(a)(1)下列管,或是在(a)(2)下經由適當的預防 保養而有效地控制績效。本季查核核二廠 SSC 功能流程與組織架構及相關程 序書建立情形,以及核二廠維護法規(a)(1)及(a)(2)項目之正確性與評估作業, 包括維護法規審查小組(MREP)成員及代理人名單更新、維護法規審查小組 (MREP)會議頻次,確認審查小組(MREP)成員及代理人名單更新至 110 年 5 月5日,並查核110年3月23日 MREP 會議紀錄與核二廠 MRDB 資料庫列 入(a)(1)項目新增案件。查證內容涵蓋「肇始事件」、「救援系統」及「屏障完 整 | 3項基石。

(二) 視察發現:無安全顯著性之視察發現,屬無安全顧慮之綠色燈號。

六、R13 維護風險評估及緊急工作控管

(一) 視察範圍

本項視察係參考本會視察程序書 NRD-IP-111.13「核能電廠維護風險評估

及緊要工作控管」內容,針對電廠計畫性及緊要工作等維護作業,查證其風險評估作業之執行情形。查核重點包括(1)電廠風險評估之執行與管理情形;(2)電廠於運轉模式下,維護相關之作業所執行風險評估之妥適性;(3)電廠「因非預期情況造成之緊急工作作業」之風險管控執行狀況。本季抽查核技組人員應用 PRA 程式進行風險管控與使用排程風險系統 MIRU 進行風險分析之作業情形,查核 1 號機爐心受損頻率(CDF)因執行緊急循環水系統(A LOOP)及備用柴油發電機(DIV I)運轉性能測試作業和 2 號機爐心受損頻率因執行急循環水系統(A LOOP)及備用柴油發電機(DIV I)運轉性能測試作業時之變動風險評估結果。查證內容涵蓋「肇始事件」、「救援系統」及「屏障完整」3 項基石。

(二) 視察發現:無安全顯著性之視察發現,屬無安全顧慮之綠色燈號。

七、R22 偵測試驗作業

(一) 視察範圍

本項視察係參考本會視察程序書 NRD-IP-111.22「核能電廠偵測試驗」之內容,就偵測試驗執行情形與測試紀錄進行查證,以確認相關設備皆依規定執行測試,並驗證其功能正常。查核重點包括(1)測試程序書之測試內容、週期與合格標準是否符合運轉技術規範之規定;(2)偵測試驗前之準備,包括:使用之儀器設備是否在有效期限內、測試時程序書之遵循;(3)測試結果是否合乎要求之判定與處理、測試後之設備回復程序;(4)測試紀錄是否完整,若測試結果不合格,是否如實記錄並採取適當處理與改善措施等。

查證內容涵蓋「肇始事件」及「救援系統」2項基石,抽查之偵測試驗包括:

<u>1 號機</u>

- 1. 程序書 618.2.1「備用柴油發電機運轉性能測試」(DIVI)。
- 2. 程序書 618.2.1「備用柴油發電機運轉性能測試」(DIV II)。
- 3. 程序書 615.3.3「LPCI 額定流量試驗」(RHR A)。
- 4. 程序書 618.2.8「第五台柴油發電機運轉性能測試」(併入 Div. I)。
- 5. 程序書 616.5.2.3-IST「二次圍阻體隔離閥關閉試驗」。

2 號機

- 1. 程序書 618.2.2「高壓爐心噴灑柴油發電機運轉性能測試」。
- 2. 程序書 618.2.8「第五台柴油發電機運轉性能測試」(併入 Div. II)。
- 3. 程序書 612.5.1-IST「備用硼液控制系統每個月可用測試/三個月之可用測試」。
- 4. 程序書 618.2.1「備用柴油發電機運轉性能測試」(DIVI)。
- (二) 視察發現:無安全顯著性之視察發現,屬無安全顧慮之綠色燈號。

八、R23 暫時性修改

(一) 視察範圍

本項視察係參考本會視察程序書 NRD-IP-111.23「核能電廠暫時性修改」 之內容,查證 1、2 號機臨時性線路/管路之拆除/跨接案件管制狀況。查核重 點包括(1)查證電廠設定值暫時性變更管制是否依程序書 1102.03 執行;(2)暫時性修改後,確保原有系統保持可用及安全功能未受影響;(3)查證重要安全事項評估表內容與暫時性修改目的之一致性。本次視察抽查核二廠內部網頁有關「拆除跨接/設定暫時變更卡作業」登錄情況,並查證新增案件之登錄、申請與評估情形,內容涵蓋「救援系統」及「屏障完整」2 項基石。

(二)視察發現:

1. 簡介

本項有1項視察發現,初步評估視察發現未影響安全系統功能,評估結果 屬無安全顯著性之綠色燈號。

2.說明

4月19日執行視察時,發現1、2號機因應 DEH 系統內漏問題,申請跨接 DEH 低壓力跳脫信號,以避免壓力暫態現象影響機組運轉。惟相關 DEH 內漏問題均已於機組近期大修時完成檢修,運轉至今亦未發現系統壓力暫態,但相關跨接申請未復原。

3.分析

上述視察發現為電廠拆跨接申請目的已不存在而未復原之問題,電廠設備 狀態未受影響,故判定為無安全顧慮之綠色燈號。

4.處置

本項視察發現已當場要求電廠改善,電廠並已改善完成。

參、其他基礎視察

OA1 績效指標查證

(一) 視察範圍

本項視察係參考本會視察程序書 NRD-IP-151「核能電廠績效指標查證」,針對核二廠安全績效指標評鑑報告之正確性與流程完整性進行查證,抽查核電廠陳報的績效指標數據,與電廠值班運轉日誌、請修單、偵測試驗紀錄等相關紀錄與數據間之一致性,以及查證電廠自評安全績效指標評鑑流程完整性及合理性和電廠建立績效指標數據的程序及計算資料正確性。查證內容包括(1)抽查 110 年第 1 季安全績效指標變動性項目及不可用時數之新增事件與值班運轉日誌、偵測試驗紀錄中所記載資料之一致性;(2)訪查安全績效指標運轉組承辦人員對於肇始事件之安全績效指標工作流程熟悉度及資料記載程序之完整性,以及抽查電廠辦理自評安全績效指標評鑑流程;(3)查核核二廠 110年第 1 季各項安全績效指標。查證內容涵蓋「肇始事件」、「救援系統」及「屏障完整」等 3 項基石。

(二) 視察發現: 無安全顯著性之視察發現, 屬無安全顧慮之綠色燈號。

問題發現、確認與解決機制作業視察

(一)視察範圍

本項視察係本會於110年5月3日至5月7日期間所執行,主要針對核二

廠近三年內改正行動方案(Corrective Action Program, CAP)執行、肇因分析與改正行動作業機制、自我評估作業機制與執行、經驗回饋作業機制與執行、對於異常事件/違規/注意改進事項/備忘錄改善措施之執行、以及電廠對長期存在問題之處理及解決機制等執行情形進行查核。視察項目包括(一)改正行動方案(Corrective Action Program,CAP)執行情形查核;(二)肇因分析與改正行動作業機制查核;(三)自我評估作業機制與執行情況查證;(四)經驗回饋作業機制與執行情況查證;(四)經驗回饋作業機制與執行情況查證;(五)異常事件、違規、注意改進事項、備忘錄改善措施之執行確實度查核;(六)電廠對長期存在問題之處理及解決機制查核;(七)注意改進事項後續改善查證等項目。

(二)視察發現

本項視察共有 16 項視察發現,針對可以立即改善之項目,已於視察期間要求電廠立即改善;其他需後續改進之視察發現,則已開立注意改進事項 AN-KS-110-004-0 要求電廠檢討改善。此次視察發現經評估,其結果均未影響系統安全功能,經判定仍屬無安全顧慮之綠色燈號。

本項視察相關內容請詳參本會「110年第2季核能二廠核安管制紅綠燈視 察報告-修改、測試或實驗之評估及永久性修改(NRD-NPP-110-10)」視察報告。

肆、結論與建議

核二廠 110 年第 2 季之核安管制紅綠燈視察,本會視察員就設備排列配置、 火災防護、水災防護、人員訓練、維護有效性、維護風險評估及緊急工作控管、 偵測試驗作業、暫時性修改、績效指標查證等項之視察結果,有4項視察發現, 電廠已立即改善完成,判定屬無安全顧慮之綠色燈號。另本季執行110年第2 季核二廠核安管制紅綠燈-問題發現、確認與解決機制作業視察,視察結果共有 16項發現,已開立注意改進事項AN-KS-110-004-0要求電廠檢討改善。本季駐 廠期間及執行專案視察之各項視察發現評估結果,並未明顯影響電廠安全運轉 能力,故判定屬無安全顧慮之綠色燈號。

伍、参考文件

- 1. 本會 NRD-PCD-005「核能電廠核安管制紅綠燈視察指標判定作業程序」。
- 2. 本會 NRD-PCD-015「核安管制紅綠燈視察作業規劃程序書」。
- 3. 本會視察程序書 NRD-IP-111.01、NRD-IP-111.04、NRD-IP-111.06、NRD-IP-111.05AQ、NRD-IP-111.11、NRD-IP-111.12、NRD-IP-111.13、NRD-IP-111.22、NRD-IP-111.23與NRD-IP-151。

附件一110年1-6月核二廠駐廠視察員執行核安管制紅綠燈視察項目計畫表

駐廠日期	核一敞駐敞祝祭貝里 SDP 視察項目						
駐廠日期	SDP 視察項目	駐廠日期					
01月04日~01月08日	S1	A1 (ECW)					
01月11日~01月15日	S2	F2					
01月18日~01月22日	S1	PI					
01月25日~01月29日	S2	Т					
02月01日~02月05日	S1	DCR-T					
02月08日~02月09日	S2	NA					
02月17日~02月20日	S1	F2					
02月22日~02月26日	S2	A2 (HPCS)					
03月02日~03月05日	S1	T					
03月08日~03月12日	S2	BW					
03月15日~03月19日	S1	MR-a4					
03月22日~03月26日	S2	F1					
03月29日~04月01日	S1	T					
04月06日~04月09日	S2	A2 (RHR-A)					
04月12日~04月16日	S1	F2					
04月19日~04月23日	S2	DCR-T					
04月26日~04月30日	S1	T					
05月03日~05月07日	S2	A1 (LPCS)					
05月10日~05月14日	FL	PI					
05月17日~05月21日	S1	MR-a4					
05月24日~05月28日	S2	F1					
05月31日~06月04日	S1	A2 (RCIC)					
06月07日~06月11日	S2	Т					
06月15日~06月18日	S1	MR-a1/2					
06月21日~06月25日	S2	F2					
06月28日~07月02日	S1	A2 (EDG)					

S 偵測試驗查證(S1:1 號機, S2:2 號機)

T運轉人員再訓練、PI 績效指標查證

A 設備排列配置查證(A1:1 號機, A2:2 號機)

MR-a1/2 維護有效性每季部分

MR-a4 維護風險評估及緊急工作控管每季部分

DCR-T 暫時性修改

F 火災防護每季(F1:1 號機, F2:2 號機)

BW 恶劣天候防護、FL 水災防護

備註 1:設備配置查證項目:HPCS、RHR、RCIC、 LPCS、SBLC、ED/G、ECW。

備註 2:安全設備計畫性/臨時性維護後測試 (111.19)為需要時執行,當週若適逢需執 行維修後測試情況,可取代當週之偵測試 驗查證。

備註 3: 當執行 111.22/111.19 相關試驗作業時, 若涉及設備可用性判定時,則應另增可用 性判定查證(111.15)。

備註 4: 當機組發生異常時,若判斷其影響程度 並非重大事件,視需要由駐廠執行事件處 理追蹤(153)

備註 5: 當選定問題需由駐廠追蹤查證時(例: 運轉期間暫行措施),可視需要由駐廠執 行問題確認與解決(152)。

備註 6: 偵測試驗作業查證、設備排列配置查證、 火災防護及暫時性修改有 1/2 號機組之 分,執行時需彈性調整平均分配至兩部機 組。

備註7:設備排列配置查證,每季3次當中,2次 為2個部分系統查證,1次為1個完整系 統查證。

備註 8: 惡劣天候防護及水災防護原則上為每年 5 月之前完成,執行時間由各專案小組自行 規劃;為減少駐廠期間之負荷(每週駐廠 固定查證兩個視察主題),若執行惡劣天 候防護或水災防護查證,可取代當週之偵 測試驗查證。