

114年第3次核能三廠不預警視察報告

核安管制組


114年12月11日

核安會鑑於核能電廠24小時皆需有運轉值班人員在主控制室及其他崗位負責監控機組狀態，為惕勵值班人員值勤之警覺性，加強對電廠之安全監督，遂規劃以團隊方式執行不預警視察。

核安會於114年12月11日夜間19時30分，由核管組、應變組及物管組等單位組成視察團隊執行本次不預警視察，屏東縣恆春鎮公所劉里幹事亦共同參與觀察本次視察作業。視察範圍涵蓋兩部機主控制室、輔助廠房、燃料廠房、廢料廠房控制室及保安監控中心等區域，分別針對現場值班人員執勤精神狀況、行為與紀律、控制室作業管理(含限制進入區域管制及控制室錄影)、抄表與記錄的正確性、系統設備異常之處置措施、廠區保安監控執行情形與核物料管理等進行查證。

本次視察作業於當日23時30分許結束，經彙整視察團隊現場查證結果，核能三廠現場值班人員執勤狀況良好，皆能堅守崗位保持良好精神，且能確實掌握機組狀況，並確實執行進入主控制室限制區相關管制，主控制室攝影機錄影功能正常且未發現有物品隨意置放之情形。核安會未來仍將持續不定期執行此項視察作業，以增進國內各核能機組運作安全。

註：以上內容若有疑問，可電洽方集禾科長，電話：(02) 2232-2150



核安會吳簡任技正(右)及恆春鎮公所劉里幹事(中)於1號機主控制室
了解機組狀況(圖左為核三廠值班經理)



核安會視察員查核1號機主控制室機組狀況



核安會視察員查核 2 號機主控制室機組狀況



核安會視察員查核 1 號機輔助廠房現場狀況



核安會視察員查核 2 號機輔助廠房現場狀況



核安會視察員查核廢料廠房控制室狀況